



الحالة الزلزالية بمصر وتأثيرها على المباني

جمال أحمد عبد الحميد¹ و مصطفى عبدالجليل حسين²

¹أستاذ العمارة بجامعة المنيا

²مهندس معماري

ABSTRACT

This paper discusses to the issue the *Earthquakes in Egypt and its Impact on Buildings*, through two main parts. First part deals with the historical background of the earthquakes in Egypt and the nature of the seismic configuration. The second part of the problem is the destructive effects of earthquakes on buildings and causes that result in doubling the size of the human and material losses, and down to the role of The local units in scalable losses located earthquakes activating laws and censorship patrol and reducing the building irregularities which adversely affect the functionality and safety of facilities during earthquakes.

ملخص البحث:

تستعرض الورقة البحثية المكونة من شقين رئيسيين يتناول **الجزء الأول** الخلفية التاريخية للزلزال بمصر وطبيعة التكوير الزلزالي بها. ويستعرض **الشق الثاني** إشكالية الآثار التدميرية للزلزال بالمباني والمنشآت والمباني التي تؤدي لمضاعفة حجم الخسائر البشرية والمادية بها، وصولاً إلى دور المحليات في تحجيم الخسائر الواقعية من الزلزال بتفعيل القوانين والأكواد التصميمية الخاصة بالزلزال والرقابة الدورية والحد من مخالفات المبني والتي تؤثر سلباً على الأداء الوظيفي وسلامة المنشآت أثناء وقوع الزلزال.

مقدمة:

تتعرض جمهورية مصر العربية للعديد من الكوارث الطبيعية ، والتي تحدث بين الفترة والأخرى وتنوع مصادرها ما بين كوارث جيولوجية (زلزال، هبوط أرضي ، انهيار صخري، فيضانات) وكوارث مناخية (الاعاصير ((ويطلق عليها محلياً رياح الخامس))، الموجات الحرارية) وكوارث بيولوجية (الأفاف الزراعية ، الأوبئة والأمراض). وهذا يبرز الدور الفعال للهندسة الإنسانية والمعمارية في الحد من مخاطر وتأثيرات ذلك النوع من الكوارث، وحيث أنه من المسلم به عدم إمكانية منع وقوع الكوارث الطبيعية باي حال من الأحوال ، فإن الأخذ بالأسباب وعمل وسائل الوقاية الإحترازية المناسبة يقلل بشكل كبير من الآثار التدميرية على المجتمع والمناطق.

وقد سعت الحكومات المتعاقبة بمصر على وضع آليات للحد من تلك آثار (وإن كان معظمها افتقر إلى الخطوات الإيجابية في مرحلة ما قبل حدوث الكارثة) حيث غلب على تلك الآليات العمل على رفع الآثار الناتجة عن الكوارث بعد وقوعها، كما أن غياب الوعي الجماهيري وضعف التشريعات الملزمة بعمل إحتياطات ما قبل وقوع الكارثة يساهم في زيادة عدد الضحايا والخسائر المادية.

واذ يركز البحث على الأسباب التي تؤدي لمضاعفة حجم الخسائر بالمناطق العشوائية فأنه يسلط الضوء على خطورة أوضاع تلك المناطق في حالة حدوث كارثة - لاسمح الله-. فعن الهدف الرئيسي هو تنبيه المسؤولين إلى ضرورة إعادة تقييم تلك المناطق من جهة إدارة الكوارث، حفاظاً على أرواح من أجبرتهم الظروف المادية والاجتماعية إلى اللجوء إلى ذلك النمط من الإسكان.

١.١ الكوارث الطبيعية بمصر:

تنوع الكوارث الطبيعية بمصر والتي ترتبط بمناطق محددة بمصر وبشكل عام تتحصّر هذه الكوارث في :

١ - الزلزال

٢ - الفيضانات

٣ - ارتفاع درجات الحرارة

٤ - الأفاف الزراعية

٥ - الأوبئة والأمراض

ويوضح الجدول (1-1) أهم الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة 1900-2015

إجمالي الخسائر (الف الدولار)	إجمالي المتأثرين	إجمالي من فقد منازلهم	إجمالي الجرحي	إجمالي المتضررين	إجمالي الوفيات	عدد مرات التكرار	نوع الكارثة	تصنيف الكارثة	العام
					12	1	هزة أرضية	زلزال	1926
					1027	1	مرض بكتيري	وباء (الكوليرا)	1947
						1	فيضان النيل	فيضان	1954
		28	28			20	هزة أرضية	زلزال	1955
					15	1		فيضان	1975
14000	66000			66000	50	1		فيضان	1979
	15000			15000	3	1	عاصفة حرارية	إعصار (رياح خماسين)	1979
	11	11			30	1		إعصار	1987
	208	200	8			1	سيول	فيضانات	1991
1200000	92649	2502	9929	5770	552	1	هزة أرضية	زلزال	1992
	300			300	34	1		هبوط أرضي	1993
140000	160660	50000		110660	600	1	فيضان النيل	فيضان	1994
	69	69			10	1	هزة أرضية	زلزال	1995
					32	1	موجة حاره	تغير حراري	1995
	3000	3000			7	1	فيضان النيل	فيضان	1995
					22	1	موجة حاره	تغير حراري	1996
	260		260		12	1	سيول	فيضان	1996
1000					4	1		فيضان	1997
1000					18	1	عاصفة حرارية	إعصار (رياح خماسين)	1997
	105	105			3	1	موجه باردة	تغير حراري	2000
	250			250		1	هزة أرضية	زلزال	2002
	70	70			14	1		فيضان	2002
	800			800	4	1	فيضان النيل	فيضان	2002
	120			120		1	مرض فيروسي	وباء (أنفلونزا الطيور)	2004
	42	42			13	1		إعصار	2004
	23		23		15	1	مرض فيروسي	وباء (أنفلونزا الخنازير)	2006
	697	625	72		98	1		أنهيار صخري	2008
	3500			3500	27	1	فيضان النيل	فيضان	2010
	40		40		31	1	عاصفة حرارية	إعصار (رياح خماسين)	2010
	66		66		109	1	موجه حاره	تغير حراري	2015

الجدول (1-1): الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة 1900-2015 . المصدر:

http://www.emdat.be/advanced_search/index.html

٢.١ الخلفية التاريخية للزلزال بمصر:

في 14 نوفمبر سنة 1981 حدث زلزال بلغت قوته 5.2 درجة بمقاييس ريختر سبقه عدد محدود من الزلزال الصغيرة وتلاه سلسلة من الزلالز ما بين درجة وخمس درجات مع ملاحظة أن هذه السلسلة حدثت في نفس أسبوع تقريباً منسوب مياه بحيرة السد العالي بأسوان.

وفي 19 أغسطس 1982 حدث الموجة الزلزالية الثانية وتبعها عدد 116 زلزال في 24 ساعة ما بين 4.9 درجة بمقاييس ريختر وأقل وذلك بعد خمسة أيام فقط من انخفاض منسوب بحيرة السد العالي.

وفي 29 فبراير 1983 حدث زلزال قوته 4.3 درجة بمقاييس ريختر بعد حوالي ثمانية أيام من النقص المفاجئ في مياه بحيرة السد العالي.

وفي ديسمبر 1982 ويناير 1984 حدث عاصفة زلزالية ذات عدد يومي كبير أعلى درجة له 3.7 درجة وتكرر ذلك أيضاً في عام 1987 في شهر يونيو وبالتالي يمكن القول أن النشاط الزلزالي حول بحيرة ناصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدل تناقص منسوب المياه بها وليس بمعدل الزيادة والدليل على ذلك أن سرعة ملء البحيرة والذي اتبع في يوليو 1988 لم يرافقها أي نشاط زلزالي غير عادي. وكل ذلك يتطلب أهمية المواجهة القومية لأخطر مثل هذه الزلزال بالدراسات والاستعدادات لكل الاحتمالات.^١

أهم الزلزال التي تعرضت لها مصر منذ عام 2800 ق.م حتى عام 1992:
يوضح الجدول التالي أهم الزلزال على مر الزمن بالنسبة لمصر من حيث أماكن وقوعها وفوتها والتاريخ التي حدث فيه وذلك على النحو الموضح التالي:

الخسائر	القوة بمقاييس ريختر	المكان	التاريخ	م
شقوق عميقة بتل بسطا	-	الشرقية	1800 ق.م	1
انهيار جزئي بمعبد رمسيس الثاني	4.9	أبو سمبل	1200 ق.م	2
تدمير واسع في ليبيا	5.2	سيوة	221 ق.م	3
تحطيم فنار الإسكندرية	-	شمال غرب الإسكندرية بالبحر	1302 م	4
تدمير واسعة في قبرص واليونان		المتوسط		
وفاة 185، 62 جريح	5.8	الفيوم	1847/6/7	5
تحطم 2000 منزل ومسجد				
وفاة 63	6.1	شمال غرب الإسكندرية بالبحر	1955/6/12	6
تدمير 300 منزل		المتوسط		
لم تكن له آثار تدميرية	5.5		1955/11/12	7
شقوق واسعة بالأرض	6.3	شدوان	1969/6/21	8
تكوين جذر بالبحر الأحمر وحدوث فالق بطول 50 كم في بؤرة الزلزال.				
لم تكن له آثار تدميرية	4.9	أبو حماد	1974/4/29	9
لم تكن له آثار تدميرية	5.3	الجلف الكبير بجنوب غرب مصر	1978/12/9	10
لم تكن له آثار تدميرية	5.5	كلا بشة بجنوب غرب أسوان العقبة	1981/11/14	11

^١) سمير أحمد السيد-لويس كامل بشاي- "الكوارث الطبيعية... التعامل معها و كيفية مواجهتها-الجهاز المركزي للتربية العامة والإحصاء-المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات و الكوارث - أكتوبر ١٩٩٦

-	4.9	العقبة	1983	12
-	4.7	وادي هرجل	1984	13
	5.1	أبو دياب	1984	14
وفاة 570 شخص وتدمير والأضرار	5.9	القاهرة	1992	15
بما يقرب من 5600 مبنى				


الجدول (1-2): بيان بأهم الزلزال التي تعرضت لها مصر وما حدثه من تلفيات منذ عام 2800 قبل الميلاد المصدر: حمزه، محمد محمد صلاح ، الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب قسم التاريخ الجامعة الإسلامية ، غزة 2009 ، مع إضافة التحديثات عن طريق الباحث 0

٣.١ تقسيم مصر إلى عدة مناطق زلزالية من حيث سرعة وشدة وعدد الزلزال وقوتها وهي:

تم تقسيم مصر إلى عدة أقاليم وذلك طبقاً للطبيعة الجيولوجية والمورفولوجية إلى:

- 1 - منطقة البحر الأحمر وفوقاً موازية للبحر الأحمر وأخرى عرضية تنشأ بسبب افتتاح قاع البحر وخليج السويس. وهو ما يسمى (الفالق الأفريقي العظيم)
- 2 - المنطقة الممتدة من الجلف الكبير حتى أبو رواش في الجيزة وتميز هذه المنطقة عن غيرها بالنشاط القديم وخصوصاً منطقة جنوب غرب منخفض القطارة وكان آخرها زلزال عام 1978 بقوة 5.7 درجة بمقاييس ريختر.
- 3 - المنطقة الوسطى وقل فيها عدد الزلزال المسجلة في هذه المنطقة.
- 4 - منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي منطقة تلاقى الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوروبية وتعتبر أمتداً لحزام الزلزال الممتد على طول السحل الشمالي الأفريقي والذي حدث فيه زلزال الذي دمر مدينة الأصنام بالجزائر ومدينة أغادير بالمغرب.
- 5 - منطقة السد العالي وجنوب أسوان حيث تتميز بالنشاط الزلزالي حول البحيرات وتشمل صدع كلا بشة ومنطقة أبو دیاب - معظم البحيرات قد تسببت في إحداث زلزال وكلها تدور حول جيولوجية المناطق التي تتواجد فيها هذه البحيرات من حيث وجود فالق جيولوجي نشطة بها، ومدى مساحة وعمق المياه وتصريفها وتخزينها، وتلاحظ أن امتداد منطقة البحر الأحمر تستمر حتى الإسكندرية وتنقطع مع منطقة أبو رواش والجلف الكبير في منطقة القاهرة، وقد تعرفنا في زلزال 12 أكتوبر 1992 أنه حركة على فالق يمتد شرق غرب وهو الإتجاه الموازي لنشاط البحر المتوسط والمعروف في أرجاء مصر كلها، كما يجب أن نلاحظ أن النشاط الزلزالي حول بحيرة ناصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعدل تناقص منسوب المياه بها وليس بمعدل الزيادة والدليل على ذلك أنه عند إمتلاء البحيرة اعتباراً من يوليو عام 1988 لم يرافقها نشاط زلزالي، غير عادي وكل ذلك يتطلب ضرورة المواجهة القومية لاحتمالات الخطر وإتخاذ سبل المواجهة لاستعدادات لكل الإحتمالات.


الحالة الزلزالية بمصر وتأثيرها على المباني



الشكل (1) : خريطة الفوالت الزلزالية النشطة بمصر. المصدر:

<http://file.scirp.org/Html/3-8301677/c1c03b63-b654-46b7-bfec->


2015 · [288ec87e28fb.jpg](#)



الشكل (2) : خريطة تقسيم المناطق الجغرافية الزلزالية بمصر. المصدر:


<http://www.intechopen.com/books/earthquake-engineering-from-engineering-seismology-to-optimal-seismic-design-of-engineering->

20015 · [structures/an-updated-seismic-source-model-for-egypt](#)



كما توجد مناطق فرعية للزلزال بها أقل من 3.5 ريختر مثل (طريق القاهرة – السويس، والقاهرة أبو رواش الإسكندرية، وقنا – الغردقة، والجلف الكبير – وادي حلفا).
ويتطلب الأمر أولاً إقامة الشبكات الزلزالية المتعددة الأغراض وإجراء الدراسات الجيولوجية والتكتونية لتحديد المواقع الأشد تأثراً بالصدوع والحركات الجيولوجية البنائية ويصاحب ذلك تجميع المعلومات عن الزلزال التاريخية التي وقعت في كل منطقة وتقرير شدتها وموقعها البوري، وما يترتب عن ذلك من إعداد الدراسات والبحوث وإعداد الكوادر العلمية لإدارة المرصد والشبكات الزلزالية وتحديد السمات العامة الزلزالية المحلية والإقليمية ورسم خرائط الشدة الزلزالية^٣.

^٣ - أ. د / رشاد محمد القبيسي – مشروع الشبكة القومية لمحطات الزلزال – برنامج اختيار الموقع – المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية – 1988.



الشكل (5-1) : الأقاليم الزلزالية بمصر.

المصدر: محي الدين أبراهيم ، تأثير الزلازل على مفهوم واسس التصميم المعماري

وبعد الإشارة إلى أن أسلوب تخفيف المخاطر هو بإتباع أسلوب (الوقاية خير من العلاج) وأن ما وقع في زلزال دهشور (القاهرة) بمصر في 12 أكتوبر 1992 من آثار تدميرية وغيره من الآثار التدميرية التي وقعت في الأوطان العربية الأخرى يدل على أن المشكلة لا تقع على وقوع الزلزال فحسب بل إلى انعدام التهيؤ الهندسي والوقائي النفسي لوقوع الزلازل وامتصاص آثارها السلبية، حيث تتعرض المنشآت خلال حدوث الزلزال إلى اهتزازات ديناميكي مؤقت يستمر من عدة ثوان إلى ثلات دقائق كحد أقصى، كما أن درجة التعرض لا يرجع بالضرورة إلى ارتفاع مستوى الخطر والإهتزاز الذي يقدر ما يعود إلى أن هذه المبني قد أقيمت باستخدام مواد بناء وتقنيات إنشاء لا تكفل لها سوى القدر القليل من المقاومة عند وقوع الزلزال، وهذا ما وقع في القاهرة في 12/10/1992 حيث كانت الأبنية المتأثرة غالباً هي الأبنية التاريخية والمساكن القائمة التي لم تجرى عليها أية صيانة منذ سنوات عديدة عدا بعض المباني الأخرى مثل المدارس أو المتعددة الطوابق والتي بنيت حديثاً وغير المستوفية أصلاً للشروط الهندسية التقليدية أو لم يدخل في تصمييمها الكود الزلزالي (معامل الأمان الزلزالي) المنصوص عليه في قانون المباني، وليس غريباً إذ أنها نلاحظ النسب العالية للخسائر البشرية والمادية تتحصر تقريباً في الزلزال التي تصيب الدول النامية والفقيرة والتي لم تبادر لإعتماد خطط محكمة وطويلة الأمد لتجهيز المخاطر.

٤. العوامل التي تؤدي لمضاعفة حجم الخسائر في المبني:

تتعرض هذه الجزئية من الدراسة للعوامل والأسباب التي تؤدي لزيادة حجم الخسائر المادية والأرواح في المبني والمنشآت ، أن هنالك عوامل عديدة تساعد على ذلك يمكن حصرها في المحاور التالية:

أولاً: عوامل تصميمية وأنشائية في المبني:

تؤثر بشكل كبير جداً العوامل التصميمية على حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث، ومنها:

- ١ - عدم الالتزام بقوانين البناء الخاصة بالمناور والردود والارتفاعات ومسطح الفراغات وتوزيع عناصر الحركة الراسية والافقية داخل المبني وكذلك عناصر الهروب .

نصت قوانين البناء المحلية على مجموعة من الأكواد والاشتراطات التي تنظم أعمال البناء، منها قانون الأرتفاعات ونصت على وجوبأخذ موافقة جهات الدفاع المدني والجهات الإدارية المختصة في بعض المناطق مثل (هيئة الطيران المدني- الآثار) للمناطق ذات الطابع الخاص بهدف حماية المنشآت والأرواح من

المبالغة في الأرتفاعات وعرض المبني مما قد لا يسمح بعمليات الأخاء المناسبة بالمعدلات المحددة في أسس التصميم ويعرض حياة المتخدين للخطر، وكذلك فإن عدم الالتزام بعرض قبة السلم وتوزيع سلام الهروب في المبني اذا لزم بطريقة سليمة .

اما بالنسبة للمناور المختلفة (السكنية والخدمية) فإن القوانين نصت على مسطح مناسب لعمليات التهوية والأنارة الطبيعية وتسمح للوصول لفراغات المطلة عليها في حالة حدوث خطر ، ومن الدراسة وجد أن المبني السكنية لاتعرف الا بأستغلال كل المسطحات المتاحة لعمل فراغات سكنية وقد وجد من الدراسة الميدانية ان بعض تلك المبني العشوائية لا يوجد بها مناور أصلا وبعضاها يصل مسطح المنور فيها الى ما يقرب من متر مسطح مما يجعلها اشبة بمقابر جماعية.

٢ - طبيعة التربة مواد البناء:

إهمال عمل الجسات

يجب عمل جسه واحدة على الأقل لمعرفة تتبع التربة و تحديد الموصفات و خواص كل طبقة و معرفة منسوب المياه الجوفية و تحديد درجة حمضية او قلوية هذه المياه، الكثير من المالك لا يقومون بعمل جسات للتربة و البعض يهمل في مواصفات تقرير الجسات فتفنذ بطريقة خاطئة

عيوب التربة و الأساسات

ان العيوب التي يمكن إرجاعها الى التربة او الأساسات قد تكون نتيجة قصور في الدراسات المناسبة او الكافية لطبيعة الموقع او الظروف المعرضة لها ، بناءً على طبيعة الأحمال المنقولة اليه من المنشآ ، او بناءً على خواص التربة و تحملها او منسوب التأسيس غير لطبيعة تكوين طبقات التربة

استخدام مواد معيبة

ان مواد البناء المعيبة هي المواد التي لا تفي في خواصها بمتطلبات المواصفات القياسية و هي احد الأسباب الهامة وراء ظهور العيوب بالمباني ، كما ان القصور في تصميم الخلطة الخرسانية بحيث تقي بالخواص المطلوبة لها في الحالة الطازجة و بعد التصدل من مقاومة و خواص طبيعية و قوة تحمل تحت ظروف التشغيل قد يؤدي الى ظهور عيوب عديدة بالمباني ، كما قد يكون وراء ظهور عيوب في المنشآ استخدام إضافات للخرسانة غير مناسبة او بكميات غير مناسبة او ان تكون الإضافات غير مطابقة للمواصفات .

٣ - سوء التنفيذ:

إهمال تنفيذ اعمال الردم

- قد يحدث أثناء الردم ان يقوم المنفذ باستخدام المعدات مثل (اللودر و القلايات) التي تمر على القواعد القاعدية و المسلحة و السجلات و هذا خطير لأنه قد يحدث كسور في هذه الخرسانة او في السجلات الرابطة للمبني .
- قد يحدث أثناء الردم ان تتلاشى معالم الخنزيرية المثبتة حول المبني .


٤ - توزيع العناصر الإنسانية

٥ - عدم الاعتماد على القوانين والأكواد الخاصة بالزلزال في التصميم الإنساني
وهي تلك الأشتراطات التي توجة أعمال البناء الآمن في المناطق المعرضة للزلزال وتقسم تلك الأكواد المناطق الزلزالية لفئات طبقاً لمعدلات الزلزال السابقة والمتواعدة مستقبلاً وبناء على كل منطقة يتم التعامل مع ملائمتها من أشتراطات تصميمية وانشائية للمبني وتهدف لتأمين مقاومة المبني للمخاطر الزلزالية المتوقعة وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناتجة .

٦ - العيوب الإنسانية الناتجة عن:

(١) عيوب في القواعد الإنسانية

استمرار الحديد في الأعضاء الغير مستقيمة و عدم تشكيل الحديد على شكل مقص و عدم زيادة الكائنات في هذه المنطقة الأمر الذي يكون مصحوباً بسقوط الغطاء الخرساني ، عدم وضع حديد إضافي في أركان اتصال الجمرات والأعمدة في الإطارات الخرسانية المسلحة لمجابهة اجتهاودات الشد العالية التي تسبب تشريخ الخرسانة .



(2) تعرض الخرسانة الى ظروف جوية فاسية

عند تعرض الخرسانة لامطار تعقبها درجات حرارة تحت الصفر (وتحدث في البلاد الباردة) ، فان ذلك يؤدي الى تشرخها ثم تساقطها حيث تمتثل الخرسانة الرطوبة اولاً ثم تعرضاً للرطوبة الشديدة ستجمد الماء بداخلها مصحوبة بزيادة في حجمها ، و الضغط الهيدروليكي الناشئ عن ذلك سيتسبب في تشريح سطحها و عند الذوبان سيحدث تساقط للخرسانة .

(3) وجود مواد ضارة بالخرسانة بالبيئة المحيطة بها

عند وجود مواد ضارة بالخرسانة بالبيئة المحيطة بها خاصة في القواعد والأساسات والخزانات، مثل الأحماس بألتواعها (حيث ان الخرسانة قاعدة بطبعتها) و مركبات الالمونيوم (باستثناء كربونات الالومنيوم) و الكبريتات والأملاح و خاصة كلوريد الصوديوم الذي يؤدي الى صدأ حديد التسليح و بالتالي تساقط الخرسانة ، وذلك يتطلب تحليل التربة بشكل فني ومعرفة مكونات التربة ومحتوياتها ومواد المناسبة التي يمكن إضافتها لمنع تأكل الخرسانات والتوصيات الخاصة بإستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات مثلـ.

7- تغيير نشاط المبني:

ان تغيير استخدام المنشآت عما صمم عليه و ما يتبعه من أحمال او ظروف تشغيل لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم ، قد تؤدي ظهور عيوب او انهيارات ، و من أمثلة تغيير استخدام المنشآت :

◆ استخدام المبني السكنية كمخازن او مكتبات او مصانع او ورش او مدارس .

◆ تغيير نوع المعدات من حيث الأوزان الثقيلة او الاهتزازات الناتجة او الأبعاد و التي لم تؤخذ في الاعتبار عند التصميم .

و عليه فيجب عمل مراجعة انسانية لتحديد الكفاءة الإنسانية للمبني تحت ظروف التشغيل الجديدة قبل تغيير الاستخدام و الا فقد تحدث العيوب بالمنشآت قد تصل الى الانهيارات الكاملـ.

8- عدم صيانة المبني :

ان غياب و عدم وجود حماية للمنشآت بعناصرها المختلفة من أساسات و مونه و أعمدة و كمرات و سقف مثل العزل و عمل الاحتياطات الازمة لمنع التشريك و حماية أسطح الخرسانة لبعض المنشآت مثل المنشآت الخاصة مثل المنشآت الساحلية و الأساسيات الخا Zhao و فية و المنشآت المعروضة لأيـرة كيميائية او لاملاح تؤدي الى تدهور عناصر المنشآت و تغير لونها و الصـا و التـشـ و قد تؤدي الى الانـهـارـ فيـ النـهـاـيـهـ .

ان الصيانة الدورية للمنشآت تمثل عنصرا هاما وارد التغلب على الأسباب التي تؤدي الى ظهور عيوب بالمنشآت و بالتالي فإن عدم توفير الصيانة الازمة للمنشآت تؤدي على المدى الطويل الى حدوث تدهور بالخرسانة و بالتالي عيوب في عناصرها الإنسانية المختلفة .

7- العمر الوظيفي للمبني:

ويقصد به العمر الأفتراضي للمبني والذي على أساسه يتم تحديد فترة صلاحية المبني للاستعمال وتختلف من موقع لآخر طبقاً لطبيعة استعمال المبني وطبيعة التربة ونوعية الإنشاء والعوامل الاقتصادية والطبيعية الأخرى.

8- ردانة أو عدم توفر شبكات البنية الأساسية.

ثانياً : عوامل تخطيطية:

• نوعية وطبيعة الطرق

• عدم استمرارية الطرق

• صعوبة الوصول لمناطق مختلفة

سو استعمال الاراضي بحيث لا يتوفر اماكن مناسبة (مثل الحدائق والمناطق المفتوحة) لعمليات الأجلاء والابياء والاسعاف السريع بمكان الكارثة مما يزيد من فرص زيادة الخسائر البشرية.

ثالثاً: عوامل اجتماعية:

غياب الوعي بثقافة الكوارث و عمليات الأخلاء والإنقاذ والأسعاف السريع ظاهرة التجمهر

العوامل المناخية المؤدية لحدوث تشوّهات المبني

الرطوبة (Moisture movement)

الحركة الناتجة عن الرطوبة ظاهرة طبيعية ومشتركة تؤثر على مكونات البناء، وتعد أحد أكثر المصادر الرئيسية المسببة للعيوب في مكونات وعناصر البناء.

الحركة الناتجة عن الرطوبة يمكن أن تحدث كمشكلة منفصلة أو بالارتباط مع أسباب أخرى تنتج الحركة، مثل الحركة الحرارية، مما ينتج مجموعة أعراض.

عموماً، هذه الحركة ظاهرة تؤثر على المواد عموماً وليس على المواد التقليدية فقط ومن المواد ما يعاني من مشاكل أخرى متعلقة بالرطوبة مرتبطة بالتسرب أو اختراق الماء فيوصلات.

إن الآلية الأساسية لحركة الرطوبة في المواد والمكونات هي التمدد أو الانكماش للمواد.

-
-
-
-
-
-

الحرارة (Thermal movement)

- تحدث الحركة الحرارية عندما يحدث التغير في الحرارة تمدداً أو انكماشاً لمكوناتِ البناء، المشاكل الرئيسية تظهر خلال الحركة التفاضلية بين المواد المجاورة والمختلفة.
- تواجه كل المواد الإنسانية الحركة الحرارية، على أية حال، يتفاوت معامل التوسيع بين المواد ولذا الحركة الفعلية وهي المهمة بالنسبة للبنيات تتفاوت أيضاً.
- هناك عدد من العوامل تؤثر على كمية الحركة الحرارية تحدث في المكون أو العنصر. يؤدي لعدم استقرار درجة الحرارة أو تفاضل درجة الحرارة عند التعرض لأشعة الشمس وفترات الظل.
- آلية الفشل بسبب حرارة حرارية في المواد تعتمد على نسبة التغير والحركة التفاضلية بين مكوناتِ السطوح الملونة والمظلمة فالسطح الملغم تتصدّر حرارة أكثر من السطوح الملونة.
- العوامل التي تؤثر على مدى تأثير الحرارة تتألف من درجة حرارة، درجات حرارة تفاضلية ولوّن وتركيب الخليفة، القصور الذاتي الحراري عموماً، قوة تحمل وصلابة التراكيب المكونة والمحیطة.

تأثير الرياح حول المبني (Wind around buildings)

- الطبيعة المتغيرة للريح يمكن أن تسبب ضوضاء، وبمساعدة ضربات المطر تلوث البناء وتخلقان ضغوط تفاضلية على الوجه الخارجي للبنية لكن الميزات المحلية يجعل الأمر صعباً للتعديم حول تحمل الريح.
- الريح يمكن أن تشكل ثقلًا على السقوف المستوية.
- تأثير الأشجار المزروعة حول المبني (Trees and building) قرب الأشجار (أو نباتات كبيرة أخرى) إلى البناء قد يسبب انكماش التربة وهذا التأثير موسمي عادة، ومثير جداً في الترب الطينية.
- أنصاف أقطار جذور الأشجار مهمة جداً خصوصاً لأشجار الحور والصفصاف وبلوط، عادة نصف القطر مشابه لارتفاع الشجرة (أو أقل)، هذا وقد يزيد الارتفاع إلى 1.5 مرة نصف القطر لمجموعة معينة من الأشجار، ولكن هذا التأثير يقل عند الزراعة في الطين النقي.

رابعاً : القوانين والتشريعات وغياب الرقابة والمتابعة على اعمال البناء من الوحدات المحلية:

جدول 3 يوضح إجمالي قرارات الترميم للعقارات الآيلة للسقوط منذ عام 1992 حتى 15/7/2006
مناطق محافظة القاهرة الأربع :

الحالات المتبقية		ماتم تنفيذه		إجمالي عدد قرارات الترميم	الوحدة المحلية
نسبة	عدد	نسبة	عدد		
%71	4976	%29	1986	6962	المنطقة الغربية
%84	9236	%16	1745	10981	المنطقة الشرقية
%51	7071	%49	6867	13938	المنطقة الجنوبية
%63	8728	%37	5149	13877	المنطقة الشمالية
%66	30011	%34	15747	45758	الإجمالي العام

جدول 4 يوضح أسباب عدم التنفيذ لقرارات الترميم للعقارات الآيلة للسقوط منذ عام 1992 حتى 15/7/2006
بمناطق محافظة القاهرة الأربع :

^١) حواس، زكي، أمراض المبني: كشفها وعلاجها والوقاية منها، الطبعة الأولى 1990.
^٢) بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، القاهرة ، 2009

أسباب عدم التنفيذ							الوحدة المحلية	
أسباب أخرى		مشغول بالسكن		طعن أمام القضاء				
نسبة	عدد	النسبة	عدد	النسبة	عدد			
-	-	%90	4494	%10	482	المنطقة الغربية		
-	-	%97	8992	%3	244	المنطقة الشرقية		
-	-	%82	5786	%18	1285	المنطقة الجنوبية		
%4	377	%64	5552	%32	2799	المنطقة الشمالية		
%1	377	%83	24824	%16	4810	الإجمالي العام		

الخلاصة:

ما سبق يتضح وقوع جمهورية مصر العربية بمناطق أحزمة الزلزال الناتجة عن الفوائق القارية والتي تسببت في وقوع العديد من الآثار والاضرار والخسائر بالارواح، وعليه فإن مجال البحث في آليات واستراتيجيات وقوانين حكومية قد آن للتحفيظ من خسائر الزلزال خاصة في المناطق العشوائية والتي لازالت حجر العثرة في مسيرة التطوير. وحيث تقع قرارات الإزالة الحكومية للمنشآت الغير آمنة والأليلة للسقوط حبيسة الأدراج نظراً للنظم الحالية فانه يتحتم دراسة آليات جديدة لفرض تنفيذ قرارات الإزالة ودراسة المناطق الخطرة بالتفصيل للوصول إلى مكامن الخطأ المتعددة وخاصة في المناطق العشوائية والتي تعتبر من أكثر المناطق المتضررة من الزلزال. ومع التقدم التكنولوجي الهائل في مجال الإنشاءات ونظم الإنذار والتنبؤ بالمخاطر الزلزالية يجب أن يكون هناك آلية بينها لخدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

النوصيات:

- ١ - ضرورة العمل على إنشاء شبكة رصد زلزالى أكثر كثافة في مختلف مناطق الجمهورية.
- ٢ - أصبح من الضروري جداً استعمال أجهزة قياس حديثة وأيادٍ مجموعـة من المتخصصـين في مجال الرصد الزلزالي بمصر.
- ٣ - ضرورة استعمال أجهزة قياس التسارع الأرضي للدراسات الديناميكية على المنشآت.
- ٤ - عمل المسح الجيولوجي والجيوفизيائي لمناطق الفيوم ودهشور والقاهرة لتقدير ودراسة الطبيعة التكوينية للطبقات الأرضية المختلفة.
- ٥ - دراسة طبقات التربة من حيث السمك والتجاويف الديناميكى والخصائص الكيميائية للتربة في مرحلة إصدار التراخيص بشكل فعال والعمل على متابعة تنفيذ توصيات تقارير دراسة التربة المعتمدة.
- ٦ - إلزام كافة المقاولين والمكاتب الهندسية على تفعيل كود تصميم الخرسانة وكود الزلزال وتطبيقه بشكل إجباري وعمل الأكواد اللازمة لمختلف المنشآت.
- ٧ - وضع شروط حساب السعة الزلزالية للمنشآت المقامة حالياً كل حسب نوعـة.
- ٨ - الرجوع لتوصيات الهيئة العامة للأثار بخصوص إستعمال المواد المناسبة للترميم خاصة في المباني الأثرية خاصة في مرحلة الترميمات الإحترازية في ماقبل حدوث الكوارث.
- ٩ - التوعية السليمة للجماهير بالثقافة الزلزالية مع ضرورة عمل اختبارات دورية للتصرف حال وقوع الكوارث بالمباني وتدريب عملي على عمليات الأخلاء والأيواء والأسعاف الأولى.
- ١٠ - التشديد على استعمال مواد بناء جيدة ومناسبة خاصة في المناطق الزلزالية.

المراجع العربية:

١. سمير أحمد السيد-لويس كامل بشاي-”الكوارث الطبيعية... التعامل معها و كيفية مواجهتها-الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات و الكوارث -أكتوبر ١٩٩٦
٢. حمزه، محمد محمد صلاح ، الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب قسم التاريخ الجامعة الإسلامية ، غزة ٢٠٠٩

٣. الموقع والمساحة، الهيئة العامة للاستعلامات. تاريخ الوصول 6 نوفمبر 2014
٤. الكود المصري للزلزال، 2010
٥. القبيصي، رشاد محمد – مشروع الشبكة القومية لمحطات الزلزال – برنامج اختيار الموقع – المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية – 1988.
٦. محى الدين أبراهيم ، تأثير الزلزال على مفهوم واسس التصميم المعماري
٧. محمد ، عزه جبر، دراسة مصدر الزلزال وتضميناتها التكتونية بمنطقة دهشور- مصر ، ورقة بحثية منشورة 2005
٨. باسم محمد مصطفى . دراسة تأثير المحيط التخطيطي والعمرياني على التداعيات الأثرية وطرق ترميمها وصيانتها. رسالة ماجستير 2000م
٩. محمد أحمد عوض . ترميم المنشآت الأثرية. دار النهضة الشرق 2002 م.
١٠. حواس، زكي، أمراض المباني: كشفها وعلاجها والوقاية منها، الطبعة الأولى 1990
١١. بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، القاهرة ، 2009

المراجع الأجنبية:

- 1- A. A Balkema" Rotterdam – Brookfrekl – “ Seismicity, in the Geology of Egypt”. – 1990.
- 2- Report of the Field Investigation on the 1992 Cairo Earthquake ,UN