



## تصميم واجهات مباني الشوارع التجارية حالة دراسية: مباني شارع العزيزية العام بمكة المكرمة

ماسعد بن سليمان القرشي

ماسعد بن عبد الله السدحان

جامعة الملك سعود - كلية العمارة والتخطيط - قسم العمارة وعلوم البناء

(Received 9 December 2014; Accepted 9 January 2015)

### ملخص

تمثل واجهات المباني لغة التعبير عن الحالة المعمارية للمدينة، ومدى ما وصلته من تطور معماري، فانسجام وتناسق الواجهات وما يترتب عليها من وحدة بصرية يعكس صورة رائعة عن البيئة العمرانية للمدينة ومدى اهتمام المسؤولين بالناحية المعمارية لها. وتكمن مشكلة البحث في ملاحظة الباحثين إلى افتقار كثير من المباني في مكة المكرمة إلى وحدة التكوين المعماري، وانعدام التناسق والتجانس بين الواجهات، مما أدى إلى فوضى بصرية أثرت على ظهر المدينة حتى فقدت خصوصيتها العمرانية والمعمارية. ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل واجهات بعض المباني وما وصلت له من فوضى بصرية، ومحاولة وضع بعض الحلول المناسبة التي تساهم في الحد من الفوضى البصرية.

واعتمد البحث في منهجه على الوصف والدراسة البصرية لواجهات المباني بمدينة مكة المكرمة. حيث تم اختيار أحد الشوارع الرئيسية في مكة المكرمة وهو شارع العزيزية العام، وإجراء الرفع والتحليل البصري للمباني التي تقع في الجانب الشمالي من شارع (الملك خالد)، إضافة إلى استعمال الاستبانة كأداة دعم لتحليل الدراسة.

وتوصل البحث من خلال الوصف والتحليل إلى أن تصميم الواجهات تفقد إلى الانسجام والتناسق، مما أدى الفوضى البصرية، حيث توجد هناك عدة أسباب من أهمها عدم وجود إرشادات تصميمية لواجهات (guidelines)، تحكم وتوجه عملية التصميم. لذا فإن من أهم توصيات البحث هو العمل على وضع إرشادات تصميمية لواجهات تحد من الفوضى البصرية، مع ضرورة توعية المعماريين والملاك بأهمية دور الواجهات وأنها الانعكاس الحقيقي لمظهر المدينة المعماري.

### 1. مقدمة

#### 1.1 تمهيد

تحرص كل مدن العالم على الاهتمام بالنوادي العمرانية والمعمارية من خلال التركيز على تصميم الواجهات. فهي الانعكاس الرئيسي لمدى جودة العمل المعماري للمدينة. فقامت كثير من الدول المتقدمة بوضع ضوابط ومبادئ تصميمية لواجهات تحتوي على أهم المعايير التي تحقق الوحدة والتجانس والتناسق بين المباني وتحفز على الإبداع المعماري. وعندما نتجول في أغلى المدن العربية وبخاصة مدن المملكة العربية السعودية فإننا نلاحظ ضعف التجانس والتناسق بين المباني الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الحالة المعمارية للمدينة العربية، وظهر عمران متوج بطريق عشوائية لا تحكمه محددات بيئية، أو اجتماعية، أو ثقافية، نتج عنه فوضى بصرية.

ومن أهم المدن العربية التي غابت شخصيتها المعمارية مكة المكرمة مهبط الوحي وقبلة المسلمين والتي يوجد بها أول بيت وضع للناس قال تعالى: [إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَيْهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ] (سورة آل عمران: آية

\* Corresponding author.

Email address: malsadhan1@ksu.edu.sa

96). حيث أصبح الاتجاه العام نحو عمارة عشوائية مختلطة بين أبراج الزجاج وبين الصناديق الخرسانية التي لا تعكس العمارة المحلية (القليدية) ولا يربطها صلة بالماضي ولا يظهر عليها الفكر المعماري حتى أصبحت مكة بلا هوية تحفظ خصوصيتها المعمارية والدينية، وتحول الأمر إلى فوضى بصرية لواجهات المباني.

وهناك عدة عوامل أفرزت هذه الفوضى وأوصلتنا إلى الوضع الحالي، من هذه العوامل: غياب الإرشادات التصميمية المعمارية المتعلقة بتصميم الواجهات، والمهندسين المعماريين بالماكتب الهندسية، وملالك العقارات. ولعل أهمها هو غياب الإرشادات التصميمية للواجهات، وأيضاً المهندس المعماري الذي له تأثيره كبير في تشكيل المدينة، ومسئوليته مباشرة في التشوّه الحاصل في العمارة المعاصرة والتباين الواضح في عمران المدينة. حتى أصبحت المدينة مجرد ساحة لعرض مواد البناء، بدون أن يكون هناك فكر معماري واضح، لدرجة أن كثير من واجهات المباني يلاحظ من تصميمها أنها لم تُعط الاهتمام الكافي لإظهارها بشكل جيد.

## ٢.١ مشكلة البحث وفرضياته

لاحظ الباحثين أن كثيراً من واجهات المباني في مكة المكرمة تفتقد إلى التناقض والتجانس والوحدة في تصميمها المعماري، حيث أنه يظهر فيها ما يعرف بالفوضى البصرية. مما أثر ذلك على مظهر المدينة. فقدت بذلك هويتها المعمارية. بحيث لم تعد تمتلك خصوصية عمرانية ومعمارية. ويعتمد البحث في فرضياته على:

- أن عدم وجود ضوابط وإرشادات تصميمية لتصميم الواجهات أدى إلى الفوضى البصرية في الواجهات.
  - لا يوجد تناسق وتجانس بين واجهات المباني.
  - فلة اهتمام المهندس المعماري بتصميم الواجهات.

### ٣.١. تساؤلات البحث وأهدافه

فيما يلي التساؤلات الرئيسية للبحث وهي:

- هل توجد ضوابط للمعابر بين فيما يتعلق بتصميم الواجهات؟
  - هل توجد قائمة إرشادات تصميمية لدى متذدي القرار بالأمانة لتقدير واجهات المشاريع؟
  - ما هي الإرشادات التصميمية التي يمكن من خلالها الحد من الفوضى البصرية؟

ويهدف البحث إلى دراسة وتحليل واجهات بعض المباني وما وصلت إليه من فوضى بصرية، وتحديد أسباب هذه الفوضى البصرية، ومن ثم محاولة وضع بعض الحلول المناسبة.

الأهمية .4.1

تكمّن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في إثراء المجال المعرفي لعلوم العمارة من خلال التعمق في مجال التحليل البصري لواجهات المباني واستخلاص بعض الإرشادات التي تجعل من عملية التحليل البصري عملية موضوعية. أما من الناحية التطبيقية فيعد هذا البحث مساهمة في إبراز مشكلة الفوضى البصرية، ووضع بعض الحلول المناسبة التي تظهر المدينة في أفضل حال من الناحية العمرانية.

5.1 منهجية البحث

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيس، وسيكون هناك التحليل البصري لمجموعة من المباني التي تقع على شارع العزيزية العام بمكة المكرمة. حيث تعد الدراسة البصرية من أهم الجوانب التي يمكن من خلالها تحليل المشهد العمراني للمدينة ويشمل التحليل البصري دراسات الفراغ العمراني، ومعالجة الواجهات، والأرصفة، وخط الأسفف (roofline)، ومنحوتات الشوارع وتحليل درجة تعقيد التفاصيل البصرية التي تميز مكاناً من آخر<sup>1</sup>. وسوف نركز على معالجة الواجهات وتصميمها وخط السماء. إضافة إلى زيارات ميدانية لبعض

<sup>١</sup> موتون، كليف، ترجمة الدرع، طاهر عبدالحميد، التصميم العمراني الشوارع والساحات، الرياض: جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطبع， 1432هـ.

المكاتب الهندسية، وزيارة للجهات المسئولة بأمانة العاصمة المقدسة المخولة باعطاء الموافقة على المشاريع، وإصدار رخص البناء للتعرف على آرائهم في تصميم واجهات مبني شارع العزيزية العام. أما أدوات جمع البيانات فستعتمد على الفحص الميداني للواجهات، وتدوين بياناتها مع التصوير الفتوغرافي، إضافة إلى الاستبانة.

### 6. سبب اختيار مبني الشوارع التجارية

تعد الشوارع التجارية من أهم المناطق التي يكثر فيها عبور زوار مكة المكرمة، وبالتالي فإن المبني التي تقع على هذه الشوارع تكون انعكاساً رئيسياً للوضع المعماري العمراني لمدينة مكة المكرمة امام الزائرین، إضافة إلى ما تحظى به هذه المناطق من اشتراطات بناء تختلف عن غيرها من المناطق من حيث الارتفاعات والارتفاعات وغيرها. وتم اختيار شارع العزيزية العام (طريق المسجد الحرام) كونه من أهم الشوارع التجارية في مكة المكرمة، حيث تقع عليه أهم الأسواق التي يرتادها سكان مكة المكرمة على مدار العام إضافة إلى المحلات التجارية التي تقع على طرفي الشارع مما جعل منه شارعاً يكتظ بحركة دائمة للسيارات، ولا يقتصر الأمر على سكان مكة فقط بل أيضاً على الحجاج والمعتمرين كون هذا الشارع تقع عليه أبراج وفنادق إسكان الحجاج في موسم الحج، نظراً لموقعه الاستراتيجي فهو رابط بين الحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة كما في الصورة الجوية (1).



صورة جوية (1): توضح ربط شارع العزيزية العام بين منطقة المشاعر، والحرم المكي الشريف.

المصدر: <http://www.google earth.com/21-10-2014>

### 2. الإطار النظري

يمثل الإطار النظري الأساس الذي يبني عليه البحث أطروحته حول تصميم الواجهات، حيث ستناول أهمية الإرشادات التصميمية في ضبط المعمار نحو التنساق والتجانس وإنعكاسه على جمالية البيئة، مع استعراض بعض الضوابط والإرشادات التصميمية لبعض الدول المتقدمة. إضافة لتناول دور المعماري في تصميم الواجهات. وفيما يلي تفصيل الإطار النظري:

#### 2.1. دور الوحدة البصرية في جودة البيئة العمرانية

إن السمة الأبرز في أكثر المدن بهاً وتألّفًا امتلاكها للتاغم كبير ووحدة مميزة في مقاييسها واستمرارية عظيمة في روحها، فالملائعة الخالصة هنا ليست في أن تنظر إلى نصب معماري معزول باحث عن فردية محضة وإنما إلى نسيج متاغم وفاعل كالشجرة بدءاً من الورنيقات: المبني، حتى كامل الشجرة: المدينة<sup>2</sup>. وتناسق البيئة العمرانية وانسجامها مع بعضها البعض يعطي مظهراً جيداً عن المدينة ومجتمعها حيث يؤكّد سيرت (Sert) على ذلك عندما استهل حديثه في مؤتمر معهد المعماريين الأمريكيين بالإشادة بمركز مدينة واشنطن "المخطط معمارياً بشكل جيد بحيث يشعر الإنسان أهمية المجتمع المدني في العمارة، وأهمية

<sup>2</sup> ساندرز، ولIAM. كريجر، اليكس، ترجمة الهذلول، صالح، نشاء وتطور التصميم العمراني (1956-2006م)، الرياض، الجمعية السعودية لعلوم العمارة، 1431هـ.

التناسق والترابط بين المبني وانسجامها مع الفراغات المحيطة بها، وأهمية تصميمها وتشبيدها في بيئة مخططة، حيث تعد أفضل المدن هي التي تمتلك تناغماً ووحدة وتوازناً كبيراً في أجزائها المختلفة<sup>3</sup>.

## 2.2. أهمية الإرشادات التصميمية في تجانس وتناسق الواجهات المعمارية للمبني

كانت البيئة العمرانية في المدن وعبر من العصور محل اهتمام لكل من تولى أمر هذه المدن منذ المدن الإغريقية ومروراً بالمدن الرومانية إلى المدن الإسلامية حيث وضعت الأنظمة والمعايير التي تضمن جودة هذه البيئة. ولعل الموضوع أوضح في العصر الإسلامي عند دخول المصطفى (ص) المدينة المنورة، حيث وضع (ص) أسس العمارة الإسلامية، عندما قام بخطيط مسجده، وتحديد مساحته، وتجهيز الموقع للبناء. وعندما قام ببناء مساكنه بجوار المسجد، وما شملت عليه هذه المساكن من بساطة وخصوصية وتوافق مع البيئة<sup>4</sup>. وكذلك عند بداية إنشاء الأنصار والمدن خارج الجزيرة العربية، وتحديداً عند إنشاء مدينة البصرة التي تعد أول مدينة عربية إسلامية أنشئت خارج الجزيرة العربية في عام 14 هـ/ 635 م حيث وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الأسس والمعايير العامة لقيام هذه المدينة حيث "أوصى واليه على البصرة بتتفيد التخطيط الهندسي للمدينة وأن تكون دور الناس متلاصقة، ولا يزيد عدد الغرف في الدار الواحدة عن ثلات، وأن لا يرتفع البناء فيها أكثر من طابق واحد". وهذه التعاليم تؤكد على وجود معايير حضارية إسلامية لقيام المدن العربية مبنية على تعاليم الإسلام، مما نتج عنه تجانس التكوين العمراني للمدينة العربية. وأنه لا يمكن الوصول إلى هذا التجانس والانسجام إلا بوجود الضوابط والمعايير التي تحكم عملية التصميم.

## 3.2. إرشادات تصميم الواجهات على المستوى الإقليمي والعالمي

في وقتنا الحالي نلاحظ عدم الاهتمام بالمعايير التصميمية للواجهات كثيراً، حيث أن التركيز يكون أكثر على المعايير التصميمية الداخلية للمبني من نسب بناء وارتفاعات وتحديد الارتفاعات فعند الاطلاع على نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان بالأردن<sup>5</sup> نلاحظ بأنه هناك مادة واحدة فقط من فقرتين وضعت معيار للواجهة وهي أن لا تزيد نسبة ألوان طلاء الواجهة بأي لون عن 20% والمساحة المتبقية تكون من ألوان الحجر الطبيعي، مع عدم استعمال أي مواد عاكسة للضوء تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطراً على السلامة العامة.

أما على المستوى العالمي فإن المتوجل في شوارع الدول الأوروبية وأمريكا يلاحظ مدى التجانس والانسجام بين واجهات المبني مما يدل على أن هناك نظاماً يحكم هذه الواجهات، وأدى إلى هذه الوحدة والتجانس، وعند البحث اتضحت أن هناك معايير وإرشادات تصميمية للواجهات يتقيد بها المطور والمعماري على حد سواء. فمثلاً في مدينة نيويورك هناك خطوط إرشادية لتصميم المبني تتصل على: طبيعة المواد، وموقع فوائل الأدوار (الافاريز)، ونسب فتحات النوافذ إلى الحوائط المصننة<sup>6</sup>. حيث أوجدت هذه الخطوط الإرشادية وحدة بصرية وأفرزت طابع بصري جمالي للمدينة كما هو موضح في صورة (1).

ومن المدن التي تم الاطلاع على المعايير التصميمية الخاصة بها هي:

1- مدينة ساندي (sandy) من ولاية اوتها (UTAH) بالولايات المتحدة، تم وضع إرشادات تصميمية معمارية للواجهات بهدف تعزيز التنمية والتطوير، ورفع جودة التصميم، وتشجيع التصميم الإبداعية مع المحافظة على التوافق، والتجانس مع المشاريع المحيطة. وتم تأسيس هذه المعايير بعد الاطلاع على معايير بعض المدن، حيث بدأت هذه المعايير بالتأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع والهوية المعمارية من خلال تناسق وتجانس عناصر الواجهة. ومع التشجيع على الإبداع

<sup>3</sup>ساندرز، وليام. كريجر، اليكس. المرجع السابق

<sup>4</sup>عزب، خالد محمد مصطفى، تخطيط وعمارة المدن الإسلامية، الدوحة، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، 1997م.

<sup>5</sup>موسى، عدالله كامل، الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والشرق والمشرق والمغرب خلال العصر النبوي والراشدي، القاهرة، زهراء الشرق، 1429هـ.

<sup>6</sup> <http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/laws.asp>

<sup>7</sup> لاتج، جون، ترجمة عويس، حازم محمد، التصميم العمراني: التصنيف النوعي للإجراءات والمشروعات موضحة بأكثر من خمسين حالة دراسية، الرياض، جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطبع، 1433هـ.

والنفرد في تصميم الواجهة إلا أنه لابد وأن يكون هناك محافظة على التوافق والتجانس مع الواجهات المجاورة لتحقيق صورة موحدة. ويجب الاهتمام بالمقاييس الإنساني وأن تكون الألوان والمواد من البيئة الطبيعية للمنطقة ومراعاة النسب وربط العناصر جيداً بعضها ببعض إضافة إلى رفض الواجهة المصمتة بدون أي تفاصيل صورة رقم (2) و صورة رقم (3) توضح هذه الضوابط.



**صورة(1):** توضح مجموعة من المباني على شاطئ مانهاتن.

المصدر: <http://ar.wikipedia.org/18-11-2014>



**صورة (2):** يعد هذا التصميم غير مقبول.

**تعليق:** تم تحديد الصورة بمقبول أو غير مقبول كما ورد بالمصدر.

المصدر: <http://sandy.utah.gov / 18-11-2014>

أما ما يخص النوافذ فيجب أن يكون حجمها وشكلها متجانس مع الواجهة، والتقليل من الزجاج العاكس والتشجيع على الإضاءة الطبيعية، ولابد أن يكون هناك إثارة بصرية من خلال العناصر الأفقية والرأسية وأن يعكس شكل المبنى وظيفته، والتأكيد على الاهتمام بالداخل الرئيسي، كذلك من الاشتراطات المهمة هو الحظر من تصميم مساحات كبيرة من مادة واحدة منعاً للرتابة و صورة رقم (4) و صورة رقم (5) توضح هذه الضوابط.



**صورة (4):** يعتبر هذا التصميم مقبول

**تعليق:** تم تحديد الصورة بمقبول أو غير مقبول كما ورد بالمصدر.

المصدر: <http://sandy.utah.gov / 18-11-2014>

أما ما يتعلق بمواد البناء فيجب أن لا تزيد عدد المواد عن أربعة في الواجهة وأن لا يزيد نسبة الجص في الواجهة عن 20% ، أما الألوان فيجب أن تكون من الألوان القريبة من البيئة، وأن لا تزيد عن أربعة ألوان في الواجهة. كذلك يحظر استخدام المواد المعدنية (metal)، مع تجنب استخدام المواد ذات الصيانة العالية.<sup>8</sup>

2- وفي مقاطعة قري وود (GRAYWOOD) من ولاية لويزيانا (LOUISIANA) بالولايات المتحدة وضعت إرشادات معمارية بهدف الحفاظ على الطابع المعماري، والشكل المعماري العام المتواافق مع المبني المحيطة مع السماح بالتنوع والتفرد في التصميم حيث اهتمت هذه المعايير بالطابع المعماري التقليدي للمدينة وتحديد مواد البناء وألوان هذه المواد ويجب أن تكون هذه المواد معتمدة من قبل الجهات المسئولة فهناك ألوان لا يسمح بها، وخاصة الألوان الزاهية (bright colors)، وكذلك الاهتمام بالعناصر المعمارية للواجهة : كالنوافذ التي يجب أن يكون حجمها وتصميمها وألوانها مناسبة ومتناقة مع الطابع المعماري للمبني إضافة إلى الزجاج يجب أن يكون موفراً للطاقة. أما الأسقف فيمنع أن تكون مسطحة، بل يجب أن تكون مائلة حماية من الشمس والأمطار. والمدخل الرئيسي للمبني يجب أن يتم تأكيده وتزييه بأروقة، وأن يحتوي على تفاصيل قوية كي يكون مختلفاً عن تصميم أبواب الغرف. كذلك الإضاءة الخارجية يجب أن تتناسب مع الواجهة<sup>9</sup>

3- وفي ولاية الميسissippi قامت هيئة التطوير بالولاية (The Mississippi Development Authority) بوضع ضوابط استرشادية تصميمية (Design Guidelines)، وغيرها من المدن والمقاطعات الأمريكية كانت تهدف إلى تعزيز جودة المبني وتحسين المظهر العام والمحافظة على المنظر التاريخي (التقليدي) للمبني، وتحتوي هذه الضوابط على مجموعة من الإجراءات والمبادئ التي تمثل إطاراً لتصميم الواجهات. ومن هذه الإجراءات ضرورة استخدام العناصر والسمات المعمارية التي تحافظ وتعطي استمرارية تاريخية للمدينة مثل: العقود والأفاريز وغيرها. وكذلك استخدام مواد محددة. أما النوافذ فيجب أن تحافظ على الطابع التاريخي وما تحويه من إطارات وزجاج ومفصلات وبعد عن استخدام الزجاج الملون والمزخرف الذي يؤثر على الطابع العام، وكذلك فيما يتعلق بالأبواب حيث يجب عدم استخدام أبواب الألمنيوم، مع ضرورة التناقض في التصميم واللون والملمس والصفات البصرية الأخرى<sup>10</sup>. ويستطيع المتقدم للبناء أن يحصل على هذه المبادئ كاملة ضمن رخصة البناء.

4- أما مدينة برووكهاون (BROOKHAVEN) من ولاية نيويورك (NEW YORK) فلها أيضاً معايير تهتم بتوحيد المظهر العام، وتشجيع استخدام المواد المستدامة قدر المستطاع، وإن لا تزيد عدد المواد عن اثنين، وأن تكون الألوان متباينة مع ألوان المبني المحيطة وتتجنب الألوان المتباينة مع ما حولها. أيضاً وضعت تصميم يقسم المبني إلى ثلاثة أقسام يجب العمل به<sup>11</sup>.

5- وفي مدينة تورنتو بكندا (TORNTO) هناك ضوابط لتصميم واجهات المبني العالية حيث اعتمد مجلس المدينة هذه الضوابط بعد تكليف إحدى المؤسسات المعمارية الاستشارية التي وضعت مبادئ وإرشادات تصميمية تعطي المدينة بأكملها لعمل هذه المبادئ على المحافظة على الطابع العام للمدينة وتكون سياسة رسمية لتطوير المبني. ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:

- تقسيم كتلة المبني إلى ثلاثة أقسام وهي: الجزء السفلي، والجزء الأوسط، والجزء العلوي كما هو واضح في الشكل رقم (1) والشكل رقم (2).
- تجنب المساحات المصنفة الممتدة رأسياً والتي ليس بينها وبين الشارع ارتباط، انظر الشكل (3).
- البعد عن تصميم الواجهة كصندوق كبير.


<sup>8</sup> <http://sandy.utah.gov>

<sup>9</sup> <http://graywoodllc.com/guidelines/index.html>

<sup>10</sup> [http://www.nj.gov/dep/hpo/hrrcn\\_sandy\\_pdf%20files/mississippi.pdf](http://www.nj.gov/dep/hpo/hrrcn_sandy_pdf%20files/mississippi.pdf)


<sup>11</sup> [http://bettercities.net/sites/default/files/Portion%20rd%20design%20guidelines\\_final.pdf](http://bettercities.net/sites/default/files/Portion%20rd%20design%20guidelines_final.pdf)

- الإبداع في التصميم ومراعاة الوحدة والتباين.12 -



**شكل (1):** يوضح تقسيم واجهة المبنى إلى ثلاثة أقسام رئيسية لكل قسم ضوابط تصميمية.

المصدر: [toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm](http://toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm) / 23/11/2014



**شكل(2):** يوضح بعض المعايير التصميمية لجزء الأول من المبنى الذي يسمى القاعدة.

المصدر: [toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm](http://toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm) / 23/11/2014



**شكل (3):** يوضح التصاميم غير المرغوب فيها.

المصدر: [toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm](http://toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm) / 23/11/2014

<sup>12</sup> [toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm](http://toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm)

## 4.2. دور المعماري

وفي إطار تحمل المعماري مسؤولية المشاركة في إنتاج بيئة عمرانية جيدة يذكر أدموند بيبن (Edmund Bacon) أننا نفتقر إلى العمل كمجموعة واحدة بين المهن الثلاث الرئيسية: التخطيط والعمارة، والإدارة، حيث يوجه المعماريون كل مقدراتهم نحو تصميم المباني المنفردة، بينما يتوجه المخططون نحو تركيز جهودهم على تطوير أفكار عامة وغير ملموسة مثل توزيع المناطق، وتحديد استعمالات الأراضي وتطوير المعايير التخطيطية كالكثافات وغيرها. أما الإداريون ومتخذو القرار الذين يحددون فعلاً الشكل الأساسي للبيئة العمرانية، فينظرون عامتهم للعمل المعماري كسلعة يمكن شراؤها في النهاية.<sup>13</sup> مما يعني أن عمل المعماري يؤثر بشكل كبير على التكوين العام للبيئة العمرانية. ويأتي دور المعماري في تأثيره على البيئة العمرانية من خلال عمله الفردي، فهو لا ينظر إلى ما حوله من مباني ومنشآت، إنما تركيزه على المبني المراد تصميمه. حيث يؤكّد سيرت (Sert) على أن البيئة العمرانية والمدن لا تبني من خلال الأعمال الفردية، وأن البيئة العادلة المألوفة هي التي جعلت المدينة على ما هي عليه<sup>14</sup>. وكفاءة المعماري تلعب دوراً مهماً في جودة التكوين المعماري للمدينة. فكلما كان هناك ضعف نسبي لمهن التصميم فإن هذا يؤدي إلى عدم قدرتها على التأثير في المخرجات المكونة للمدينة، وهو ما نلاحظ استمراره في واقعنا اليوم.<sup>15</sup>

## 5.2. خلاصة الإطار النظري

اتضح من خلال الإطار النظري أن الإرشادات التصميمية للواجهات تساهم في الحد من الفوضى البصرية وتحقق التجانس والتناسق بين الواجهات، لذلك فقد تم استخلاص مجموعة من الإرشادات التصميمية للواجهات والموضحة في الجدول رقم (1). ونهدف أيضاً من تحديد هذه الإرشادات كي نستخدمها كمقياس لتقدير مدى تجانس وتناسق واجهات مبني شارع العزيزية العام أثناء تحليلنا للواجهات في الدراسة الميدانية.

**جدول(1): الإرشادات التصميمية للواجهات**

التصنيف	المعيار (الضابط)	م
1. عدم تفاوت خط السماء بشكل واضح.	خط السماء	.1
1. يجب ألا تزيد المواد عن أربعة على مستوى الواجهة. 2. التقليل من الزجاج العاكس والتشجيع على الإضاءة الطبيعية 3. تجنب تخطيطية مساحات كبيرة بمادة واحدة منعاً للرتابة. 4. تجنب المواد ذات الصيانة العالية.	مواد البناء	.2
1. يجب ألا تزيد الألوان عن أربعة. 2. يجب أن تكون الألوان قريبة من البيئة 3. تجنب الألوان الصارخة والشاذة	الألوان	
1. مراعاة النسب وربط العناصر جيداً بعضها ببعض 2. رفض الواجهة المصمتة بدون أي تفاصيل. 3. خلق إثارة بصرية من خلال العناصر الأفقية والرأسية.	التفاصيل المعمارية (الأفاريز، العقود، كاسرات الشمس...الخ)	
1. تناسق تصميم النافذة وحجمها مع تصميم الواجهة 2. مراعاة العلاقة بين المصمت والفتحات.	الشابيك والعلاقة بين المصمت والفتحات	.3
1. التأكيد على الاهتمام بالمداخل الرئيسية 2. التأكيد على فخامة وهيبة المدخل من خلال تصميمه.	المدخل الرئيسي	
1. يجب أن يكون تقسيم المبني ثلاثي بشكل واضح الجزء الأرضي والأوسط والعلوي .	ال التقسيم الثلاثي لكتلة المبني	

<sup>13</sup> ساندرز، وليام. كريجر، اليكس. مرجع سابق، 1431 هـ.

<sup>14</sup> المرجع السابق، ص: 70.

<sup>15</sup> المرجع السابق، ص: 78.

### 3. الدراسة الميدانية حالة دراسية: شارع العزيزية العام بمكة المكرمة

في هذا الجزء من البحث يتم التطرق إلى الدراسة الميدانية، والتي تعتمد على جانبين في استعراض ومناقشة وتحليل موضوع البحث هما: التحليل البصري (الملاحظة)، والاستبانة.

#### 1.3. التحليل البصري (الملاحظة)

ستتناول في الدراسة تحليل لواجهات المباني في منطقة الدراسة، وستركز أثناء الوصف والتحليل على المعايير والضوابط التي تم استعراضها في الجدول رقم (1) وهي كالتالي:

- 1- الارتفاعات (خط السماء).
- 2- معالجة الواجهات (مواد البناء والألوان).
- 3- وصف التكوين الخارجي من حيث التصميم.

تم اختيار الجانب الشرقي من الشارع لإجراء الدراسة الوصفية والتحليلية على المباني والمنشآت التي تقع في هذا الجانب وتحديداً من شارع صدقى حتى طريق الملك خالد صورة جوية (2). وتم اختيار هذا الجانب لأن واجهاته تقع تجاه الغرب حيث من المفترض أن واجهات هذا الاتجاه يراعى في تصميمها أشعة وحرارة الشمس.

#### 1- الارتفاعات (خط السماء):

تضيق ارتفاعات المباني في هذا الشارع إلى نظام ارتفاعات البناء بمكة المكرمة<sup>16</sup> ، فالعدد الأقصى من الطوابق يصل إلى 20 طابقاً، ونسبة البناء 75% وهي الحد الأقصى المسموح فيها لبناء الطابق الأرضي من كامل مساحة قطعة الأرض، أما معامل مسطح البناء فهو 10.25m وهو عبارة عن نسبة إجمالي مسطحات البناء المسموح ببنائها إلى مساحة قطعة الأرض.



صورة جوية (2): يوضح منطقة الدراسة وهي المنطقة المحصور بين طريق صدقى وشارع الملك خالد

المصدر: <http://www.google earth.com/21-10-2014>

تم في البداية رصد وتوثيق ارتفاع كل مبنى، ومن ثم إجراء أمر الإحصاء الوصفي من خلال الأمر (descriptive statistics) في برنامج الأكسييل حيث أظهر جدول رقم (2) مجموعة من المعلومات تستطيع من خلالها ملاحظة التباين في الارتفاعات. حيث يتضح أن متوسط الارتفاعات 5,7 وأن المتوال 2 وهذا يعني أنه على الرغم من أن الارتفاعات محددة بـ 20 طابقاً إلا أن أغلب الارتفاعات هي دون هذا الرقم وبلغ الانحراف المعياري 6,52 وهذا يعني أن التشتت عالي بين الارتفاعات. وباستخدام نظرية (Interval Estimation)<sup>17</sup>


<sup>16</sup> نظام ارتفاعات البناء بمكة المكرمة الصادر عنأمانة العاصمة المقدسة: الطبعة الرابعة. (شعبان، 1427هـ)

<sup>17</sup> هي نظرية يستخدم الرقم الوارد في الصنف الأخير في الجدول (2) لنطرح منه المتوسط وتجمع أيضاً معه المتوسط ليعطينا مدى يتراوح بين رقمين كالتالي: (7.5-7.5, 2+2)

نلاحظ أن الارتفاعات تتراوح بين (9.5, 5.5) أي بين خمسة وستة أدوار كما سبق ذكره. وللوضيح هذا التباين بشكل أكبر فقد تم رسم جميع الارتفاعات بالاستعانة ببرنامج الأتوCAD شكل (4). وعلى الرغم من أن هذا الشارع من أهم الشوارع التجارية إلا أن هناك أراضي غير مبنية، ومبني لم يزد ارتفاعها عن دورين وهي الأكثر تكراراً، مما يؤثر بشكل كبير على التكوين العمراني. فأغلب المباني ذات الارتفاعات المنخفضة هي مباني قديمة متهدلة في حين أن المباني ذات الارتفاعات العالية هي مباني حديثة وبمواد بناء جديدة.

**جدول (2):** يوضح إحصائيات عن ارتفاعات المباني في الجانب الشمالي من شارع العزيزية العام

7.50	متوسط الارتفاعات	Mean
4.00	الوسيط	Median
2.00	المنوال	Mode
0.00	أقل ارتفاع للمباني	Minimum
21.00	أعلى ارتفاع للمباني	Maximum
330.00	مجموع العمليات	Sum
44.00	مجموع المباني	Count
1.98 $\approx$ 2	مستوى الثقة	Confidence Level(95.0%)



**شكل (4):** ارتفاعات المباني في منطقة الدراسة حيث نلاحظ التباين الواضح في الارتفاعات.


#### 2- معالجة الواجهات (مواد البناء والألوان):

على الرغم من أن منطقة الدراسة محددة، وصغيرة حيث لا يتعذر طولها 1،8 كم إلا أن هناك أنواعاً متعددة من مواد البناء الخاصة بتكسية الواجهات حيث تم حصر هذه المواد في عشر أنواع بحسب الملاحظة البصرية، والجدول رقم (3) يوضح هذه نوعية المواد:

**جدول (3):** يوضح تكرار أنواع مواد بناء تكسية الواجهات بعد حصرها.

تكرار استخدام المادة في مبني منطقة الدراسة	المادة	الترتيب
7	دهان	1
10	رخام	2
5	زجاج	3
3	رخام مع زجاج	4
1	الألمنيوم	5
6	الآلمنيوم مع زجاج	6
2	جرانيت مع زجاج	7
2	بريكاست مع زجاج	8
2	دهان مع خشب	9
1	جرانيت	10
39	المجموع	

وبعد أن تم إجراء عملية التكرار تم إظهار النسب المئوية لمواد البناء من خلال الشكل الدائري رقم (5) الذي يحوي نسب لهذه المواد، حيث اتضحت بأن هناك تفاوتاً في النسب، وأن أكبر نسبة هي لمادة الرخام بنسبة 26% يليها مادة الألمنيوم مع الزجاج بنسبة 15% . و تعدد مواد البناء الخاصة بتكسية الواجهات يؤدي إلى عدم تجانس المبني فيما بينها بسبب أن هذا التنوّع والتعدد تم بطريقة غير مدرورة حتى أصبحت المدينة وكأنها معرض لمواد البناء.



**شكل(5):** يوضح نسب مواد البناء الخاصة بتكسية الواجهات.

### 3- وصف وتحليل التكوين الخارجي لبعض المباني التي تقع في منطقة الدراسة:

هذا المعيار يهتم بوصف بعض المباني في منطقة الدراسة. حيث تم اختيار عدد من المباني كعينة من مباني الشارع من خلال تقسيم منطقة الدراسة إلى أربعة مناطق (عينات): عينة في البداية وهي التي تضم أول مبنيين وهما في بداية منطقة الدراسة، وهي بعد منزل الشيخ فقيه مباشرة. العينة الثانية وهي قريبة من العينة الأولى وتضم مبنيين، والعينة الثالثة وهي في الوسط وتضم ثلاثة مباني، العينة الرابعة وتقع في نهاية الشارع، وتضم ثلاثة مباني. كما هو موضح في الصورة الجوية رقم (3).



**صورة جوية (3):** يوضح العينات التي سيتم تحليل واجهات مبنيها

المصدر: <http://www.google earth.com/21-10-2014>

وفيما يلي وصف وتحليل لهذه العينات على النحو التالي:

1. عينة التحليل الأولى: تم اختيار هذه العينة كونها أول منطقة تبدأ في المبني المرتفعة وتضم مبنيين صورة (5).

- **المبني رقم (1):**

وهو بارتفاع 11 طابقاً، تمت تكسيته بمادة الرخام بالكامل. حيث نلاحظ عدم وجود أي تفاصيل معمارية سوى عمل إطارات من الرخام، ولكن بلون مختلف على الفتحات.

- **المبني رقم (2):**

وهو بارتفاع 16 طابقاً، تمت تكسيته بمادة الألمنيوم بالكامل مع عمل إطارات في الأطراف من الألمنيوم ولكن بلون مختلف، مع محاولة إبراز كتلة المدخل كنوع من تأكيد المدخل. ولكن نلاحظ خلو الواجهة من أي تفاصيل معمارية تضفي نوعاً من الجمال على المبني.



- صورة (5):** توضح الصورة عدم التجانس بين البناءين من ناحية الألوان أو حتى المواد المستخدمة.
2. عينة التحليل الثانية: وهي أيضاً تم اختيارها بسبب أن المنطقة التي بينها وبين العينة الأولى لا توجد بها مباني مرتفعة ، وتضم مبنيين صورة (6).

▪ **المبني رقم (3):**

يتكون المبني من 18 طابقاً، تمت تكسية هذا المبني بالكامل من مادة الزجاج مع بعض الإطارات المعدنية بالاتجاه الرأسي في وسط كتلة المبني لإعطاء نوع من التميز . وفي هذا الواجهة لا نلاحظ وجود أجزاء مصنمة.

▪ **المبني رقم (4):**

يتكون المبني من 19 طابقاً، حيث يغطي الزجاج منطقة الوسط بالكامل، ويعلو هذا الزجاج عقد من مادة (جي ار سي)، ويحيط بهذه المنطقة من الأطراف أجزاء مصنمة يتخللها نوافذ كل طابق، حيث نلاحظ أن الأجزاء المصنمة أعطت تنوعاً وتبيناً مع الزجاج.



- صورة (6):** نلاحظ التنوع والاختلاف في الألوان، وفي مواد البناء، وفي التصميم.
3. عينة التحليل الثالثة: وهي تقرباً في المنتصف وتضم ثلاثة مباني صورة (7)

▪ **المبني رقم (5):**

تم تكسية هذا المبني بمادة الألمنيوم مع الزجاج ونلاحظ أن هناك تشكيلاً بين الزجاج والألمنيوم بشكل رأسي مع بروز كتلة في الجهة اليسرى وقد تم تمييز هذا البروز من خلال جعل الفتحات عرضية، ونلاحظ أيضاً أن مدخل المبني في الجهة اليسرى من المبني يعكس السائد حيث يكون المدخل في الوسط، وقد ميز المدخل بوجود ثلاثة أعمدة حرة بارتفاع دورين. المادة الرئيسية للواجهة هي الزجاج مع استخدام الرخام على طرف الزجاج حيث ظهرت العلاقة بين المصنمة والمفتوح وأعطت نوعاً من القوة للواجهة مع تكسية الطرف الأيسر من المبني بالجرانيت لعمل تنوع في المواد والألوان.

▪ **المبني رقم (6):**

بعد هذا المبني أعلى المباني ارتفاعاً في منطقة الدراسة ونلاحظ في واجهة هذا المبني وجود جزأين غاطسين في الطرف الأيمن والطرف الأيسر: وأخذت الفتحات فيما الشكل العرضي مع بروز كتلة في

الوسط، تميزت هذه الكتلة بتنعيميتها بالكامل بالزجاج ماعدا الأطراف التي غطيت بالألمونيوم، مع تثبيت إطار معدني كنوع من التشكيل بوسط الواجهة ، مع بروز دروة السطح .

▪ المبنى رقم (7):

تم تكسير هذا المبنى بمادة الجرانيت مع الزجاج ونلاحظ بعض التفاصيل المعمارية من خلال استخدام الزجاج بشكل طولي وكذلك استخدام المنحنيات عند أطراف المبنى، مع مراعاة العلاقة بين الأجزاء المصمتة والزجاج مما أضاف نوعاً من الجمال على المبنى.



صورة (7). نلاحظ التنوع والاختلاف في التصميم وفي مواد البناء.

4. العينة الرابعة: وهي في آخر الشارع وتكون من ثلاثة مباني صورة (8).

▪ المبنى رقم (8):

يتكون من 10 طوابق ويعد هذا المبنى من أقدم المباني المكتبية على هذا الشارع وتعود ملكيته للشيخ عبد الرحمن فقيه، وهو مكسو بالكامل بالزجاج ماعدا أطراف المبنى التي استخدم فيها شرائح الألمنيوم مع فتحات زجاجية رأسية، والجزء المميز في هذا المبنى هو شطف أركان المبنى وتدرجها باليوز كلما اتجهنا للأعلى، ومحاولة ربطها بأطراف المبنى بشرائح الألمنيوم الأفقية، ونلاحظ بروز كتلة المدخل بارتفاع ثلاثة طوابق، وكذلك استخدام العقود نصف الدائرية في أعلى المبنى.

▪ المبنى رقم (9):

وهو عبارة عن مبني بنك يتكون من طابق واحد سداسي الشكل مكسو بالكامل من مادة الرخام، و يتميز المبني بارتفاع سقف المنطقة الوسطى للمبني من أجل الإضاءة الطبيعية وإضافة نوع من الجمال للواجهة.

▪ المبني رقم (10):

يتكون من 10 طوابق، وهو مبني فندقي يعتبر هذا المبني من المباني الفقيرة معمارياً فلا يوجد هناك تفاصيل تذكر فيه ماعدا الإطار حول الشبابيك والذي ينتهي بعقود نصف دائرية .



صورة (8): توضح مباني المنطقة الرابعة من منطقة الدراسة حيث يتضح الاختلاف في معالجة الواجهات من حيث التصميم ومواد البناء.

### 2.3. نتائج التحليل البصري

ومما سبق من الوصف والتحليل للواجهات يتضح لنا جلياً الاختلاف الكبير في التصميم المعماري للواجهات حيث يوضح الجدول (4) تقييم لهذه الواجهات على ضوء الإرشادات التصميمية.

**جدول(4): تقييم الواجهات العينات المختارة من لمباني على ضوء الإرشادات التصميمية.**

المثال	درجة التحقق	التحقق	الضابط (المعيار)	عنوان المعيار	م
شكل رقم(1)	لم يتحقق	هناك تباين واضح في خط السماء	عدم تفاوت خط السماء بشكل واضح	خط السماء	.1
العينة رقم 2 المبني 4 رقم 4	لم يتحقق	ثلاث من المحظورات في هذا المعيار تتحقق وهي: 1. الإفراط في استخدام الزجاج. 2. تغطية مساحات كبيرة بمادة واحدة. 3. استخدام مواد ذات صيغة عالية.	1. يجب أن لا تزيد المواد عن أربعة على مستوى الواجهة. 2. والتقليل من الزجاج العاكس والتشجيع على الإضاءة الطبيعية 2. تحجب تغطية مساحات كبيرة بمادة واحدة منعاً للرتابة. 4. تحجب المواد ذات الصيغة العالية.	مواد البناء	2
			يجب أن لا تزيد الألوان عن أربعة. يجب أن تكون الألوان قريبة من البيئة تجنب الألوان الصارخة والشائنة	الألوان	
العينة رقم 2 المبني 4 رقم 4	لم يتحقق	1. الاعتماد بشكل كبير على تغطية كامل مساحات الواجهة بزجاج وألمنيوم مما تنتج عنه قلة وندرة في التفاصيل المعمارية حيث أوجدت هذه المواد مساحات كبيرة بدون تفاصيل ولم تكن هناك إثارة بصرية.	1. مراعاة النسب وربط العناصر جيداً بعضها البعض 2. إضافة إلى رفض الواجهة المصمتة بدون أي تفاصيل. 3. خلق إثارة بصرية من خلال العناصر الأفقية والرأسية.	التفاصيل المعمارية (الأفاريز، العقود، كسرات الشمس... الخ)	
العينة رقم 3 المبني 6 رقم 6	تحقق جزئي	1. الاعتماد بشكل كبير على تغطية أجزاء كبيرة من الواجهة بموادتين جعل هذا العنصر غير متحقق بكثرة أو يكاد لا يلاحظ حيث اختفت تقريباً الفتحات ولا يوجد إلا مساحات زجاج وأخرى الألمنيوم.	تناسق تصميم النافذة وحجمها مع تصميم الواجهة ومراعاة العلاقة بين المصمت والفتحات.	الшибابيك العلاقة بين المصمت والفتحات	3
العينة رقم 3 المبني 6 رقم 6 والمبني 7 رقم 7	لم يتحقق	1. تصميم المداخل لا يعكس الاهتمام بها وبمحلاة إيرازها وتاكيدتها.	1. التأكيد على الاهتمام بالمداخل الرئيسية 2. يجب أن يكون هناك فخامة وهيبة للمدخل من خلال تصميمه.	المدخل الرئيسي	
العينة رقم 3 المبني 6 رقم 7 ورقم	لم يتحقق	1. التقسيم الثلاثي بين الكل غير متحقق	1. يجب أن يكون تقسيم المبني ثلاثي بشكل واضح الجزء الأرضي والأوسط.	التقسيم الثلاثي لكتلة المبني	

### 3.3. الاستبانة

الاستبانة هي الأداة الثانية الرئيسية في البحث، وتم تصميمها كأداة داعمة للتحليل الدراسة. وهي موجهة للمعماريين الممارسين وكذلك المسؤولين بأمانة العاصمة المقدسة، وأعضاء المجلس البلدي، وتهدف للتحقق من مشكلة البحث واختبار فرضياته، إضافة إلى التعرف على أهم مسببات الفوضى البصرية، والحلول المناسبة. واحتوت الاستبانة على

أربعة أسئلة رئيسة (من نوعية الأسئلة المغلقة)<sup>18</sup>. إضافة إلى سؤال مفتوح إذا رغب المستجيب بإضافة المزيد من المعلومات. والجدول رقم (5) يوضح مجتمع البحث الذين تم توزيع الاستبانة على عينة منهم:

**جدول رقم (5):** يوضح الأشخاص والجهات التي تم توزيع الاستبانة عليهم\*.

م	جهة المفحوصين	العدد الكلي	العدد الذي تم توزيعه	العدد المستلم
	أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة والمسؤولين عن دراسة المشاريع التي تصل ارتفاعاتها إلى 20 طبق	4	4	3
	أعضاء المجلس البلدي	14	14	8
	المهندسين المعماريين بالمكاتب الهندسية	136	17	16
	المجموع	154	35	27

### 1.3.3. إجراءات تصميم الاستبانة

وبعد تصميم استمار الاستبانة بشكل مبدئي، تم عرضها على بعض المهندسين المعماريين لمناقشتها مواضيع الاستبانة، ومعرفة آرائهم حولها، و حول مفردات الأسئلة، ومدى وضوحها وفهمهم لها. وعلى ضوء ذلك تم التعديل على بعض المفردات لتكون أكثر وضوحاً، وتم حذف أحد الأسئلة الذي قد يسبب تشويشاً للمبحثين. ومن ثم تم توزيع الاستبيانات بطريقة التوزيع المباشر، وذلك بتسلیمها مباشرة من قبل الباحث إلى المشاركين في البحث سواء المكاتب الهندسية، أو أعضاء اللجنة الفنية لدراسة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة والمسؤولين عن الموافقة على المشاريع الكبرى. أما أعضاء المجلس البلدي فتم تسليم الاستبيانات إلى سكرتير المجلس للتواصل مع الأعضاء مباشرة، أو عبر البريد الإلكتروني.

### 2.3.3. تحليل وعرض البيانات

تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (spss)، حيث تم في البداية ترقيم الاستمارات ثم ترميز بيانات ومتغيرات الاستبانة، وإعطاء كل إجابة قيمة رقمية تمهدًا لعملية إدخالها في الحاسوب الآلي برنامج (spss) وإجراء التحليلات اللازمة. وفيما يلي عرض للبيانات باستخدام جداول التوزيعات التكرارية مع مناقشة للمخرجات لاستخلاص النتائج.

- تم صياغة الجزء الثاني الرئيس للإستبانة ليشمل قياس بعدين رئيسيين، بعد أن كان الجزء الأول عبارة عن معلومات أولية للمستجيب والبعدين هما هي: مدى الإحساس بمشكلة البحث وهي انعدام التنساب والتجانس بين المبني، و مدى اهتمام المعماري في تصميم الواجهات. حيث اتضح الآتي:

فيما يتعلق بالبعد الأول المتعلق بمشكلة البحث فإن هناك أربعة أسئلة لتحقق من وجود هذه المشكلة، حيث اتضح أن نسبة 49% من المبحثين يرون أن التنساب والانسجام بين المبني يكون أحياناً كما هو واضح في الجدول رقم (6)، وهذا يدل على عدم وجود رأي قاطع أو إجماع حول وجود المشكلة، ولكنهم يميلون إلى تغيير الرأي المؤيد لوجود المشكلة، وأن التجانس بين المبني شيء ملاحظ، وخاصة أن أغلب الاختيارات تتركز بين أحياناً ونادر.

فيما يتعلق بالبعد الثاني ومدى اهتمام المعماري بتصميم الواجهات فإن هناك أيضاً أربع أسئلة لقياس هذا البعض، حيث اتضح أن نسبة 57.4% يرون أن اهتمام المعماري بتصميم الواجهات يكون أحياناً كما هو واضح في الجدول رقم (7)، وهذا يدل أيضاً إلى عدم وجود رأي قاطع أو إجماع حول دور المعماري في المشكلة، ولكنهم يميلون إلى تغيير الرأي المؤيد لذلك، وخاصة أن أغلب الاختيارات تتركز بين أحياناً ونادر.

<sup>18</sup> تم وضع نسخة من الاستبانة في قسم الملحق

\* تم توزيع الاستبانة على المكاتب الهندسية الواقعة على نفس الشارع وعدها سبعة عشر مكتباً، بحيث يتم تسليم استبانة واحدة لكل مهندس معماري في كل مكتب

جدول رقم (6): يوضح التحقق من البعد الأول الخاص بمدى تناسق وتجانس الواجهات.

المفردة الأكثر تكراراً	العبارة					المقياس	عبارات البعد الأول الخاصة بالتحقق من مدى تناسق وتجانس الواجهات
	المجموع	أبداً	نادراً	أحياناً	دائماً		
أحياناً بنسبة %63	27	2	6	17	2	التكرار	1. هل تعكس مواد البناء الانسجام والتناسق بين المبني.
أحياناً بنسبة %59.3	27	5	6	16	0	التكرار	2. هل ترى أن مواد البناء الحالية للواجهات تناسب طبيعة المدينة.
أحياناً بنسبة %44.2	27	4	9	12	2	التكرار	3. هل تعكس الألوان الواجهات الانسجام والتناسق بين المبني.
نادراً بنسبة %40.7	27	5	11	8	3	التكرار	4. هل هناك تناسب بين ارتفاعات المبني.
أحياناً بنسبة %49	108	16	32	53	7	التكرار	المجموع

جدول رقم (7): يوضح آراء عينة الدراسة في تقييم مدى اهتمام المعماري بتصميم الواجهات.

العبارة الأكثر تكراراً	العبارة					المقياس	عبارات البعد الثاني الخاص بالتحقق من مدى اهتمام المعماري بتصميم الواجهات
	المجموع	أبداً	نادراً	أحياناً	دائماً		
أحياناً بنسبة %77.8	27	0	4	21	2	التكرار	1. هل تعكس الواجهات مدى اهتمام المصمم بتصميمها
أحياناً بنسبة %40.7	27	2	11	11	3	التكرار	2. هل هناك علاقة بين الفتحات والأجزاء المصمتة
أحياناً بنسبة %59.3	27	1	10	16	0	التكرار	3. هل مداخل المبني مصممة بطريقة جيدة ومدرورة
أحياناً بنسبة %51.9	27	4	9	14	0	التكرار	4. هل تعكس الواجهات وجود فكر معماري
أحياناً بنسبة %57.4	108	7	34	62	5		المجموع

- أما الجزء الثالث وهو عبارة عن سؤال عن أهم مسببات الفوضى البصرية حيث اتضح أن 68.4% من المعماريين بالمكاتب الهندسية، وأعضاء اللجنة الفنية بأمانة العاصمة المقسسة يرون أن عدم وجود ضوابط وإرشادات تصميمية هي السبب الأكثر أهمية، والسبب الذي يليه في الأهمية هو عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات جدول رقم (8) بنسبة 52.6%， ويتبين من هذه النتيجة ضرورة وجود إرشادات تصميمية للواجهات، حيث أن غياب هذه الإرشادات يؤدي لفوضى البصرية، وينتتج من هذه النتيجة بأن وجود الإرشادات التصميمية تساهم في الحد من الفوضى البصرية. أما أعضاء المجلس البلدي فإن 62.5% منهم يرون أن السبب الأكثر أهمية هو ضعف كفاءة المعماري، يليه في الأهمية عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات بنسبة 50%. وتشير هذه النتيجة إلى التوافق مع الفرضية الثانية للبحث القائلة: بأن هناك قلة اهتمام من قبل المعماري لتصميم الواجهات. ويلاحظ أن 75% من أعضاء المجلس البلدي يرون أن عدم وجود ضوابط وإرشادات تصميمية هو السبب الأقل أهمية بعكس المعماريين الذين جعلوا هذا السبب الأكثر أهمية، كما هو واضح في جدول رقم (9). ويوضح الجدول رقم (10) مقارنة بين أعضاء اللجنة الفنية بأمانة، والمعماريين بالمكاتب الهندسية، وأعضاء المجلس البلدي حول نظرتهم لأهم أسباب الفوضى البصرية.

**جدول رقم (8):** يوضح ترتيب أسباب الفوضى البصرية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة والمعماريين بالمكاتب الهندسية.

النتيجة الأعلى تكراراً	مستوى الأهمية						المقياس	أسباب الفوضى البصرية
	النسبة	المجموع	قليل الأهمية	متوسط الأهمية	كثير الأهمية	أكبر أهمية		
الأكثر أهمية	68.4 %	19	1	3	2	13	التكرار	1. عدم وجود ضوابط وارشادات تصميمية
كثير الأهمية	52.6 %	19	2	5	10	2	التكرار	2. عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات
متوسط الأهمية	36.8 %	19	7	4	4	4	التكرار	4. تدخل المالك للتقليل من التكلفة على حساب الجودة
قليل الأهمية	47.4 %	19	9	7	3	0	التكرار	3. ضعف كفاءة المعماري

**جدول رقم (9):** يوضح ترتيب أسباب الفوضى البصرية من وجهة نظر أعضاء المجلس البلدي.

النتيجة الأعلى تكراراً	مستوى الأهمية						المقياس	أسباب الفوضى البصرية
	المجموع	المجموع	قليل الأهمية	متوسط الأهمية	كثير الأهمية	أكبر أهمية		
الأكثر أهمية	%62.5	8	0	2	1	5	التكرار	2. ضعف كفاءة المعماري.
كثير الأهمية	%50	8	0	3	4	1	التكرار	3. عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات.
متوسط الأهمية	%37.5	8	2	2	3	1	التكرار	4. تدخل المالك للتقليل من التكلفة على حساب الجودة.
قليل الأهمية	%75	8	6	1	0	1	التكرار	1. عدم وجود ضوابط وارشادات تصميمية.

**جدول رقم (10):** مقارنة بين أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة والمعماريين بالمكاتب الهندسية وأعضاء المجلس البلدي حول ترتيب أهم أسباب الفوضى البصرية.

أهم أسباب الفوضى البصرية من وجهة أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة والمعماريين بالمكاتب الهندسية.	أهم أسباب الفوضى البصرية من وجهة أعضاء المجلس البلدي.
1. عدم وجود ضوابط وإرشادات تصميمية.	1. ضعف كفاءة المعماري
2. عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات.	2. عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات

- الجزء الرابع وهو عبارة عن سؤال عن أهم الحلول لمعالجة الفوضى البصرية حيث أتضح أن 73.7% من المعماريين بالمكاتب الهندسية، وأعضاء اللجنة الفنية بأمانة العاصمة المقدسة يرون أن وضع ضوابط لتصميم الواجهات هو الحل الأكثر أهمية، يليه في الأهمية توسيعية المالك بأهمية الواجهات بنسبة 42.1% كما هو واضح في جدول رقم (11). في حين %37.5 من أعضاء المجلس البلدي يرون أن توسيعية المعماريين بأهمية الواجهات، وتوسيعية المالك هي الأكثر الأهمية، وأن وضع ضوابط وإرشادات تصميمية يعتبر كثير الأهمية بنسبة 50% كما في جدول رقم (12). ويوضح الجدول رقم (13) يوضح مقارنة بين أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة، والمعماريين بالمكاتب الهندسية وأعضاء المجلس البلدي حول نظرتهم لأهم حلول الحد من الفوضى البصرية.

**جدول رقم (11):** يوضح ترتيب مقترنات الحد من الفوضى البصرية من وجهة نظر أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة والمعماريين بالمكاتب الهندسية

النتيجة الأعلى تكراراً	مستوى الأهمية						المقياس	مقترنات للحد من الفوضى البصرية
	النسبة	المجموع	قليل الأهمية	متوسط الأهمية	كثير الأهمية	الأكثر أهمية		
الأكثر أهمية	%73.7	19	2	2	1	14	التكرار	1. وضع ضوابط وإرشادات تصميمية.
كثير الأهمية	%42.1	19	3	4	8	4	التكرار	2. توقيعه المالك بأهمية الواجهات.
متوسط الأهمية	%47.4	19	3	9	7	0	التكرار	3. توقيعه المصممين المعماريين بأهمية الواجهات.
قليل الأهمية	%57.9	19	11	4	3	1	التكرار	4. حصر المشاريع على مكاتب هندسية ذات سمعة جيدة.

**جدول رقم (12):** يوضح ترتيب مقترنات للحد من الفوضى البصرية من وجهة نظر أعضاء المجلس البلدي.

النتيجة الأعلى تكراراً	مستوى الأهمية						المقياس	مقترنات للحد من الفوضى البصرية
	النسبة	المجموع	قليل الأهمية	متوسط الأهمية	كثير الأهمية	الأكثر أهمية		
الأكثر أهمية	%37.5	8	0	2	3	3	التكرار	4. توقيعه المصممين المعماريين بأهمية الواجهات.
كثير الأهمية	%37.5	8	0	2	3	3	التكرار	3. توقيعه المالك بأهمية الواجهات.
كثير الأهمية	%50	8	0	3	4	1	التكرار	1. وضع ضوابط وإرشادات تصميمية.
قليل الأهمية	%37.5	8	3	2	1	2	التكرار	2. حصر المشاريع على مكاتب هندسية ذات سمعة جيدة.

**جدول رقم (13):** مقارنة بين أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة والمعماريين بالمكاتب الهندسية وأعضاء المجلس البلدي حول نظرتهم لأهم حلول الحد من الفوضى البصرية.

أهم الحلول من وجهة أعضاء المجلس البلدي. والمعماريين بالمكاتب الهندسية.	أهم الحلول من وجهة أعضاء اللجنة الفنية بالأمانة.
1. وضع ضوابط وإرشادات تصميمية. 2. توقيعه المالك بأهمية الواجهات.	1. توقيعه المصممين المعماريين بأهمية الواجهات 2. توقيعه المالك بأهمية الواجهات.

#### 4. النتائج

ما سبق ومن خلال التحليل البصري لبعض المباني بشارع العزيزية العام، وتحليل الاستبانة توصل البحث إلى النتائج التالية:-

- عدم وجود ضوابط وإرشادات تصميمية للواجهات حيث اتضحت ذلك من خلال المقابلة المباشرة مع مدير إدارة الرخص بالأمانة، والمسؤول عن المكاتب الهندسية، وعضو اللجنة الفنية لدراسة المشاريع، الذي أوضح بأنه حالياً لا توجد لديهم ضوابط أو معايير للحكم على تصميم الواجهات، وإنما يعتمدون على آرائهم وخبرتهم الشخصية في هذا المجال، وهم الآن بصدد وضع ضوابط هندسية للمشاريع تتضمن ضوابط لتصميم الواجهات.
- وجود فوضى بصرية وعدم تجانس وتناسق لواجهات المباني نتيجة تنوع استخدام مواد البناء بدون ضوابط، مما أثر على تجانس المبني وبالتالي فقدت المنطقة التناسق والتجانس، كذلك تعدد ألوان المواد المستخدمة في الواجهات زاد من حدة الفوضى البصرية.

3. من أهم أسباب الفوضى البصرية عدم وجود ضوابط وإرشادات تصميمية فهي السبب الأكثر أهمية، وأيضاً عدم اهتمام البلدية بتصميم الواجهات.
4. اتضح وجود عدد كبير من المباني غير المطورة وغير المستغلة لنظام الارتفاعات، مما سبب تبايناً كبيراً في الارتفاعات، وهذا الأمر أثر على جمالية التكوين المعماري لمنطقة الدراسة، حيث الاختلاف في خط الأفق يشكل كبير يؤثر على جمالية التكوين.
5. تنوع تصاميم الواجهات بدون أن تكون هناك وحدة في التصميم ساهم في الفوضى البصرية.
6. هناك واجهات مبنية فقيرة من ناحية التصميم المعماري، فالملاحظ أن أغلب الواجهات لم تكن إلا عرضاً لمواد البناء وبخاصة مواد البناء الحديثة كالألمونيوم والزجاج.
7. للاحظ عدم وجود جهد معماري لإبراز أي فكر أو توجه.
8. قيام المالك بتغيير تصميم الواجهات أثناء التنفيذ، وبعد اعتماد المخططات من البلدية، أو الأمانة، حيث يصبح المنفذ على الطبيعة مختلف للتصميم المعتمد نتيجة عدم تدقيق مراقبى البلدية على تصميم الواجهات وهذا التغيير يأتي رغبة من المالك في تقليل التكلفة.

## 5. التوصيات

يقدم البحث بعض التوصيات التي تساعد وتساهم في الحد من الفوضى البصرية وتعمل على إيجاد التجانس والتناسق بين واجهات المباني، وهي على النحو التالي:

1. وضع ضوابط وإرشادات تصميمية للواجهات تتوافق مع البيئة المحلية من قبل الإداره المعنية بأمانة العاصمة المقدسة، ويجب أن تطرح هذه الضوابط قبل اعتمادها على المجتمع، وبخاصة المعماريين بالماكتب الهندسية، وأعضاء المجلس البلدي لأخذ آرائهم وملحوظاتهم.
2. ضرورة اهتمام البلديات والأمانة بتصميم الواجهات عند الموافقة على اصدرا رخص البناء للمشاريع، وأن يكون التصميم على مستوى عال من الجودة. مع وضع لائحة مخالفات على كل من يخالف التصميم أثناء التنفيذ.
3. توعية المالك بأهمية الواجهات، وما تعكسه من صورة ايجابية أو سلبية عن حالة المدينة العمرانية، إضافة إلى أنها تعد قيمة مضافة للمبني من الناحية الاقتصادية.
4. توعية المعماريين بضرورة الاهتمام بتصميم الواجهات.
5. إجراء مزيد من الدراسات حول مدى مساهمة الإرشادات التصميمية في الحفاظ على الطبع المحلي والهوية المعمارية.

## المراجع

- [1] ساندرز، وليام. كريجر، اليكس. ترجمة الهنلول، صالح. نشأة وتطور التصميم العمراني (1956-2006)م. الرياض: الجمعية السعودية لعلوم العمران، 1431هـ.
- [2] الهنلول، صالح. التشریع في تكوین البيئة العمرانية. الرياض: الجمعية السعودية لعلوم العمران، 1431هـ.
- [3] موتن، كليف. ترجمة الدرع، طاهر عبد الحميد. التصميم العمراني الشوارع والساحات. الرياض: جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطبع، 1432هـ.
- [4] موتن، كليف. ترجمة البلوز، ابراهيم محمد. التصميم العمراني الطريقة والتقنيات. الرياض: جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطبع، 1432هـ.
- [5] موسى، عبدالله كامل. الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب خلال العصر النبوى والراشدى. القاهرة: زهراء الشرق، 1429هـ.
- [5] عزب، خالد محمد مصطفى. تخطيط وعمارة المدن الإسلامية. (الطبعة الأولى). الدوحة: وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية، 1418هـ - 1997م.
- [6] لاج، جون. ترجمة عويس، حازم محمد. التصميم العمراني: التصنيف النوعي للإجراءات والمشروعات موضحة بأكثر من خمسين حالة دراسية. الرياض: جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطبع، 1433هـ.
- [7] نظام ارتفاعات البناء بمكة المكرمة الصادر عن أمانة العاصمة المقدسة: الطبعة الرابعة. (شعبان، 1427هـ).
- [8] <https://www.google.com/earth/>
- [9] <http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/laws.asp>
- [10] <http://sandy.utah.gov>
- [11] <http://graywoodllc.com/guidelines/index.html>

- [12] [http://www.nj.gov/dep/hpo/hrren\\_sandy\\_pdf%20files/mississippi.pdf](http://www.nj.gov/dep/hpo/hrren_sandy_pdf%20files/mississippi.pdf)  
 [13][http://bettercities.net/sites/default/files/Portion%20rd%20design%20guidelines\\_final.pdf](http://bettercities.net/sites/default/files/Portion%20rd%20design%20guidelines_final.pdf)  
 [14] [toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm](http://toronto.ca/planning/tallbuildingdesign.htm)  
 [15] <https://www.holymakkah.gov.sa>

### الملحق

(نموذج من استبانة البحث)

تصميم واجهات مباني الشوارع التجارية

حالة دراسية: مبني شارع العزيزية العام بمكة المكرمة

المكرم الاخ العزيز المهندس المعماري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعكس واجهات المبني الصورة البصرية للمدينة، وكلما كانت هذه الواجهات على مستوى عالي من الانسجام والتناصق كلما أدى ذلك إلى وحدة الصورة البصرية للمدينة، وكلما كان هناك إهمال في هذا الجانب فان الفوضى البصرية ستكون سمة غالبة على البيئة العمرانية للمدينة.

ولقد تم تصميم هذه الاستبانة كجزء من دراسة هذا الموضوع، حيث ستنستخدم كل المعلومات في هذه الاستبانة لغرض البحث العلمي، ومساهمتك في هذا البحث من خلال تعبئة هذه الاستبانة سيساعدنا في تحقيق أهداف البحث والوصول بإذن الله إلى النتائج المرجوة ومن الأهداف الرئيسية لهذه الاستبانة :

1. التعرف على مشكلة الفوضى البصرية لواجهات المبني بصورة أوضح من وجهة نظر المسؤولين والممارسين للمهنة.
2. تحديد أهم الأسباب المؤدية للمشكلة.
3. تحديد أهم الحلول والمقررات للمشكلة.

لذا نأمل منكم التكرم بالإجابة على الأسئلة في الصفحة التالية:

[بسم الله الرحمن الرحيم]

#### 1. معلومات أولية

أ. المؤهل: ( ) أقل من جامعي ( ) جامعي ( ) دراسات عليا

ب. التخصص (.....)

ج. عدد سنوات العمل: ( ) من سنة إلى 5 سنوات ( ) 5 سنوات إلى 10 سنوات  
 ( ) من 10 سنوات إلى 15 سنة ( ) من 15 سنة فأكثر

2. يعتبر شارع العزيزية العام من أهم الشوارع بمكة المكرمة وفيما يلي بعض الأسئلة المتعلقة بواجهات المبني التي تقع على هذا الشارع برجاء ضع علامه ✓ أمام اختيارك:

مدى التحقيق				العبارة	م
أبدا	نادرا	أحيانا	دائما		
مواد البناء وألوان الواجهات					
				هل تعكس مواد البناء الانسجام والتناصق بين المباني.	.1
				هل ترى أن مواد البناء المستخدمة حالياً للواجهات تناسب طبيعة المدينة	.2

				هل تعكس ألوان الواجهات الانسجام والتناسق بين المباني.	.3
تصميم الواجهة					
				هل تعكس الواجهات مدى اهتمام المصمم بتصميمها	.4
				هل تعكس الواجهات استخدام المبني	.5
				هل ترى أن هناك علاقة بين التوافذ (الفتحات) والأجزاء المصممة بالواجهة	.6
				هل ترى أن مداخل المبني مصممة بشكل جيد ومدروسة	.7
				هل هناك تناسب بين ارتفاعات المباني	.8
				هل ترى أن المالك ومطوري العقارات يعطون أولوية واهتمام لموضوع تصميم الواجهات	.9
ال الفكر المعماري والهوية					
				هل تعكس الواجهات وجود فكر معماري	.10
				هل هناك ارتباط بين الواجهات والهوية المعمارية لمكة	.11

3. فيما يلي بعض أسباب الفوضى البصرية، رتب هذه الأسباب بحسب أهمية كل سبب من وجهة نظرك، بحيث يعطى الرقم (1) للعنصر الأكثر أهمية والرقم (2) للعنصر الذي يليه ورقم(3) للعنصر الأقل أهمية ورقم (4) للعنصر الأخير في الأهمية:

- ( ) عدم وجود ضوابط وارشادات تصميمية هندессية لواجهات.
- ( ) ضعف كفاءة المصمم المعماري.
- ( ) عدم اهتمام البلدية والأمانة بتصميم الواجهات.
- ( ) تدخل المالك للتقليل من التكلفة على حساب الجودة.

4. فيما يلي بعض الحلول والاقتراحات لمعالجة الفوضى البصرية رتب هذه الاقتراحات بحسب أهميتها، بحيث يعطى الرقم (1) للعنصر الأكثر أهمية والرقم (2) للعنصر الذي يليه ورقم(3) للعنصر الأقل أهمية ورقم (4) للعنصر الأخير في الأهمية:

- ( ) وضع ضوابط ومعايير تصميمية معمارية لواجهات.

- ( ) حصر المشاريع الكبرى على مكاتب ذات سمعة جيدة .

- ( ) توسيعية المالك بأهمية الواجهات في عكس صورة جيدة عن المدينة.

- ( ) توسيعية المصممين المعماريين بأهمية الواجهات وأنها الانعكاس الرئيسي لعمaran المدينة.

5. فضلاً، هل ترغب بإضافة المزيد

---



---



---



---

## **DESIGN FAÇADES OF COMMERCIAL STREETS BUILDINGS CASE STUDY: BUILDINGS OF AL-AZIAZIH STREET IN MAKKAH HOLY CITY**

### **ABSTRACT**

Buildings facades are considered the expression of architecture and of the extent to which the city exhibits architectural harmony. These interfaces and the resulting visual unit will reflect the image of the physical environment of the city. The key problem for research pertaining to many of the buildings in Holy Makkah is due to their lack of architectural composition, and the lack of harmony between the facades, resulting in visual clutter, and affecting the appearance of the city, and even causing her to lose her urban and architectural qualities.

This research aims to study and analyze the facades of some buildings to highlight the visual clutter and try to suggest appropriate solution that contribute the reduction of visual clutter.

The research is based on the descriptive/analytical method. It employs visual study of facades of buildings in Makkah which were chosen from one of the main streets in Makkah, the Azizia Street and a visual analysis of the buildings located on the north side of the street, specifically from Sidqi road to King Khalid road. In addition, The researchers used questionnaires to explore the views of architect regarding building facades.

The research found through the description and analysis the building facades that lack harmony, resulting in a visual clutter. The researchers conclude that visual clutter is due to the lack of design guidelines that control and direct of the design process. Therefore, the most important recommendations of the research is to establish guidelines for design of facades to limit visual clutter. The researchers also emphasizes the need to educate owners and architects about the improving the visual image of the city.