



Journal of Applied  
Arts & Sciences



مجلة الفنون  
والعلوم التطبيقية



الاستفادة من النمذجة الرقمية السريعة في تطوير المنتجات الحديدية المنفذة بالسباكة

**Benefit from Rapid digital modeling in the development of iron products**

**Carried out by casting**

**بحث مقدم من**

عماد شفيق عبدالرحمن حشاد - قسم الاثاثات والانشاءات المعدنية - كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

ياسر محمد الصادق عبدالعزيز - قسم الاثاثات والانشاءات المعدنية - كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

#### **الملخص :-**

تمثل النمذجة الرقمية السريعة أحد الاساليب الحديثة في تطوير المنتجات الهندسية، حيث تساعد على تحسين جودة التصميم والانتاج، وتقليل الوقت اللازم للوصول بالمنتجات الهندسية الى المستهلك، وسهولة الضبط والمراقبة والتحكم في عمليات التصميم والتصنيع. وتتمثل مشكلة البحث: في قصور عمليات تصميم وتصنيع النماذج الاولى والقوالب التقليدية المصنعه يدويا من خامات الخشب والجبس والبلاستيك والشمع ورمل السباكة المستخدمة في تصنيع المنتجات الحديدية في كثير من الجوانب التصميمية والانتاجية، ويهدف البحث الى: الاستفادة من أحد تقنيات النمذجة الرقمية السريعة وهي الطباعة الثلاثية الابعاد في تصميم وانتاج نماذج وقوالب سباكة المنتجات الحديدية، نظرا لما تتميز به هذه التقنيات من حيث السرعة والدقة في التصميم والانتاج **وتوصل البحث الى عدد من النتائج من اهمها:**

١- الاقتصاد في الوقت والتكلفة باستخدام النظم الرقمية السريعة بنسب تتراوح ما بين ٥٠%:٩٠% مقارنة بطرق التصميم والانتاج والتوزيع التقليديه حيث أن دورة إنتاج المنتجات بمنظومة النمذجة الرقمية السريعة قصيرة جدا لأنها تستخدم القليل من الأدوات و الأجهزة و مراحل الانتاج و العمالة القليلة .

٢- اثبتت الدراسة التجريبية من خلال المنتج التطبيقي امكانيات منظومة النمذجة الرقمية والطباعة الثلاثية الابعاد في تصميم وتصنيع نموذج مقترح لأحد عناصر المنتجات الحديدية التي تنفذ بالسباكة، كما توصلت الدراسة النظرية لامكانية تصنيع قوالب السباكة الرملية لنفس المنتج مباشرة دون الحاجة لنموذج السباكة، وايضا امكانية تنفيذ نفس الوحدة الزخرفية بالمعدن مباشرة بماكينات الطباعة دون الحاجة لكل عمليات السباكة او غيرها من العمليات الصناعية ولكنها مازالت مكلفة ولا تصلح للانتاج الكمي.

**الكلمات الدالة:-** المنتجات الحديدية - السباكة الفنية - النمذجة الرقمية- الطباعة الثلاثية الابعاد

#### **المقدمة:**

الهندسية الى المستهلك، وسهولة الضبط والمراقبة والتحكم في عمليات التصميم والتصنيع، بالإضافة الى توافقها مع متطلبات التصنيع المرن الذي أصبح احد عناصر الصناعة الحديثة من اجل تحقيق القدرة التنافسية في الانتاج والتسويق.

تمثل النمذجة الرقمية السريعة أحد الاساليب الحديثة في تطوير المنتجات الهندسية، حيث تساعد على تحسين جودة التصميم والانتاج، وتقليل الوقت اللازم للوصول بالمنتجات

**ويهدف البحث الى:**

الاستفادة من تقنيات النمذجة الرقمية السريعة والطباعة الثلاثية الابعاد فى تصميم وانتاج نماذج وقوالب سباكة المنتجات الحديدية، نظرا لما تتميز به هذه التقنيات من حيث السرعة فى التصميم والانتاج، امكانية وسهولة التعديل على التصميمات، سهولة التواصل بين النماذج الحقيقية الملموسة والنماذج الافتراضية، دقة وجودة وصلابة نماذج السباكة الناتجة، انخفاض الوقت والتكلفة، مما يعكس على جودة وتطوير المنتجات الحديدية.

**أهمية البحث:-** تعد عمليات تصنيع المنتجات الحديدية بأسلوب السباكة من العمليات قليلة التكلفة بالمقارنة بغيرها من العمليات الصناعية، وبالتالي فهي صناعة واعدة اذا تم استثمار وتوظيف الاساليب الحديثة فى التصميم والتصنيع المرن مثل النمذجة الرقمية والطباعة الثلاثية الابعاد او التصنيع بالاضافة.

**منهجية البحث:-** يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى فى دراسة الاساليب التقليدية لسباكة المنتجات الحديدية وتقنيات النمذجة الرقمية والطباعة الثلاثية الابعاد وفوائدها، والمنهج التجريبي من خلال التطبيق العملى لهذه التقنيات فى مجال تصميم وتصنيع المنتجات الحديدية المنفذة بالسباكة.

**١- المنتجات الحديدية المنفذة بالسباكة**

تعد سباكة المعادن من العمليات الصناعية المهمة التى تستخدم فى تصنيع المنتجات الحديدية و يمكن انتاج أجزاء كاملة أو مكملات أو اكسسوارات أو وصلات أو وحدات زخرفية على قدر كبير من المرونة فى الشكل والتوظيف " كما يمكن الحصول على مسبوكات نصف مصنعة او مصنعة وذلك على حسب طريقة السباكة المستخدمة، وتؤدى عملية السباكة الى الحصول على منتج كامل بسعر تكلفة أقل من ٣٠ % الى ٥٠% على نفس المنتج لو انتج بطرق أخرى غير سباكة المعادن " (١٦-١٥ ص-٢٠٠٨) شكل (١) يوضح بعض هذه المنتجات.

وتعد المنتجات الحديدية أحد مفردات العمارة والتأثيث الداخلى والخارجى، حيث تتنوع المنتجات الحديدية على حسب الوظيفة التى تؤديها مثل الاثاثات الحديدية لتأثيث الأماكن العامة كالحدايق والميادين والقرى السياحية والفنادق والمنازل والاماكن الخاصة، وتدخل المنتجات الحديدية فى المجال المعمارى سواء كانت اسوار، حواجز، أبواب داخلية وخارجية النوافذ، درابزين السلالم والبلكنات، بالاضافة الى وحدات الاضاءة المصنعة من الخامات الحديدية والمعدنية التى تستخدم لاضاءة الاماكن العامة والخاصة، كما تدخل المنتجات الحديدية فى بعض المنشآت المعدنية الخفيفة مثل البرجولات والجداريات والنصب التذكارية فى الميادين والحدايق، وتصنع المنتجات الحديدية بأساليب صناعية مختلفة ومن اهمها عمليات سباكة المعادن، وتمثل النماذج الاولى والقوالب أهمية كبيرة فى مخرجات عملية السباكة من الخامات المعدنية مثل الحديد المطاوع والحديد الزهر والنحاس والالمنيوم .

**مشكلة البحث:**

إعتماد معظم الصناعة المحلية على الاساليب التقليدية القديمة فى عمليات سباكة المعادن المختلفة وما يكتنفها من القصور الشديد فى عمليات تصميم وتصنيع النماذج الاولى والقوالب التقليدية المصنعة يدويا أو ميكانيكيا من خامات الخشب والجبس والبلاستيك والشمع ورمل السباكة المستخدمة فى تصنيع المنتجات الحديدية، فى كثير من الجوانب التصميمية والانتاجية، مثل زيادة وقت وتكلفة الانتاج والجودة غير الملائمة وعدم المرونة فى التصميم والابتكار والتأخر فى تلبية متطلبات العملاء والتسويق وعدم توافرها مع متطلبات التصنيع المرن الذى يستلزم سرعة وسهولة تداول المعلومات والبيانات والتصميمات والتبادلية بين مراحل التصميم والتصنيع على الماكينات والبرامج الرقمية الحديثة.



شكل (١) يوضح بعض المنتجات الحديدية المنفذة بأسلوب السباكة

الجبسية بالبلاستيك الصلد المتين، ويمكن تصنيع النماذج من اللدائن حيث يمكن حقن البلاستيك في قالب من الجص ليشكل النموذج المطلوب، ويمكن التشغيل بالماكينات لكتلة البلاستيك ذات الحجم المناسب، ويمكن انشاء النموذج ببناء طبقات متتالية من الرزین والصوف الزجاجي في قالب من الجص وهي من افضل الطرق التقليدية لعمل النماذج. (٧٤ - ص٢١٧ - ١٩٩٦)، ويمكن صناعة النماذج والقوالب الدائمة من المعادن وتستخدم في حالة الانتاج الكمي للمسبوكات وبالذات في حالة السباكة الالية (الختم بالماكينات) وتمتاز هذه النماذج بالدقة العالية وطول عمرها علاوة على نعومة السطح وتصنع هذه النماذج من سبائك الالمنيوم مع النحاس (٧ - ١٢ % نحاس)، حديد زهر برونز او نحاص اصفر وذلك في حالة الختم على ماكينات الهزازة او الختم بواسطة عمليات القذف كما يمكن استخدام سبائك ذات درجة الانصهار المنخفضة مثل سبائك الرصاص والبرموت، ويمكن استخدام الشمع المفقود في السباكة الدقيقة وتعطى نجاحا في انتاج مسبوكات معقدة الاشكال دقيقة الابعاد. (٧٤ - ص٤٧ - ١٩٩٦)

وعلى الرغم من نجاح عمليات السباكة التقليدية كأساليب انتاجية في تصنيع المنتجات الحديدية الا انه يمكن رصد بعض العيوب التي تؤثر على جوانب التصميم والانتاج منها: (٧٤ - ص٢٢٧ - ١٩٩٦)

ضعف الخامات التقليدية المستخدمة في صناعة نماذج السباكة مثل الخشب والذي لا يتناسب مع الانتاج المتكرر لاعداد كبيره من المسبوكات.  
كثرة العمليات الصناعية التي يمر بها النموذج حتى يصبح جاهزا للعمل مثل التصنيع والتشطيب والدهان، مما يعنى زيادة في الوقت والتكلفة النهائية .  
ضعف السيطرة على سماحيات انكماش المسبوك حيث يستعمل صانع النماذج مسطرة الانكماش Shrink Ruler وهي مسطرة يدوية ذات ابعاد أكبر قليلا من الحقيقة في عمل القياسات اللازمة للنموذج للتغلب على خاصية انكماش المعدن بالقالب بعد تجمده والتي من اسبابها، اختلاف نوع السبيكة المعدنية والفلز واختلاف مقاومة القالب لعمليات الانكماش، اختلاف ملامح التصميم مثل حجم المسبوك وشكله.  
الاعتماد الكبير على خبرة صانع النماذج بالطرق اليدوية والتي لها دور مهم لتحسين الانتاج وتفاىد الاخطاء ولكنها تظل في النهاية قدرات بشرية .

ويتم الحصول على المنتجات الحديدية المسبوكة وذلك بعد ترك المعدن المنصهر المصبوب في فراغ القالب لكي يتجمد، ولذلك فان شكل المسبوك يكون متطابقا مع شكل فراغ القالب، ويمكن الحصول على منتجات حديدية منقذة بالسباكة مهما كانت بالغة التعقيد في الشكل علاوة على توفير عمليات التشغيل على الماكينات. (٦٤ - ص١٥٦ - ٢٠٠١) وبواسطة عمليات السباكة يمكن انتاج منتجات حديدية من الحديد الصلب بجميع انواعه ( الصلب الكربوني - الصلب السبائكي ) والحديد الزهر بجميع انواعه ( زهر رمادي - زهر كروي - زهر ابيض ) وايضا مسبوكات من المعادن الغير حديدية ( الالمنيوم وسبائكة - والنحاس وسبائكة ) (٢٤ - ص٣٠٥ - ٢٠٠٣) ويوجد عدة عمليات لسباكة المنتجات الحديدية وهي السباكة في القوالب الرملية - السباكة في القوالب المعدنية - سباكة الطرد المركزي - السباكة تحت الضغط - السباكة بالشمع المفقود، وتمثل نماذج وقوالب السباكة Casting Pattern and moulds أهمية كبيرة في تصميم وانتاج المنتجات الحديدية المسبوكة.

## ٢- الاساليب التقليدية في عمل نماذج وقوالب سباكة المنتجات الحديدية وعيوبها

يمكن وصف النموذج ببساطة بأنة مثال يصنع به او يختم عليه القالب الرملی الذي يصب فيه المعدن او السبيكة المنصهرة ويترك ليبرد، ثم يخرج المسبوك بتكسير هذا القالب الرملی وبعد ذلك ينظف المسبوك تنظيفا مبدئيا، ويرسل بعدها الى ورشة الماكينات لتشغيله او لتجميعه حسب ما يتطلبه العمل من هذا يتضح ان القالب مرتبط ارتباطا تاما بصناعة النماذج. (٣٤ - ص١ - ٢٠٠٠) وحيثما يذهب النموذج يتجه المسبوك، وتتأثر نوعية وجودة المنتجات الحديدية المسبوكة بنوع المادة المستخدمة في صناعة النموذج وكذا بصانع النموذج والمهندس الذي قام بتصميم النماذج. (٧٤ - ص٢١٧ - ١٩٩٦)، ويمكن صناعة النموذج من الخشب اللدن (الصنوبر الابيض، صنوبر السكر) أو خشب الزان وخشب الماهوجني، ومعظم انواع الاخشاب تتأثر بالرطوبة الجوية التي تسبب التعوجات والتشوهات والانفخات في النماذج المستخدمة، ولذلك يجب تجفيف الاخشاب لمدة زمنية طويلة من ٦ شهور الى سنتين وتستخدم خامه الخشب في حالة الانتاج القليل العدد للمسبوكات المطابقة للنموذج، كما يمكن صنع النماذج من الجص أو الجبس وهو مادة صلبة مكونة من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم (  $2H_2O \cdot CaSO_4$  ) وللحصول على نتائج جيدة يمكن ان تشرب النماذج

بغرض اعادة انتاجها أو التعديل عليها قبل الانتاج باستخدام تقنيات المسح الظاهري للاسطح مثل:

أ:- **(قارئ الاحداثيات ثلاثي الابعاد 3d digitizer)** ويتم فيها قراءة احداثيات الجسم الخارجى للمنتج بتلامس الأداة المجس (التحسس) الخاصة بماكينه قياس الاحداثيات, وذلك يتم من خلال تحديد أبعاد النقاط على العنصر المراد قراءة احداثياته, ومنها يتم تحديد اعلى واسفل النقاط وتحديد الدقة المطلوب القراءة بها أو Reselution ووحدة القياس هي Voxel وهي المكافئ ثلاثي الابعاد للنقطة المنفردة ويمكن التحكم فى المجسات يدويا أو اليا ويكون الناتج هو تحويل الجسم المراد مسحة الى شكل ملفات من نظم CAD التقليدية على الكمبيوتر حتى يمكن ان تنتج ملفات CAD معالجة ومنها يمكن انتاج الجسم مرة اخرى بعد اجراء التغييرات المطلوبة عليه.

ب:- **(قارئ الاحداثيات بأشعة الليزر 3d laser scanner)** وهي قراءة نقاط المنتج من خلال الاحداثيات بأشعة الليزر وتكون سرعة جمع المعلومات من على اسطح المنتجات من ٢٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ نقطة لكل ثانية ويمكن الدمج بين الأداةين السابقين فى العمل لمسح ونقل بيانات الاشكال بدقة كبيرة (٧م-١٠٧ص-٢٠٠٨)

### ١/٣- فوائد النمذجة الرقمية السريعة فى تصنيع المنتجات الحديدية المسبوكة

تقوم هذه التقنية ببناء نماذج وظيفية مباشرة يمكن استعمالها فى السباكة بالقوالب الدائمة أو المؤقتة والنماذج المقدمة تتميز بالاتي :

- تتيح هذه الطريقة القدرة على الطباعة او التصنيع الثلاثي الابعاد المباشر للافكار المصممة على الكمبيوتر مما يوفر الوقت والجهد. (١٢م-٢٠ص-٢٠١٣)
- التسويق المسبق للمنتجات الحديدية, فتساعد فى الترويج للمنتجات حتى قبل انتاجها الفعلى بعرض نماذج ثلاثية الابعاد بالمقاييس الحقيقية على العملاء لى تحصل على تقييمهم وأرائهم والاستفاده من هذه الأراء قبل الدخول فى مرحلة التصنيع والانتاج.
- إمكانية تغيير تصميم المنتجات الحديدية وتعديلها عدة مرات بسهولة ودون عناء, وذلك من خلال الاستخدام الامثل للبرامج المتوفرة للاختبار قبل البدء فى اعداد النموذج.
- التحقق من عوامل الامان فى تصميم المسبوكات للمنتجات الحديدية وخاصة إذا كان يمثل جزءاً حساساً من

- صعوبة التنبؤ بسلوك المعادن والسبائك المنصهرة اثناء التجمد فى قوالب السباكة وخاصة القوالب الرملية مما يؤدى لقصور فى تصميم النماذج لتلبية هذه المتغيرات وايضا انخفاض الجودة والتشطيب.

- الكثير من التصميمات المكلفة قد تتغير ومسبوكات لا تحصى قد يجرى عليها تعديلات بعد انتاجها وكان يمكن التغلب على هذه المشاكل بالدراسة المتأنية للنموذج. بالاضافة الى صعوبة التنبؤ بالمساحات ومناطق الانكماش والاماكن التى يحدث لها تمزق اثناء تجمد الفلز او السبيكة.

- صعوبة تحديد اماكن اتصال المصببات والمغذيات بالاعتماد على المحاولة والخطأ اثناء تجهيز القوالب للسباكة, هذا بالاضافة الى العديد من المشاكل والصعوبات الاخرى التى تكتنف عمليات السباكة التقليدية والتي يضيق البحث عن حصرها.

### ٣- النمذجة الرقمية السريعة

مصطلح النمذجة الرقمية يشير الى عملية ابتكار عروض افتراضية على الكمبيوتر من خلال المعالجة الرياضية لأشكال ثلاثية الابعاد لاي شكل, ونتيجة هذا الابتكار هو ما نسمة صناعيا نماذج أو شبكات ثلاثية الابعاد والمصادر الشائعة للنماذج الرقمية هي التى يمكن انتاجها من قبل المصممين باستخدام البرامج المتخصصة للنمذجة الرقمية على الكمبيوتر, هذا بالاضافة الى الشبكات الرقمية التى يمكن تكوينها من خلال المسح بأشعة الليزر أو أدوات نقل الاحداثيات من عالم الاشكال الحقيقية الملموسة بمساعدة أدوات وبرامج متخصصة لهذا الغرض. (١٥م-٤ص-٢٠١٢), وتلعب النمذجة الرقمية السريعة دورا مهما فى تطوير مختلف المنتجات الصناعية, ولها نطاق واسع من التطبيقات, ويمكن تقسيم العملية الى مرحلتين هما - المرحلة الافتراضية والمرحلة الحقيقية, المرحلة الافتراضية التى تتم باستخدام برامج لبناء نماذج رقمية ثلاثية الابعاد مثل برامج Katia (Solidworks - Inventor - Pro engineer) وغيرها من برامج الرسم الهندسى المرحلة الحقيقية التى تتم من خلال بناء الاشكال الثلاثية الابعاد طبقا للمعلومات والنماذج التى تم اعدادها على البرامج السابقة بمساعدة الكمبيوتر CAD لتحويل البيانات الى شرائح أو طبقات رقيقة للخامات التى تصهر أو تحول الى الشكل المطلوب من خلال هذه الشرائح. (١٤م-٥٥ص-٢٠١٦)

ويمكن ادخال البيانات الى برامج النمذجة الرقمية بنقل الشكل الخارجى للمنتجات الحديدية التى سبق انتاجها بالسباكة

والمناطق المقعرة (زوايا داخلية) الثقوب الغائرة، الجيوب والبروز والنقاطات المختلفة التي تؤثر على تجمد وتصلب المعدن، الخطوط الخارجية للقالب مثل التسوس والنحر التي تؤثر على كمية الحرارة التي يمتصها القالب، شكل وحجم المادة العازلة أو القشرة الخارجية للقالب والدلائل التي تؤثر على معدل انتقال الحرارة بين الأجزاء الداخلية.

**متغيرات مرتبطة بالخامات:** - مثل خصائص الفيزياء الحرارية للفلز أو السبيكة أو خامات القالب بما في ذلك الكثافة والتوصيل الحراري، التقلص الحجمي خلال التصلب، ومعامل التمدد والانكماش الحراري والتوتر السطحي.

**متغيرات أثناء عملية صب المعدن في القالب:** - مثل التدفق المضطرب أثناء صب المعدن في القالب، عمليات الأكسدة، تاكل القالب بفعل الغازات المنبعثة أثناء الصب والتجمد، إلى جانب ان الانتقال الحراري يؤدي إلى انخفاض سيولة المعدن من ناحية والتمدد الحراري للقالب من ناحية أخرى، أيضا عدم وصول المعدن إلى نهاية القالب أي تجمد المعدن قبل ان يملأ كل فجوات القالب والتنوع في معدلات التبريد التي ينتج عنها بنیان مجهري غير منتظم. (٥ ص - ٢٠٠٨). ولتفادي هذه المشكلات بقدر الامكان والوصول للحلول المناسبة لها، يمكن استخدام برامج النمذجة الرقمية بعمل محاكاة افتراضية لعملية صب المعدن ومن هذه البرامج ( AutoCAST - Castflow, - CastCAE - CAP/WRAFTS Nova- - MAGMASoft - JSCast - Casttherm - PAM-CAST/ProCAST - Solid/Flow ( SOLIDCast - RAPID/CAST

#### ٤- الطباعة ثلاثية الأبعاد (3Dprinting)

الطباعة ثلاثية الأبعاد هي احد عناصر منظومة النمذجة الرقمية واحدي تقنيات الإنتاج الحديثه (التصنيع بالاضافة-AM) Additive manufacturing \* والتي تُتيح الحصول على مجسم (نموذج لمنتج) ثلاثي الأبعاد او الحصول على منتج كامل من خلال تصميمه على الحاسوب باستخدام برامج النمذجة الرقمية ومن ثم طباعته بالطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يتم بناء المجسمات أو المنتجات وذلك بوضع طبقات رقيقة متتالية من ماده ما او اكثر من ماده فوق

المنشأ حيث يمكن عمل الاختبارات الانشائية وحدود الانهيار افتراضيا قبل الانتاج.

- تساعد تقنيات النمذجة الرقمية على تفهم مشاكل النموذج قبل الانتاج حتى يتسنى عمل أي تغيير ليصبح النموذج أكثر إقتصادا مثل تقليل عدد الدلائل المطلوبة والتي تمثل صعوبة في تصنيعها ووضعها مكانها، وسهولة وضع المصببات والمغذيات بطريقة تسمح بانتاج مسبوك سليم.

- على عكس الصناعة التقليدية لقوالب رمل السباكة، سواء كانت مسطحة او مكعبة والتي تستغرق عدة اسابيع، فان النمذجة الرقمية تجعل من تصميم وطباعة القوالب الرملية حتى المعقد منها سهل جدا ولا يستغرق وقت كبير، بحيث يتم انتاج قوالب السباكة بطريقة مؤتمتة بالكامل على اساس بيانات البرامج ثلاثية الأبعاد بدقة تصل إلى ٣٠٠ ميكرومتر على طبقات من رمل الكوارتز المخلوط بمواد راتنجية.

- يمكن الجمع بين القوالب الرملية المجوفة والقوالب او الدلائل في تصميم واحد وبدقة عالية مما يقلل من الزمن اللازم للعمل كما يمكن عمل نماذج وقوالب تصل ابعادها إلى ١٠٠٠×٦٠٠٠×٥٠٠٠ مم<sup>(١٩)</sup>

- تصميم النموذج للجمع بين السباكة واللحام، فمن المعروف ان قابلية المسبوك للالتواء والتمزق تتناسب طرديا مع طولة ودرجة تعقيدية. ويمكن بالنمذجة الرقمية سهولة تجزئة المسبوك إلى أجزاء أثناء التصميم وسباكة كل جزء على حدة ثم تجميعه باللحام وهو الاكثر اقتصادا من سباكة الجزء بأكمله.

- الاكتشاف المبكر لأخطاء وعيوب المسبوكات وذلك باستخدام حزم برامج تقوم باختبار النموذج المصمم في ظروف التسابك الحقيقية وهو ما يعرف بمحاكاة السباكة.

#### ١/١/٣- محاكاة عملية سباكة المنتجات الحديدية بالنمذجة

الرقمية **Casting Simulation** المحاكاة هي عملية تقليد ظاهرة حقيقة باستخدام مجموعة من المعادلات الرياضية التي تنفذ في برامج النمذجة الرقمية، والمنتجات الحديدية المسبوكة تخضع للكثير من المتغيرات التي تنشأ أثناء تجمد المعدن او الفلز مثل: (١٠ ص - ٣ ص - ٢٠٠٨)

**المتغيرات الهندسية:** - وتشمل تغير الخصائص الهندسية للشكل الخارجى مثل نشوء المناطق المحدبة (زوايا خارجية)

\* يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من التقنيات والعمليات التي تم تطويرها خلال أكثر من ثلاثين عاما، وتعرفها الجمعية الأمريكية للاختبار و تطوير المواد (ASTM)- وهي كيان عالمي معروف بتقديم المعايير العامة الخاصة بالصناعات. بأنها: "عملية إضافة للمواد لبناء أجسام على معطيات نموذج ثلاثي الأبعاد بوضع طبقة فوق أخرى، على عكس منهجيات التصنيع التقليدي(التصنيع بالحذف

بعضها البعض حتي يكتمل شكل المجسم او المنتج المطلوب  
(١٧٤) كما هو موضح بشكل (٢)



شكل(٢) يوضح عملية الطباعة الثلاثية الأبعاد لأحد المنتجات بوضع طبقات رقيقة متتالية من المادة (الخامه) الخاصه بالطباعة فوق بعضها البعض حتي يكتمل شكل المنتج المطلوب

#### ١/٤- تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد:


إن المبدأ العام في الطباعة ثلاثية الأبعاد واحد وهو رص طبقات مادة (خامة) الطباعة فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل المجسم المطلوب ومع ذلك فهناك عدة تقنيات للطباعة ثلاثية الأبعاد يكمن الاختلاف الاساسي بينهم في الكيفية التي يتم بها بناء الطبقات لعمل المنتجات أو أجزاء المنتجات، وتؤثر تلك الكيفية في سرعه الطباعة وحجم ماكينه الطباعة وتكلفة المنتج ونوع المادة الخام المستخدمة للطباعة، ومن بين تلك التقنيات هناك ثلاثة هم الأكثر استخداماً وهم: ١- الليثوجرافيا الفراغية (stereo lithography) (SLA) Apparatus), ٢- التلييد باشعة الليزر (selective laser sintering) (SLS), ٣- التشكيل بالترسيب المنصهر (FDM) fused deposition modeling). (٢٠٤)

#### ١/١/٤- الليثوجرافيا الفراغية (SLA) stereo lithography Apparatus:


الليثوجرافيا الفراغية هي أول طريقة للطباعة الثلاثية الأبعاد (النمذجة السريعة) تم ابتكارها عام ١٩٨٨ بواسطة شركه "3D system" الأمريكيه وهي من أكثر طرق الطباعة الثلاثية الأبعاد إنتشاراً. (١١٤-١١٥ ص-٤٠٦-٢٠١٢)

وبذلك تتيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مرونة انتاجيه لم يسبق لها مثيل حيث يمكن تصنيع منتجات او أجزاء لمنتجات بأي شكل مهما بلغت درجه تعقيده وبخامات مختلفة مثل الخزف،المعادن، البوليمرات، والعديد من المركبات الأخرى ذات المواصفات الميكانيكية والفيزيائية المختلفة ثم تركيبها مع بعضها البعض، وتستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بكثرة وبشكل أساسي في العديد من المجالات الصناعية والطبية،صناعات الفضاء والطيران، البناء والتشييد، التعليم، تشكيل قوالب السباكة للمعادن، ولا تزال افاق الاستخدام في تزايد حيث هناك تطوير مستمر من قبل الشركات العالمية للطابعات الثلاثية الأبعاد لتصبح اكثر سرعه ومرونة واقتصاداً (٤٠٤-١٢-٢٠١٠)

ومن المنتظر أن تحدث ثوره في عمليات التصنيع وهو ما يطلق عليه الثورة الصناعية الثالثة، حيث يمكن تصنيع اي منتج في اي مكان فيبساطة بمجرد الحصول على ملف تصميم المنتج يمكن طباعته، وحاليا توجد طابعات ثلاثية الأبعاد مفتوحة المصدر بما يعني ان تصميمها ونسخها متاح للجميع وبشكل قانوني وتستخدم مكونات هارد وير وبرامج سوفت وير مفتوحة المصدر، ايضاً يمكن عمل مسح ثلاثي الأبعاد لمنتجات قائمه باستخدام الادوات المناسبه لذلك ثم بسهوله طباعه نسخ من تلك المنتجات. (٩٤-٤٥ ص-٢٠١٥)



(ب)



(i)

شكل (٣)

(أ) رسم تخطيطي يوضح مراحل عملية الطباعة الثلاثية الأبعاد بالليثوجرافيا الفراغية


(ب) قطاع منظوري في ماكينة الطباعة الثلاثية الأبعاد بطريقة الليثوجرافيا الفراغية يوضح مكونات الماكينة

بالليثوجرافيا الفراغية محدودية الخامات المستخدمة في الطباعة، المنتجات تكون هشه (brittle)، ماكينات الطباعات كبيره الحجم وبالتالي فهي بشكل عام اغلي من ماكينات الطباعة الأخرى، سرعه الطباعة متوسطه.<sup>١</sup>

#### ٢/١/٤- التلييد الانتقائي بأشعة الليزر (SLS) selective laser sintering :

التلييد الانتقائي بأشعة الليزر هي طريقة للطباعة الثلاثية الأبعاد تم ابتكارها عام ١٩٨٩، وهي تشبه في مبدأها العام طريقة الطباعة بالليثوجرافيا الفراغية، حيث يستخدم في ماكينة الطباعة شعاع ليزر (مصدر حراري مركز) يتم توجيهه بحيث يتحرك بشكل أفقي فوق وعاء به منصفه تتحرك راسيا داخل الوعاء حاملة مسحوق مضغوط من البوليميرات او المعادن، وهكذا يرسم شعاع الليزر اول طبقه من طبقات المنتج المطلوب طبقا للمعلومات المرسله لمكينة الطباعة فيتم تلييد او صهر جزئيات المسحوق التي تعرضت لشعاع الليزر التي يقوم بتسخينها الي درجه حراره أقل قليلا من درجه انصهارها، وبذلك تتكون طبقة صلبه ثم تنخفض المنصفه المتحركة لأسفل ثم تقوم اسطوانه بفرش طبقة جديده من مسحوق البوليمير او المعدن قبل ان يقوم شعاع الليزر بتلييد الطبقة الثانية من طبقات المنتج وصهرها مع الطبقة الأولى وهكذا الي ان تكتمل كل طبقات المنتج كما هو موضح بشكل(٤).

وتتم عملية الطباعة باستخدام بوليمر ضوئي سائل يوضع في وعاء كبير بداخله منصفه تتحرك رأسيا لأسفل ثم لأعلى، ففي بدايه عملية الطباعة تكون المنصفه اسفل سطح البوليمر السائل مباشره كما هو موضح بشكل (٣) ثم يتم توجيه شعاع ليزر الي سطح البوليمر السائل، بحيث يتحرك هذا الشعاع بشكل عمودي على سطح البوليمر السائل في اتجاه محوري x و y للسائل وذلك وفقا للبيانات ثلاثية الابعاد الخاصة بشكل المنتج المطلوب إرساله لمكينة الطباعة من خلال الحاسب الآلي وبذلك يرسم شعاع الليزر اول طبقة من طبقات المنتج على سطح البوليمر السائل والتي تتصلد عند تعرضها لهذا الشعاع، ثم تنخفض المنصفه قليلاً لأسفل على محور z للسائل وذلك وفقا لبيانات المنتج السابق إرسالها للمكينة ثم يرسم شعاع الليزر الطبقة الثانية للمنتج على سطح البوليمر السائل فيتصلد ثم تنخفض المنصفه لأسفل من جديد ويتم تكرار هذه العملية حتى الانتهاء من المنتج بالكامل كما هو موضح بشكل (٣) وبذلك يتم بناء المنتج طبقة فوق الأخرى عن طريق رسم شعاع الليزر لطبقات المنتج فوق سطح البوليمر السائل، وبعد الانتهاء من المنتج بالكامل يتم اخراجه من وعاء الماكينة عن طريق منصة الدعم التي تتحرك لأعلى في حين يتدفق باقي البوليمر السائل بعيدا لأسفل.<sup>(١٨٤)</sup> وتتميز الطباعة الثلاثية الأبعاد بالليثوجرافيا الفراغية بقدرتها على إنتاج نماذج صغيرة وكبيرة الحجم، المنتجات ذات اسطح ناعمة وبتفاصيل دقيقة ومعقدة. ويعيب الطباعة الثلاثية الأبعاد



شكل (٤)

رسم تخطيطي ومنظوري يوضح مراحل عملية الطباعة الثلاثية الأبعاد بالتلييد الانتقائي بأشعة الليزر

والحاجة الى وقت للتبريد بعد الطباعة، مسامية المنتجات تشكل مشكلة رئيسية لهذه الطريقة.

#### ٣/١/٤- التشكيل بالترسيب المنصهر (FDM) Fused Deposition Modeling \* /التشكيل بالخيوط المنصهر : Fused Filament Fabrication (FFF)

تستخدم في هذا النوع من الطباعة ثلاثية الأبعاد خيط بلاستيكي حراري من خامة (الأكريلونيتريل بوتادين الستايرين ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene) أو خامة (حامض بوليللاكتيك PLA - polylactic Acide) أو سلك من مواد شمعيه يتم بثقه من خلال فوهه ماكينه الطباعة بعد تسخينها لدرجه حرارة اعلى من درجه انصهارها حيث تقوم فوهه الماكينه برسم المقاطع العرضيه للمنتج المطلوب طبقه طبقه فوق منصه بناء تتحرك رأسيا لأسفل(بمقدار سمك طبقه واحده) بعد ان تجف وتبرد كل طبقه ليبثق طبقه أخرى فوقها وتكرر تلك العملية حتي يتم الانتهاء من بناء المنتج بالكامل (١٤م - ص٥ - ٢١٠)، وقد يتم ترسيب طبقه ثانوية (مهدورة) يتم ازالته بعد ذلك لتدعيم الجسم المطبوع كما هو موضح بشكل(٥)، وتتميز الطباعة الثلاثية الأبعاد بالتشكيل بالترسيب المنصهر: ببساطه الطابعات وبالتالي رخصها ولذا فهي حاليا الأكثر انتشارا وخاصة على المستوى المحلي قدرتها على عمل اشكال معقدة، الأمان في الاستخدام .


وغرفة البناء (Building platform) أو مكان مسحوق الطباعة معزولة بصورة جيدة للحفاظ على درجة الحرارة أثناء عملية الطباعة وذلك للحفاظ على درجة إنصهار مادة المسحوق وبعد الانتهاء من الطباعة تتم ازالة المسحوق الزائد واخراج القطعة المطبوعه . (٦م - ص١٧ - ٢٠١٥)

وتتميز الطباعة الثلاثية الأبعاد بالتلييد الانتقائي بأشعة الليزر بسرعة الطباعة، ومنتجات ذات بنيه قويه (خواص ميكانيكية جيده) ومقاومه عاليه للحراره والتفاعل مع المواد الكيميائيه، تستخدم خامات كثيره للطباعة مثل الورق، السيراميك، المواد المركبة، النايلون، الزجاج، الخشب، الألومنيوم، والصلب، ويكون المسحوق بمثابة هيكل دعم للطبقات المطبوعه مما يمنعها من ان تتدلى وتضعف، وبذلك يمكن طباعة اشكال معقدة بهذه الطريقة والتي لا يمكن طباعتها بالطرق الأخرى. وتستخدم هذه التقنية بنجاح في تصنيع نماذج وقوالب السباكة من رمل الكوارتز المخروط بالراتنج الحراريه ببناء طبقات متتاليه رأسيا من الرمل الملبد بالليزر، وبعد الطباعة يتم استخراج القالب من الرمل وتنظيفه من فائض الرمل المحيط به مما يقلل الوقت والجهد في الانتاج والتصميم.

ويغيب الطباعة الثلاثية الأبعاد بالتلييد الانتقائي بأشعة الليزر استخدام شعاع ليزر ذو طاقه عاليه مما يتطلب تكاليف اعلى، ينتج عن عملية التلييد بالليزر نيتروجين وغازات سامه تتطلب شطفها باستمرار، درجة الحرارة العاليه للتلييد

(Rep Rap) ولكن بصورة محدودة لكون براءة الاختراع الى الآن ملك لشركة ستراتاسيس Stratasys

\* ان تقنية FDM بدأت منذ أوئل عام ١٩٩٠ و أنتشرت بصورة واسعة بعد سنة ٢٠٠٩ بعد إطلاقها كشكل حر للتصنيع مثل أجهزة الريب راب



شكل (٥)

### ماكينة الطباعة الثلاثية الأبعاد بالتشكيل بالترسيب المنصهر أو التشكيل بالخيوط المنصهر

V5 R21 بحيث تتميز الوحدة الزخرفية المصممة بالمرونة في الاستخدام والتوظيف حيث يمكن استخدامها كوحدة متكررة في اعمال الحديد المعماري ( الأسوار والفواصل، الابواب، النوافذ، درابزين السلام وأسوار البلكنات، ويمكن استخدامها في تصميم الأثاث من الحديد الزخرفي كالمقاعد والمناضد، ويمكن استخدامها كخلفية لوحات اضاءة جدارية ويمكن استخدامها كوحدة زخرفية في تصميم البرجولات والمظلات الحديدية.

٢- حفظ ملف تصميم الوحدة الزخرفية بصيغة (Stl) standard tessellation language وهي الصيغة المدعومة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يتم تقسيم سطح الوحدة الزخرفية الي مثلثات جيومترية.

٣- تحويل ملف تصميم الوحدة الزخرفية إلى (جي كود G Cod) تفهمه الطابعة ثلاثية الأبعاد\*، وذلك باستخدام برامج وسيطه\*\*، التي تقوم بدايه بتقطيع تصميم المنتج الي مقاطع افقية منفصله رقيقه جدا(طبقات Layers) تلك المقاطع هي التي ستقوم بطباعتها الطابعة الثلاثية الأبعاد، وتكون تلك احد المعلومات المحتواه في الجي كود وهو ملف يحتوي على جميع الأوامر\*\*\* التي ستنفذها الطابعة حتى تنتهي من تصنيع المنتج.

٤- تقوم الطابعة الثلاثية الأبعاد بصنع نموذج الوحدة الزخرفية من خامه بلاستيكية (PLA) أولاً برسم وتحديد

ويعيب الطباعة الثلاثية الأبعاد بالتشكيل بالترسيب المنصهر: سرعه طباعة منخفضة، دقه اقل نسبيا، منتجات ذات اسطح خشنه، الحاجه لدعم الجسم المطبوع بطبقة ثانويه يتم ازلتها بعد ذلك مما يمثل فقد نسبي للخامات محدودية خامات الطباعة وهي تنحصر في خيوط بلاستيك حراية مثل (ABS)،(PLA)، و احيانا اسلاك شمعية.

### الدراسة التجريبية التطبيقية

تم عمل دراسة تطبيقية من خلال استخدام النمذجة الرقمية السريعة في تصميم وانتاج وحدة زخرفية من الحديد الزهر المنفذ بالسباكة في القوالب الرملية، وتم الاستعانة بأحد تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وهي تقنية التشكيل بالترسيب المنصهر Fused Deposition Modeling (FDM) /أو التشكيل بالخيوط المنصهر Fused Filament Fabrication (FFF) , نظرا لتوافر هذه التقنية على المستوى المحلي من حيث الماكينات والخامات والخبرات المطلوبة بالمقارنة بغيرها من تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وتمت الدراسة التطبيقية بالخطوات الاتية

١- تم عمل تصميم ثلاثي الأبعاد لوحدة زخرفية (مقاس ٧٠٠ مم × ٣٠٠ مم - التخانة ٢٥ مم و ٣٠ مم) باستخدام أحد برامج النمذجة الرقمية وهو برنامج (كاتيا CATIA

\*\*\* ومن أهم هذه الأوامر: درجة حرارة انصهار المادة الخام وهي تختلف من مادة لأخرى، سمك الطبقة الواحدة واتجاهات المحركات لرسم الطبقة، عدد الطبقات المستخدمة وطريقة ملئ الطبقات البيئية، كمية المادة الخام المستخدمة، حجم الجسم وعدد النسخ المطلوبة، سرعة الطباعة.

\* الطباعة ثلاثية الأبعاد عبارة عن آلة ميكانيكية هيكل ومحركات (متصلة بجزء إلكتروني) وهو المتحكم في حركة الآلة بالكامل وهذا المتحكم في حركة الطباعة لا يفهم معنى هذه التصميم وهنا يأتي دور البرامج الوسيطة التي تحول التصميم إلى كود يفهمه وهو الجي كود.


\*\* من أشهر تلك البرامج الوسيطة (cura- kisslicer-slic3r) وهي برامج مفتوحة المصدر وتعمل على أي نظام تشغيل و تحول التصميم إلى الجي كود بخطوة بسيطة جدا وسريعة.

الزوائد، في النهاية يمكن تلوين الوحدة الزخرفية بألوان مختلفة عن المادة الخام.


٦- بعد الانتهاء من تصنيع وتشطيب نموذج الوحدة الزخرفية تم سباكتها من خامة الحديد الزهر باستخدام السبائك بالقوالب الرملية وتم تشطيب وتلميع ودهان الوحدة الزخرفية بحيث تكون جاهزة للاستخدام.

الإطار الذي ستعمل فيه ثم تقوم برسم وتكوين الطبقة الأولى من الخامة المستخدمه في الطباعة ثم يتم اضافة الطبقات التالية واحده فوق الأخرى حتى تصل إلى الطبقة الأخيرة.

٥- بعد الانتهاء من تصنيع نموذج الوحدة الزخرفية خضعت لعمليات تشطيب مختلفة تعتمد على نوعية الخامة المستخدمه في الطباعة ودرجه التعقيد، غالبا مايكون هناك أخطاء بسيطة مثل عدم التصاق طبقتين أو تكون بعض




شكل (٧) يوضح الوحدة الزخرفية بصيغة ملفات STL على البرنامج الخاص بماكينة الطباعة




شكل (٦) يوضح تصميم الوحدة الزخرفية على برنامج (كاتيا CATIA V5 R21)




شكل (٩) يوضح نموذج الوحدة الزخرفية بعد الانتهاء من تصنيعها وقبل التشطيب



شكل (٨) يوضح عملية تصنيع نموذج الوحدة الزخرفية على ماكينة الطباعة الثلاثية الابعاد



شكل (١١) يوضح الوحدة الزخرفية بعد السباكة من خامة الحديد الزهر والتشطيب والدهان



شكل (١٠) يوضح نموذج الوحدة الزخرفية بعد التصنيع والتشطيب

**النتائج والتوصيات**

٨- يعيب تقنية الإنتاج بالطباعة الثلاثية الأبعاد كأحد عناصر النمذجة الرقمية السريعة بعض الأشياء منها سعر الطابعات ثلاثية الأبعاد والخامات المستخدمة ما زالت مرتفعة، خاصة إذا كانت المنتجات كبيرة الحجم، كذلك محدودية الخامات المستخدمة إذا ما قورنت بالخامات المستخدمة في طرق الإنتاج الأخرى كذلك مازال الإنتاج بتلك التقنية مناسب للإنتاج المتوسط أو المحدود الكمية وليس الإنتاج الكمي. ولكنها بلا شك ستشهد تطورات كبيرة في المستقبل القريب لتجاوز هذه العيوب.

**التوصيات**

١- ضرورة اهتمام القائمين على الصناعة المحلية بعمليات سباكة المعادن كأحد أساليب الإنتاج لأنها عنصر اساسى فى الكثير من المنتجات الصناعية المهمة وقليلة التكلفة، وذلك بدعمها واستثمار وتوظيف النظم الحديثة فى التصنيع مثل النمذجة الرقمية والطباعة الثلاثية الأبعاد.

٢- ضرورة اهتمام المؤسسات الأكاديمية المعنية بالتصميم والتصنيع الهندسى بدراسة النظم الرقمية السريعة ودعم المعامل التجريبية بماكينات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير كوادر بشرية مدربة من أجل اللحاق بركب التطور السريع فى هذا المجال الذى سبقنا فيه الكثير من الدول الصناعية.

**مراجع البحث**

١- المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى ، أسس سباكة المعادن ، المملكة العربية السعودية ، ٢٠١٠

٢- أحمد ذكى حلمى ، اساسيات تكنولوجيا التصنيع ( تشغيل المعادن بدون قطع ، الدار المصرية للعلوم ، القاهرة ، ٢٠٠٣

٣- الكسندر ف . هائل ، مرجع فى صناعة النماذج ، ترجمة زكى راضى ، محمد الطناحى ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ص ١

٤- حسان رشيد عبد العزيز، الطباعة ثلاثية الأبعاد (العبور السريع للمنتج) كليه المعلمين بمحافظة جده ، جامعه الملك عبد العزيز ، [www.kau.edu.sa/Files/372/Researches/837.pdf](http://www.kau.edu.sa/Files/372/Researches/837.pdf)

٥- على عباس الحكيم ، تجمد المعادن فى السباكة الدائمة باستخدام قوالب مختلفة ، مجلة القادسية للعلوم الهندسية، المجلد ١ ، العدد ٢، كلية الهندسة ، جامعة بابل ، ٢٠٠٨

[www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=154&uiLanguage=ar.pdf](http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=154&uiLanguage=ar.pdf)

١- تمثل منظومة النمذجة الرقمية السريعة قيمة مضافة لنظم التصنيع الحديثة من حيث التصميم والإنتاج والمراقبة والتحكم والمرونة فى التعامل مع مفردات العناصر الانتاجية للمنتجات الحديدية المسبوكة.

٢- تتميز تقنية الإنتاج بالطباعة الثلاثية الأبعاد بالكثير من المميزات مثل سهولة تعديل التصميم، عدم وجود حدود لمدى تعقيد التصميم فيمكن إنتاج اي شكل مهما بلغت درجة تعقيد كالأجزاء البارزة الأجزاء المتداخلة، والأجزاء المتداخلة بزاوية أقل من ٩٠ درجة (Undercut) والتي يصعب الحصول عليها بطرق التشكيل التقليدية.

٣- من خلال منظومة النمذجة الرقمية السريعة يمكن نسخ منتجات موجوده فعليا باستخدام نظام الماسح الرقمية الثلاثي الأبعاد الضوئي أو المتلامس (3-D Scanning) ثم انتاجها بالطابعات الثلاثية الأبعاد مع او بدون التعديل على التصميم.

٤- الاقتصاد في الوقت والتكلفة بنسب تتراوح ما بين ٥٠% الى ٩٠% مقارنة بطرق التصميم والإنتاج التقليديه حيث أن دورة إنتاج المنتجات بمنظومة النمذجة الرقمية السريعة قصيرة جدا فلا تُستخدم أدوات أو أجهزة أو مراحل إنتاج أو عماله كثيرة .

٥- يمكن طباعه المنتجات محليا بالقرب من مناطق التوزيع عن طريق وكلاء للشركات المصممة للمنتجات وبالتالي يُقتصد كثيراً من تكاليف النقل والشحن والتخزين، كذلك يتم الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية حيث لا يوجد مجال للخطأ البشري كما في طرق الإنتاج التقليدية.

٦- الطباعة ثلاثية الأبعاد تعتبر تقنية إنتاج مستدامة (صديقة للبيئة) حيث لا يوجد تقريباً فاقد في الخامات (نظام استرجاع متكامل للخامات)، كما يوجد اقتصاد كبير في استهلاك الطاقة وكمية الانبعاثات التي تنتج عن التصنيع مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية.

٧- أثبتت الدراسة التجريبية من خلال المنتج التطبيقي امكانيات منظومة النمذجة الرقمية وخاصة الطباعة الثلاثية الأبعاد فى تصميم وتصنيع نموذج مقترح لأحد عناصر المنتجات الحديدية التى تنفذ بالسباكة، كما توصلت الدراسة النظرية لامكانية تصنيع قوالب السباكة الرملية لنفس المنتج مباشرة دون الحاجة لنموذج السباكة، وايضا امكانية تنفيذ نفس الوحدة الزخرفية بالمعدن مباشرة بماكينات الطباعة دون الحاجة لكل عمليات السباكة او غيرها من العمليات الصناعية.

- CORES, I. Štefanić et al, Croatia, hrcak.srce.hr/file/124870 .pdf
- 13- **Venuvinod**, Patri K., **Ma**, Weiyin – Rapid Prototyping Laser Based and other Technologies Kluwer Academic Publishers-2004  
www.springer.com/us/book/9781402075773 .pdf
- 14- Seppo Aarnio, **RAPID PROTOTYPING**, Brandenburg University of Technology Cottbus 4-5 February 2010.  
http://www3.hamk.fi/metnet/Documents/RAPID%20PROTOTYPING\_COTTBUS\_2010.pdf
- 15- Vishal Sharma and Sharanjit Singh , Rapid Prototyping: Process advantage, comparison and application , International Journal of Computational Intelligence Research ISSN 0973-1873 Volume 12, Number 1 (2016), © Research India Publications ,http://www.ripublication.com
- 16- William Voghan , Digital Modeling , Person Education ,inc , 2012 , P4
- 17- http://dupress.com/articles/the-3dopportunity
- 18- http://ar3dprinter.com/3dprinting
- 19- https://i.materialise.com/blog/category/3d-printing/
- 20- www.voxeljet.de
- 21- http://www.3ders.org/3d-printing-basics.html
- ٦- علي عبدالحكيم البلاوالي – قاموس المصطلحات او الاختصارات للطباعة الثلاثية الأبعاد ٢٠١٥  
download-internet-pdf-ebooks.com/14527-free-book
- ٧- محمد صلاح الدين , ابراهيم موسى , تكنولوجيا الانتاج والتصنيع , المجلد الاول , الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية للطبع والنشر والتوزيع , القاهرة , ٢٠٠١ , ص ١٥٦
- ٨- هـ . ف . تالور , م. س . فلمنجز , جون وولف , هندسة السباكة , ترجمة / عثمان حسن ابراهيم حسن عطية ماضى , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , ١٩٩٦ , ص ٢١٧
- ٩- وسام أنسى , انشاء قاعدة بيانات لانتاج وتصميم النموذج الاول , رسالة دكتوراة , كلية الفنون التطبيقية , جامعة حلوان , ٢٠٠٧ , غير منشورة .
- 10- Ad van Wijk & Iris van Wijk -2015 : "3DPrinting with Biomaterials: Towards a Sustainable and Circular Economy", DELFT 2015© THE AUTHORS AND IOS PRESS-  
http://www.biobasedplastics.nl/wp-content/uploads/2015/02/3D-printing-with-biomaterials.pdf
- 11- Dr. B. Ravi, Casting Simulation and Optimisation: Benefits, Bottlenecks, and Best Practices, Technical Paper for Indian Foundry Journal January 2008 Special Issue.  
http://orthocad.iitb.ac.in/Academy/TechnicalPapers/2008/2008IFJ\_CastingSimulation.pdf
- 12- Ivan Štefanić, Pero Raos, Ivan Samardžić, Boris Tintor, Edo Musser, **RAPID PROTOTYPING OF CASTING**

---

---

**Abstract:**

Rapid prototyping represent one of modern methods in the development of engineering products, where it helps to improve the design, production quality, and reduce the time needed to reach the engineering products to the consumer, and ease Setting, surveillance and control the design and manufacturing processes.

**The research problem represented in :** Deficiencies in the design and manufacture processes of prototypes and traditional moldings manually manufactured from wood plaster, plastic, wax and Sand Casting used in the manufacture of iron products in many of the design and production aspects.

**The research aims to:** Benefit from the rapid prototyping techniques especially 3D printing in the design and production of patterns and Casting cores of iron products, Due to the characteristic of these technologies in terms of speed and Accuracy in the design, production,

**The research found a number of results including:**

- 1- Economy in time and cost by using the rapid prototyping systems at rates ranging between 50%: 90% compared to traditional ways of production and distribution as the production of products cycle with the rapid prototyping system is too short where there aren't many Tools, devices, stages of production or many workers used.
- 2- It proved from pilot study of the applied product the possibilities of rapid prototyping system especially 3D printing in the design and manufacture of a proposed model for one of the elements of iron products, which carried out by casting, Also it reached form the theoretical study the possibility of making Casting sand molds for the same product directly without the need for a Casting model ,And also the possibility of implementing the same decorative unit form metal directly by printing machines without the need for Casting processes or other industrial processes, but still expensive and not suitable for the quantitative production.

**Key words:** - Iron products - Art Casting - Digital modeling - 3D printing