

المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة

أ.د/ نيرمين أحمد كمال حسين كريمه (*)

د/ هبة فتحي فتح الله أبو عقيله (**)

باحثة/ منى محمد محمد أبو شامة (***)

يهدف البحث إلى تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة من خلال التعرف على: الموصفات الفنية، الموصفات القانونية، المساحة المحيطة بالحمام، السور المحيط بالحمام، المداخل والمخارج، سعة المدرجات، نوعية الكراسي، مستوى الإضاءة بالحمام، غرف خلع الملابس. قام الباحثون بإستخدام المنهج الوصفي بالدراسات المسحية كأحد أنماطه وذلك لملاءمتها لطبيعة البحث وأهدافه. وباختيار العينة بالطريقة العدمية الطبية من فرد من موجهي ومدرسي التربية الرياضية ومسرفي المنشآت الرياضية من العاملين بعدد (٣٢) مدرسة من مدارس اللغات الخاصة بإدارة غرب وشرق طنطا وقطور بمحافظة الغربية (١٣٠) فرد، باستخدام إستماراة الإستبيان وتوصل البحث إلى ضعف الوضع الراهن لحمامات السباحة بمدارس اللغات الخاصة من خلال الموصفات الفنية، الموصفات القانونية، المساحة المحيطة بالحمام، السور المحيط بالحمام، المداخل والمخارج، سعة المدرجات، نوعية الكراسي، مستوى الإضاءة بالحمام، غرف خلع الملابس.

الكلمات المفتاحية: المتطلبات الإدارية – المتطلبات القانونية – تصميم حمامات السباحة . –

Administrative And Legal Requirements In Designing Swimming Pools In Private Schools

Prof. Nermin Ahmed Kamal Hussein Karima

Dr. Heba Fathi Fathallah Abu Aqeela

Mona Muhammad Muhammad Abu Shama

Abstract: The research aims to evaluate the administrative and legal requirements in the design of swimming pools in private schools by identifying: technical specifications, legal specifications, area surrounding the pool, fence surrounding the bathroom, entrances and exits, capacity of the terraces, type of chairs, lighting level in the bathroom, and locker rooms. The researchers used the descriptive approach in survey studies as one of its types, due to its suitability to the nature of the research and its objectives. By selecting the sample in a deliberate medical manner from one of the physical education instructors and teachers and supervisors of sports facilities who work in a number of (32) private language schools in the administration of West and East Tanta and Qatour in Gharbia Governorate (130) individuals, using a questionnaire form, The weakness of the current situation of swimming pools in private language schools through technical specifications, legal specifications, the area surrounding the bathroom, the wall surrounding the bathroom, entrances and exits, the capacity of the stands, the type of chairs, the level of lighting in the bathroom, and the locker rooms.

Keywords: administrative requirements - legal requirements - swimming pool design.

(*) أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بقسم الإدارة والترويج الرياضي بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا.

(**) مدرس بقسم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا.

(***) باحثة ماجستير بقسم الإدارة والترويج الرياضي بكلية التربية الرياضية – جامعة طنطا.

مقدمة ومشكلة البحث:

- تختلف المنشآت الرياضية عن بعضها بناءً على ما تحتويه أماكن تتعلق بممارسة النشاطات الرياضية، فيوجد منشآت تنافسية، منشآت تدريبية، منشآت ترويحية، علمية، علاجية، وحالياً أصبح مسمى منشأة رياضية يطلق على أي مكان مُعد ومجهز لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بكل أشكالها سواءً كانت تلك الأماكن مكشوفة أو مغطاة، والمنشآت الرياضية تشتمل في الغالب على العديد من التجهيزات والأماكن اللوجستية/ المساعدة بالإضافة إلى الملاعب والمخازن والمستودعات، الغرف والقاعات والمباني الملحقة وتختلف المنشآت الرياضية من حيث الحجم تبعاً للهدف من إنشائها. فهناك المنشآت التعليمية والتدريبية والتنافسية، وهناك ملاعب الأطفال الأرضية والمسطحات الخضراء والساحات الشعبية والأندية الرياضية والمدن الرياضية. ويمكن تعريف المنشآة الرياضية على أنها ذلك المكان المجهز بالوسائل والإمكانات الرياضية والمخصص لممارسة الأنشطة الرياضية وتقديم الخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف الرياضية حاضراً ومستقبلاً. (٧: ١٩٩٣، ٢٧: ٢٤)

- وتشير دراسة صالح أحمد صالح (٢٠٢٠) (٨) أن توفر المنشآت والوسائل الرياضية يزيد من إقبال الممارسين للنشاطات البدنية والرياضية فنجاح المنافسات الرياضية يتوقف على حسن توفرها وهذه الإمكانيات تطور مجالات الرياضة بأنواعها، كما يساهم التسبيير الجيد والعقلاني للمنشآت الرياضية في إنجاح وتحقيق الأهداف وهذا لتلبية حاجيات الممارس الرياضي.

- ويرى الشتيحي Al-Shetehy (٢٠١٢) أن الدولة في أشد الحاجة إلى منشآت رياضية وفقاً لأحدث المعايير العالمية والمتطلبات الإنسانية تمكناً من استضافة أكبر البطولات الرياضية المحلية والعالمية في الأنشطة الرياضية المختلفة، كما تتيح المجال للاستفادة من هذه المنشآت في إعداد قاعدة عريضة من الممارسين يسهل من خلالها انتقاء أفضل العناصر والموهوبين الرياضيين وتوفير فرص التدريب المثالية لهم للدخول في رياضة المستويات العليا وتمثل مصر في المحافل الرياضية العالمية، لذا يجب واستثمار كافة السبل للارتقاء بالمجال الرياضي سواءً كانت في شكل منشآت رياضية جديدة ثم تسويقها بالشكل الأمثل، أو في شكل رعاية وتطوير مستوى اللاعبين لتحقيق إنجازات رياضية عالمية. (٨: ١٨، ٢٥٤-٢٥٦)

- يتفق كلٍ من كمال عبد الحميد إسماعيل، أبو العلاء أحمد عبد الفتاح (٢٠٠١)، على جلال الدين (٢٠٠٣) على أن هناك عدة اشتراطات خاصة بكل نوع من المنشآت التي يمارس بها الرياضة من أجل اللياقة والصحة أو الترويح ومنها الموقع والمساحة والاتجاهات ومواد بناءها، والوقاية من ظهور الرطوبة والضوضاء ومقامتها والأرضيات والحوائط أو جدران الصالات وأسقف الصالات والإضاءة والتهوية والتدفئة. (١١: ٣٣٥-٣٤٦)، (١٠: ١٣٥-١٣٥)

- ويتفق كل من هشام الكرساوي (٢٠٠٤)، نبيل السطوحى (٢٠١٠)، أيمن محمد بيومي عقبة (٢٠١٤)، وخالد الشرقاوى (٢٠١٤)، (٥)، أحمد المواتي (٢٠٢٠)، (٢) أنه يجب أن يتم تصميم وبناء المنشآت الرياضية وفقاً للاشتراطات الخاصة بالمستفيدين، لأن عدم توافر الاشتراطات المناسبة للمنشآت الرياضية كمكان للتدريب والمسابقات والمنافسات الرياضية يمكن أن يؤدى إلى نقل الأمراض وينتسب في حدوث الإصابات.

- ويدرك محمد صبحي حساتين (٢٠٠٤) أن للتقويم أساس وقواعد تراعى أى كان المجال المستخدم فيه لذا فإنه يعتبر من مقومات العملية الإدارية الحديثة حيث يمكن من خلاله تستطيع أن تحكم بصدق على مدى نجاحنا في تحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجيات الموضوعة، وكذلك قدرة المؤسسة ومدى تميزها، وتشخيص نتائج العملية الإدارية بما تحمل من نواحي سلبية وإيجابية، وفي ضوء التقويم يمكن اتخاذ قرارات موضوعية نحو التعديل والتطوير للمساهمة في تصحيح مخرجات العلميات الإدارية بالمؤسسات الرياضية. (١٢: ٢٧)

- ويضيف هارس وشيمان **Harris & Chapman (٢٠٠٤)** أن كافة المؤسسات التعليمية تحتاج إلى تطوير وتحديث دائمين، لتتمكن من أداء دورها بكفاءة من ناحية، ولتتمكن من مسايرة متطلبات التطور العلمي والمعلوماتي من ناحية أخرى، وبحيث يتركز هذا التطوير على فلسفة وأهداف هذه المدارس ونظم الدراسة والقبول والتمويل بها، بالإضافة إلى تطوير أساليبها والقوى البشرية العاملة بها. فقد أصبح التطوير والإصلاح العامل المطلوب في كل الممارسات التربوية. (١٩٤ : ٢١)

- ومن خلال ما تقدم يتضح أن زيادة أعداد المنشآت الرياضية بمصر سوف يساهم في تطوير الرياضة المصرية من خلال منشآت رياضية لا تمثل عبء مادي على الدولة المصرية في ظل ارتفاع أسعار الخامات والأدوات المستخدمة في هذه المنشآت إرتقاً عالمياً وزيادة أسعار متطلبات صيانة حمامات السباحة. ولذلك فقد رأت الباحثة من خلال اطلاعها على الأبحاث والدراسات العلمية كدراسة **أحمد الروبي (٢٠٢١)(١)**، بو **أحمد يحيى (٢٠٢١)(٤)**، سمينسكا **Sieminska (٢٠٢٠)(٢)**، **أحمد الموافي (٢٠٢٠)(٢)**، بوش وآخرون **Bosch et al (٢٠٢٠)(١٩)**، صالح **صالح (٢٠٢٠)(٨)**، نانداكومار وآخرون **Nandakumar et al (٢٠٢٠)(٢٣)**، ساري **أحمد حمدان (٢٠٢٠)(٧)**، بوجليسي وبياردي **Puglisi & Baiardi (٢٠١٩)(٢٥)**، ياسر **علام (٢٠١٩)(١٧)**، محمود **غازي وأخرون (٢٠١٨)(١٣)**، تشونيان **Chunjian (٢٠١٢)(٢٠)**، هوانج وآخرون **Huang et al (٢٠١١)(٢٢)**

- أن كليات التربية الرياضية هي المؤسسة التعليمية التربوية التي يتم فيها صهر الماضي مع الحاضر من أجل صناعة المستقبل، وهي البيئة التي ينهل منها الطلاب العلم والمعرفة ويمارسون فيها مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي تؤهلهم للتعامل مع المجتمع الخارجي متطلعين إلى مستقبل أفضل، وأن حمامات السباحة من العوامل الرئيسية الهامة التي تساعدهم بصورة مباشرة على النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة، وقد تغيرت الصورة التقليدية لحمامات السباحة بكليات التربية الرياضية فأصبحت حمامات السباحة الحديث تخضع لشروط ومواصفات علمية من شأنها المحافظة على الطالب مما أدى إلى ضرورة مناسبة اختيار الموقع والتنظيم العام وغيرها من العناصر الهامة في مشاهدة الحمام. وإن العناية بالاشتراطات البيئية وما بها من منشآت ومرافقها تعنى العناية بكل المستخدمين والمجتمع ككل، وترى الباحثة من خلال ما تقدم وبالإضافة إلى أن حمامات السباحة بكليات التربية الرياضية بها منشآت تخدم قطاع من أفراد المجتمع وأنها لا تمثل عبء على الدولة وكقيمة مضافة للمنشآت الرياضية (حمامات السباحة) التي تخدم قطاع من المجتمع ، الأمر الذي يستدعي معه الدراسة العلمية لحمامات السباحة بالتقدير العلمي للمتطلبات الإدارية والقانونية بما يساهم في تحقيق أغراضها وكفاءتها بها تنفيذ الأنشطة التعليمية والرياضية وكذلك جميع المسابقات الرياضية.

هدف البحث:

- يهدف البحث إلى تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة من خلال التعرف على: المواصفات الفنية، المواصفات القانونية، المساحة المحيطة بالحمام، السور المحيط بالحمام، المداخل والمخارج، سعة المدرجات، نوعية الكراسي، مستوى الإضاءة بالحمام، غرف خلع الملابس.

تساؤلات البحث:

ما مدى توافر المواصفات الفنية والقانونية في تصميم حمامات السباحة (المواصفات الفنية، المواصفات القانونية، المساحة المحيطة بالحمام، السور المحيط بالحمام، المداخل والمخارج، سعة المدرجات، نوعية الكراسي، مستوى الإضاءة بالحمام، غرف خلع الملابس)?

مصطلحات البحث:

- التقويم: هو الحكم على الأشياء والأفراد لإظهار المحسن والعيوب ومراجعة الأساس الذي يتم على أساسه تنظيم العمل وتطويره. (٢٧ : ١٢)
- المنشآت الرياضية: هي ذلك المكان المجهز بالوسائل والإمكانات الرياضية والمخصص لممارسة الأنشطة الرياضية وتقديم الخدمات الازمة لتحقيق الأهداف الرياضية حاضراً ومستقبلاً. (٨٩ : ٢٤)
- مدارس اللغات الخاصة: تعرف المدارس الخاصة بأنها كل مؤسسة غير حكومية تقوم بصفة أصلية أو فرعية بالتربية والتعليم بمراحله المختلفة العامة، ويشمل ذلك مدارس تعليم اللغات والمدارس الأجنبية والمراكم التي يتصل نشاطها بأحد فروع التعليم المشار إليه وكذلك رياض الأطفال غير الحكومية. (٩ : ٥)

**إجراءات البحث:
منهج البحث:**

- قامت الباحثة بإستخدام المنهج الوصفي بالدراسات المسحية كأحد أنماطه وذلك لملاءمتها لطبيعة البحث وأهدافه.

مجتمع البحث:

- يمثل مجتمع البحث لمدرباء بمدارس اللغات الخاصة وموجهي ومدرسي التربية الرياضية ومشرفي المنشآت الرياضية العاملين بـ (٥٩) مدرسة من مدارس اللغات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بإدارة (شرق وغرب طنطا - شرق وغرب المحلة - زقى السنطة - قطور - بسيون - كفر الزيات) بمحافظة الغربية.

عينة البحث:

- قامت الباحثة باختيار العينة بالطريقة العمدية الطبية من فرد من موجهي ومدرسي التربية الرياضية ومشرفي المنشآت الرياضية من العاملين بـ (٣٢) مدرسة من مدارس اللغات الخاصة بإدارة غرب وشرق طنطا وقطور بمحافظة الغربية (١٣٠) فرد، وتم تقسيم عينة البحث إلى عدد (٣٠) فرد لإيجاد المعاملات العلمية "صدق وثبات" لاستمار الاستبيان وعدد (١٠) أفراد لإجراء الدراسة الاستطلاعية وعدد (٩٠) فرد لإجراء التطبيق النهائي لاستمار الاستبيان، والجدول (١) يوضح توصيف وتوزيع عينة البحث:

**جدول (١)
توصيف وتوزيع عينة البحث**

المجموع	مشرفين	مدرسین	موجهین	مدرباء	عينة البحث		توزيع عينة البحث
					عينة المعاملات العلمية لاستمار الاستبيان	عينة الدراسة الاستطلاعية	
٣٠	٥	١٥	٥	٥			عينة المعاملات العلمية لاستمار الاستبيان
١٠	٢	٨	-	-			عينة الدراسة الاستطلاعية
٩٠	٥	٧٠	١٠	٥			عينة تطبيق استمار الاستبيان
١٣٠	١٢	٩٣	١٥	١٠			إجمالي عدد أفراد العينة

**أدوات جمع البيانات:
استخدمت الباحثة في جمع بيانات البحث الأدوات التالية:**

- ١- الملاحظة العلمية.
- ٢- المقابلة الشخصية المفتوحة مع بعض مدراء بمدارس اللغات الخاصة وموجهي ومدرسي التربية الرياضية ومشرفى المنشآت الرياضية كدراسة استطلاعية.
- ٣- المسح المرجعي للمراجع والمؤلفات العلمية في مجال الاستثمار تقويم المنشآت الرياضية.
- ٤- القراءات النظرية للدراسات والبحوث المرتبطة التي أجريت في مجال تقويم المنشآت الرياضية.
- ٥- استماراة استبيان من تصميم الباحثة.

وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد استماراة الاستبيان:

- ١- اقتراح المحاور الإفتراضية لاستماراة الاستبيان.
- ٢- عرض المحاور الإفتراضية لاستماراة الاستبيان على السادة الخبراء. مرفق (٢)
- ٣- إقتراح عدد من العبارات لكل محور من محاور إستماراة الاستبيان.
- ٤- عرض الصورة المبدئية لاستماراة الإستبيان على السادة الخبراء. مرفق (٣)
- ٥- إجراء التعديلات المطلوبة من السادة الخبراء على إستماراة الإستبيان.
- ٦- صياغة الصورة النهائية لاستماراة. مرفق (٤)

المعاملات العلمية لاستماراة الإستبيان:

صدق إستماراة الإستبيان:

- قامت الباحثة بحساب معامل الصدق لاستماراة الإستبيان عن طريق كلٍ من صدق المحكمين وصدق الإتساق الداخلي:

صدق المحكمين لاستماراة الإستبيان:

استخدمت الباحثة صدق المحكمين بعرض إستماراة الإستبيان على عدد (١٠) خبراء من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال الإدارة الرياضية بكليات التربية الرياضية. مرفق (١)، وذلك بغرض التحقق من أن إستماراة الإستبيان تقيس بالفعل الهدف الذي وضع من أجله، وذلك في الفترة من ٢٠٢٢/٨/٢ إلى ٢٠٢٢/١٠/١٠م، وقد تفضلوا بإيداع الرأي سواء بالحذف أو التعديل، وقد إتبعت الباحثة الخطوات التالية حيث قام بإقتراح المحاور الإفتراضية لاستماراة الإستبيان وعددتها (٨) محاور. مرفق (٢) وهي:

- المواصفات الفنية والقانونية في تصميم حمامات السباحة (المواصفات الفنية، المواصفات القانونية، المساحة المحيطة بالحمام، السور المحيط بالحمام، المداخل والمخارج، سعة المدرجات، نوعية الكراسي، مستوى الإضاءة بالحمام، غرف خلع الملابس).

وقد تم عرض المحاور الإفتراضية على السادة الخبراء باستخدام مقاييس ثنائية التقدير (أوافق - لا أوافق)، وقد حددت الباحثة شروط اختيار الخبير كما يلى:

- ١- أن يكون عضواً في هيئة التدريس بإحدى أقسام الإدارة الرياضية بكليات التربية الرياضية.
- ٢- ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن ١٠ سنوات.
- ٣- يفضل أن يكون له خبرة في مجال العمل بالمدارس الحكومية والخاصة.

- وقد جاء رأي السادة الخبراء حول مناسبة محاور إستماراة الإستبيان كما يلى جدول (٢):

آراء السادة الخبراء حول محاور استماره الاستبيان

ن=١٠

الأهمية النسبية	الوزن النسبي		لافق		المحاور	م
			%	ك		
١٠٠.٠٠	١٠	٠.٠٠	٠	١٠٠.٠٠	١٠	١
١٠٠.٠٠	١٠	٠.٠٠	٠	١٠٠.٠٠	١٠	٢
٨٠.٠٠	٨	٢٠.٠٠	١	٨٠.٠٠	٨	٣
١٠٠.٠٠	١٠	٠.٠٠	٠	١٠٠.٠٠	١٠	٤
١٠٠.٠٠	١٠	٠.٠٠	٠	١٠٠.٠٠	١٠	٥
٩٠.٠٠	٩	١٠.٠٠	١	٩٠.٠٠	٩	٦
١٠٠.٠٠	١٠	٠.٠٠	٠	١٠٠.٠٠	١٠	٧
٨٠.٠٠	٨	٢٠.٠٠	١	٨٠.٠٠	٨	٨
١٠٠.٠٠	١٠	٠.٠٠	٠	١٠٠.٠٠	١٠	٩

- يوضح جدول (٢) التكرار والأهمية النسبية والوزن النسبي والأهمية النسبية لآراء السادة الخبراء حول محاور استماره استبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة وقد اجمع السادة الخبراء بنسبة تراوحت ما بين (٨٠.٠٠٪) إلى (١٠٠.٠٠٪) على أهمية تلك المحاور، وإرتفعت الباحثة بكل المحاور، ثم قامت الباحثة بصياغة مجموعة من العبارات لكل محور من محاور الإستمارة حيث بلغ عدد العبارات (٧٤) عبارة، وتم عرضها على السادة الخبراء لإبداء الرأي فيها. مرفق (٣)، والجدول (٣-٤) يوضح آراء السادة الخبراء حول مناسبة عبارات إستمارة الإستبيان في صورتها الأولية:

آراء السادة الخبراء حول عبارات إستمارة الإستبيان في صورتها الأولية

ن=١٠

نسبة الموافقة٪	م						
المحور السابع		المحور الرابع		المحور الثاني		المحور الأول	
١٠٠.٠٠	٥٨	١٠٠.٠٠	٣٩	٩٠.٠٠	٢٠	٨٠.٠٠	١
١٠٠.٠٠	٥٩	١٠٠.٠٠	٤٠	١٠٠.٠٠	٢١	١٠٠.٠٠	٢
المحور الثامن		٨٠.٠٠	٤١	١٠٠.٠٠	٢٢	٧٠.٠٠	٣
٩٠.٠٠	٦٠	١٠٠.٠٠	٤٢	٩٠.٠٠	٢٣	١٠٠.٠٠	٤
٩٠.٠٠	٦١	١٠٠.٠٠	٤٣	٩٠.٠٠	٢٤	٩٠.٠٠	٥
١٠٠.٠٠	٦٢	المحور الخامس		١٠٠.٠٠	٢٥	١٠٠.٠٠	٦
٩٠.٠٠	٦٣	٧٠.٠٠	٤٤	١٠٠.٠٠	٢٦	١٠٠.٠٠	٧
٧٠.٠٠	٦٤	٩٠.٠٠	٤٥	المحور الثالث		٨٠.٠٠	٨
١٠٠.٠٠	٦٥	١٠٠.٠٠	٤٦	٨٠.٠٠	٢٧	٩٠.٠٠	٩
١٠٠.٠٠	٦٦	٩٠.٠٠	٤٧	١٠٠.٠٠	٢٨	١٠٠.٠٠	١٠
٧٠.٠٠	٦٧	١٠٠.٠٠	٤٨	٩٠.٠٠	٢٩	١٠٠.٠٠	١١
١٠٠.٠٠	٦٨	١٠٠.٠٠	٤٩	١٠٠.٠٠	٣٠	٨٠.٠٠	١٢
١٠٠.٠٠	٦٩	المحور السادس		١٠٠.٠٠	٣١	١٠٠.٠٠	١٣
المحور التاسع		٨٠.٠٠	٥٠	١٠٠.٠٠	٣٢	٩٠.٠٠	١٤
١٠٠.٠٠	٧٠	١٠٠.٠٠	٥١	١٠٠.٠٠	٣٣	١٠٠.٠٠	١٥
٨٠.٠٠	٧١	١٠٠.٠٠	٥٢	١٠٠.٠٠	٣٤	١٠٠.٠٠	١٦
١٠٠.٠٠	٧٢	٩٠.٠٠	٥٣	٨٠.٠٠	٣٥	٨٠.٠٠	١٧
١٠٠.٠٠	٧٣	١٠٠.٠٠	٥٤	٥٠.٠٠	٣٦	٨٠.٠٠	١٨
٩٠.٠٠	٧٤	١٠٠.٠٠	٥٥	٩٠.٠٠	٣٧	١٠٠.٠٠	١٩
		١٠٠.٠٠	٥٦	١٠٠.٠٠	٣٨		
		٧٠.٠٠	٥٧				

- يوضح جدول (٣) نسبة الموافقة لآراء السادة الخبراء حول عبارات إستماره استبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة ويتبين

تراوح النسبة المئوية للعبارات ما بين (٥٠.٠٠ - ١٠٠.٠٠٪) وقد ارتفعت الباحثة والسادة المشرفين بالعبارات التي حصلت على أهمية نسبية قدرها ٧٠.٠٠٪ فأكثر، حيث إنفق معظم السادة الخبراء على عدم أهمية وجود بعض العبارات في إستمارة الإستبيان وعدها (١) عبارة، كما إنفاق معظم السادة الخبراء على ضرورة تعديل صياغة بعض العبارات وعدها (٢) عبارة، ويوضح الجدول (٤) العدد المبدئي للعبارات وعدد المهارات المعدلة داخلهما والعدد النهائي للعبارات بأستمارة الإستبيان:

جدول (٤)

العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة لاستمارة استبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة

المحاور	العدد المبدئي للعبارات	عدد العبارات المستبعدة	أرقام العبارات المعدلة	العدد النهائي للعبارات	العدد المبدئي للعبارات	أرقام العبارات المعدلة	العدد النهائي للعبارات	المحاور
أولاً: المواصفات الفنية	١٩	-	-	-	-	-	-	١
ثانياً: المواصفات القانونية	٧	٢٧	١	٣٦	١	٨	٨	٢
ثالثاً: المساحة المحيطة بالحمام	١٢	٣٩	١	-	-	-	١٢	٣
رابعاً: السور المحيط بالحمام	٥	-	-	-	-	-	٥	٤
خامساً: المداخل والمخارج	٦	-	-	-	-	-	٦	٥
سادساً: سعة الدرجات	٨	-	-	-	-	-	٨	٦
سابعاً: نوعية الكراسي	٢	-	-	-	-	-	٢	٧
ثامناً: مستوى الإضاءة بالحمام	١٠	-	-	-	-	-	١٠	٨
تاسعاً: غرف خلع الملابس	٤	-	-	-	-	-	٤	٩
الإجمالي	٧٣	-	٢	-	١	٧٤	-	-

يوضح جدول (٤) العدد المبدئي والنهائي وأرقام العبارات المستبعدة لاستمارة استبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة ويتبين اتفاق السادة الخبراء على استبعاد عدد (١) عبارة من إجمالي العبارات وعدها (٧٤) عبارة وتعديل عدد (٢) عبارة وبذلك أصبح العدد النهائي لإجمالي العبارات (٧٣) عبارة.

صدق الإتساق الداخلي:

قامت الباحثة بحساب معامل صدق الإتساق الداخلي لاستمارة الإستبيان عن طريق تطبيق الإستبيان على (٣٠) فرد من مدراء بمدارس اللغات الخاصة وموجهي ومدرسي التربية الرياضية ومشرفى المنشآت الرياضية بمحافظة الغربية ممثلة لمجتمع البحث وذلك بغرض تقدير صدق عبارات الإستبيان، وقد تم ذلك بحساب معاملات الإرتباط بين كل عبارة ومجموع المحور وبين كل عبارة والمجموع الكلى للمحاور وبين مجموع المحور والمجموع الكلى للمحاور، وذلك فى الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٢٩ إلى ٢٠٢٢/١١/١٠، علماً بأن هذه العينة إستخدمت لحساب المعاملات العلمية لاستمارة الإستبيان فقط، والجداول أرقام (٥)، (٦) توضح معامل صدق الإتساق الداخلى لاستمارة الإستبيان.

جدول (٥)

صدق الاتساق الداخلي بين العبارة والمحور وبين العبارة والمجموع الكلى لاستمارة استبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة

ن = ٣٠

المحور	العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	العبارة مع المجموع	المحور	العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	العبارة مع المجموع	المحور	العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	العبارة مع المجموع
المحور الأول				المحور الثاني				المحور الرابع			المحور السابع
١	٠.٨٥	٠.٨٧	٠.٨٦	٠.٨٠	٠.٩٠	٠.٨١	٠.٨١	٥٨	٠.٧٨	٠.٩١	

العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	م	العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	م	العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	م	العبارة مع المجموع	العبارة مع المحور	م
٠.٩٠	٠.٨٤	٥٩	٠.٨٩	٠.٨٣	٤٠	٠.٨٤	٠.٨٢	٢١	٠.٧٩	٠.٨٨	٢
المحور الثامن											
٠.٨٥	٠.٨٩	٦٠	٠.٩١	٠.٨٥	٤٢	٠.٩١	٠.٨٧	٢٣	٠.٧٨	٠.٩١	٤
٠.٨٤	٠.٩١	٦١	٠.٨٩	٠.٩١	٤٣	٠.٨٤	٠.٨٦	٢٤	٠.٨٦	٠.٨٧	٥
٠.٨٨	٠.٨٣	٦٢	المحور الخامس			٠.٩١	٠.٨٩	٢٥	٠.٨٢	٠.٨٣	٦
٠.٨٥	٠.٨٧	٦٣	٠.٨٧	٠.٨٣	٤٤	٠.٨٩	٠.٨٣	٢٦	٠.٨٥	٠.٨٠	٧
٠.٩٣	٠.٨٩	٦٤	٠.٩٠	٠.٨٨	٤٥	المحور الثالث			٠.٨٦	٠.٨٢	٨
٠.٨٨	٠.٨٦	٦٥	٠.٨٣	٠.٨٩	٤٦	٠.٨٨	٠.٨٠	٢٧	٠.٨٨	٠.٨٦	٩
٠.٩١	٠.٩١	٦٦	٠.٩٠	٠.٩٢	٤٧	٠.٨٣	٠.٩٢	٢٨	٠.٩١	٠.٩٠	١٠
٠.٨٧	٠.٨٩	٦٧	٠.٨٩	٠.٨٨	٤٨	٠.٨٣	٠.٨٧	٢٩	٠.٧٧	٠.٩١	١١
٠.٨٤	٠.٨٩	٦٨	٠.٩٢	٠.٩١	٤٩	٠.٩١	٠.٨٥	٣٠	٠.٧٩	٠.٨٦	١٢
٠.٩١	٠.٨٨	٦٩	المحور السادس			٠.٨٦	٠.٨٤	٣١	٠.٨٧	٠.٨٥	١٣
المحور التاسع											
٠.٨٩	٠.٩٢	٧٠	٠.٨٧	٠.٨٤	٥١	٠.٩٠	٠.٨٧	٣٣	٠.٩٢	٠.٩١	١٥
٠.٩٢	٠.٨٧	٧١	٠.٨٤	٠.٨٠	٥٢	٠.٨٦	٠.٧١	٣٤	٠.٨٣	٠.٨٩	١٦
٠.٩٠	٠.٨٧	٧٢	٠.٩٠	٠.٨٤	٥٣	٠.٨٨	٠.٩١	٣٥	٠.٨٥	٠.٨٩	١٧
٠.٨٣	٠.٨٩	٧٣	٠.٨٣	٠.٨٩	٥٤	٠.٨٤	٠.٨١	٣٦	٠.٨٤	٠.٨٦	١٨
			٠.٨٨	٠.٨٤	٥٥	٠.٧٩	٠.٨٢	٣٧	٠.٨٥	٠.٨٤	١٩
			٠.٨١	٠.٨٢	٥٦	٠.٨٧	٠.٩١	٣٨			
			٠.٨٤	٠.٨٧	٥٧						

- *قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية $= 0.361 = 0.05$

- يوضح جدول (٥) وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين العبارة والمحور حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين ٠.٧١-٠.٩٢ و كذلك وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين العبارة والمجموع الكلى للمقياس حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين ٠.٧١-٠.٩٣ وذلك عند مستوى معنوية ٠.٥ مما يشير إلى صدق الاتساق الداخلي للمقياس قيد البحث.

جدول (٦)

صدق الاتساق الداخلي بين المحور والمجموع الكلى لاستبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة

ن=٣٠

معامل الارتباط	المحاور	م
*٠.٩٠٨	أولاً: المواصفات الفنية	١
*٠.٩٠٨	ثانياً: المواصفات القانونية	٢
*٠.٨٤٨	ثالثاً: المساحة المحيطة بالحمام	٣
*٠.٩٠٨	رابعاً: السور المحيط بالحمام	٤
*٠.٨٤٨	خامساً: المداخل والمخارج	٥
*٠.٩٠٨	سادساً: سعة المدرجات	٦
*٠.٨٤٨	سابعاً: نوعية الكراسي	٧
*٠.٩٠٨	ثامناً: مستوى الإضاءة بالحمام	٨
*٠.٩٠٨	تاسعاً: غرف خلع الملابس	٩

- *قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية $= 0.361 = 0.05$

- يوضح جدول (٦) وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين مجموع المحور وبين المجموع الكلى لاستبيان تقويم المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة حيث تراوحت قيمة (ر) المحسوبة ما بين ٠.٨٤٨-٠.٩٢ مما يشير إلى صدق استماره الإستبيان وذلك ذلك عند مستوى معنوية ٠.٥

ثبات إستماراة الإستبيان :

- قاموا الباحثون بحساب معامل الثبات لإستماراة الإستبيان عن طريق كلٍ من التطبيق وإعادة التطبيق **Test Retest** ومعامل ألفا كرونباخ :
- **التطبيق وإعادة التطبيق Test Retest :**

قاموا الباحثون بحساب معامل الثبات لإستماراة الإستبيان عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق **Test Retest** حيث تم تطبيق الإستماراة على (٣٠) فرد من مدراء بمدارس اللغات الخاصة ووجهى ومدرسي التربية الرياضية وشرفى المنشآت الرياضية بمحافظة الغربية ممثلة لمجتمع البحث، وصدقًا من الباحثة بإجراء التطبيق الأول فى الفترة من ٢٠٢٢/١١/١٣ إلى ٢٠٢٢/١١/٢٩ ، وتم إعادة تطبيق إستماراة الإستبيان مرة ثانية على نفس العينة للتتأكد من ثبات الإستماراة وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين (١٥) يوم وذلك فى الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٥ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣٠ ، علمًا بأن هذه العينة استخدمت لحساب المعاملات العلمية لإستماراة الإستبيان فقط، وقد تم ذلك باستخدام معادلة سيرمان لإرتباط الرتب والجدول (٧) يوضح معامل الثبات لكل عبارة من عبارات إستماراة الإستبيان.

جدول (٧)

معامل الارتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق لبيان معامل الثبات لاستماراة استبيان

ن=٣٠

معامل الارتباط	م						
المحور السابع	٠.٥٨	المحور الرابع	٠.٨٨	المحور الثاني	٠.٩١	المحور الأول	٠.٩٠
٠.٩١	٠.٥٩	٠.٩٣	٠.٤٠	٠.٩٤	٠.٢١	٠.٩٤	١
٠.٩٣	٠.٦٠	٠.٨٩	٠.٤١	٠.٩٣	٠.٢٢	٠.٨٨	٢
المحور الثامن	٠.٨٧	٠.٨٩	٠.٤٢	٠.٨٩	٠.٢٣	٠.٩٠	٣
٠.٨٩	٠.٦١	٠.٩٠	٠.٤٣	٠.٩٠	٠.٢٤	٠.٩٥	٤
٠.٩١	٠.٦٢	المحور الخامس		٠.٩١	٠.٢٥	٠.٨٩	٥
٠.٨٨	٠.٦٣	٠.٩٢	٠.٤٤	٠.٩٣	٠.٢٦	٠.٩٠	٦
٠.٩٠	٠.٦٤	٠.٩١	٠.٤٥	المحور الثالث		٠.٨٦	٧
٠.٨٧	٠.٦٥	٠.٩٣	٠.٤٦	٠.٩٤	٠.٢٧	٠.٨٩	٨
٠.٩٠	٠.٦٦	٠.٨٥	٠.٤٧	٠.٨٦	٠.٢٨	٠.٨٤	٩
٠.٨٧	٠.٦٧	٠.٩٠	٠.٤٨	٠.٨٤	٠.٢٩	٠.٩٢	١٠
٠.٩٤	٠.٦٨	٠.٨٩	٠.٤٩	٠.٩٠	٠.٣٠	٠.٨٩	١١
٠.٩٥	٠.٦٩	المحور السادس		٠.٨٧	٠.٣١	٠.٩٣	١٢
المحور التاسع	٠.٨٩	٠.٨٦	٠.٥٠	٠.٩١	٠.٢٢	٠.٩١	١٣
٠.٩٢	٠.٧٠	٠.٩٥	٠.٥١	٠.٩٣	٠.٢٣	٠.٩٠	١٤
٠.٩٣	٠.٧١	٠.٨٤	٠.٥٢	٠.٩٠	٠.٣٤	٠.٨٩	١٥
٠.٩٠	٠.٧٢	٠.٨٩	٠.٥٣	٠.٩٥	٠.٣٥	٠.٨٨	١٦
	٠.٧٣	٠.٩٤	٠.٥٤	٠.٩١	٠.٣٦	٠.٩٢	١٧
		٠.٨٩	٠.٥٥	٠.٩٤	٠.٣٧	٠.٨٦	١٨
		٠.٨٦	٠.٥٦	٠.٩٠	٠.٣٨		١٩
		٠.٩٢	٠.٥٧				

- قيمة (ر) الجدولية عند مستوى معنوية = ٠.٣٦١ = ٠.٠٥ *

- يوضح جدول (٧) وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية بين التطبيق وإعادة التطبيق لاستماراة الإستبيان حيث تراوح معامل الارتباط ما بين (٠.٨٤-٠.٩٧) وهي معاملات ارتباط ذو دلالة عالية مما يشير إلى ثبات استماراة الإستبيان.

معامل ألفا كرونباخ :

- قاموا الباحثون بحساب معامل الثبات لإستماراة الإستبيان عن طريق معامل ألفا كرونباخ حيث تم التطبيق على (٣٠) فرد من مدراء بمدارس اللغات الخاصة ووجهى ومدرسي التربية الرياضية وشرفى المنشآت الرياضية بمحافظة الغربية ممثلة لمجتمع البحث، علمًا بأن هذه العينة استخدمت لحساب المعاملات العلمية لإستماراة الإستبيان فقط والجدول (٣-١١) يوضح معامل الثبات لاستماراة الإستبيان.

جدول (٨)
معامل الفا (كرونباخ) لبيان معامل الثبات لمحاور البحث لاستمارة استبيان

ن = ٣٠

معامل الفا	المحاور	م
٠.٨٧٩		
Deleted Cronbach's Alpha if Item		
٠.٨٦٤	١ أولاً: الموصفات الفنية	
٠.٨٦٤	٢ ثانياً: الموصفات القانونية	
٠.٨٧٤	٣ ثالثاً: المساحة المحيطة بالحمام	
٠.٨٦٤	٤ رابعاً: السور المحيط بالحمام	
٠.٨٧٤	٥ خامساً: المداخل والمخارج	
٠.٨٦٤	٦ سادساً: سعة المدرجات	
٠.٨٦٤	٧ سابعاً: نوعية الكراسي	
٠.٨٦٤	٨ ثامناً: مستوى الإضاءة بالحمام	
٠.٨٧٤	٩ تاسعاً: غرف خلع الملابس	

- يوضح جدول (٨) ارتباط ذو دلالة إحصائية بين عبارات كل محور من استمارة الاستبيان وأجمالي عبارات الاستمارة لبيان معامل الارتباط الكلي حيث حقق معامل الفا كرونباخ معاملات ارتباط تراوحت ما بين (٠.٨٦٦ - ٠.٨٧٤) وهي معاملات ارتباط ذو دلالة عالية مما يشير إلى ثبات الاستمارة.

الدراسة الإستطلاعية لاستمارة الاستبيان:

- قاموا الباحثون بإجراء دراسة إستطلاعية على (١٠) أفراد من مدراء بمدارس اللغات الخاصة وموجي ومدرسي التربية الرياضية ومشرفى المنشآت الرياضية ممثلين لمجتمع البحث، وذلك فى الفترة من ٢٠٢٢/١/١٥ م إلى ٢٠٢٢/١/٢٢ م، علماً بأن هذه العينة استخدمت لحساب الدراسة الإستطلاعية فقط وكان الهدف من إجراء الدراسة الإستطلاعية التعرف على الآتى:

مدى فهم عينة البحث للعبارات التى تتضمنها استمارة الإستبيان.

التعرف على الصعوبات المحتمل ظهورها أثناء التطبيق للعمل على تلافيها.

التعرف على زمن تطبيق إستمارة الإستبيان.

تدريب المساعدين على كيفية تطبيق إستمارة الإستبيان.

وقد أسررت نتائج الدراسة الإستطلاعية عملي:

فهي عينة البحث للعبارات التى يتضمنها الإستبيان حيث لم يبدى من أى منهم الإستفسار عن أى عبارة من عبارات الإستبيان.

تم التعرف على زمن تطبيق الإستبيان وقد تراوح بين ١٠ : ١٢ دقيقة.

تطبيق إستمارة الإستبيان:

- بعد التأكيد من توافر كافة الشروط العلمية والإدارية للاستبيان قامت الباحثة بتطبيق إستمارة الإستبيان فى صورتها النهائية. مرفق (٥) على عينة تطبيق إستمارة الإستبيان البالغ عددها (٩٠) فرد من مدراء بمدارس اللغات الخاصة وموجي ومدرسي التربية الرياضية ومشرفى المنشآت الرياضية بمحافظة الغربية ممثلين لمجتمع البحث، وذلك فى الفترة من ٢٠٢٣/٢/١٩ م إلى ٢٠٢٣/٥/١٥ م، مع مراعاة التأكيد على أفراد العينة بأهمية إستجاباتهم وأنها تجمع فقط من أجل البحث العلمي لإزالة أى مخاوف قد تقلل من تفاعلهما فى الإجابة على الإستبيان.

- ثم قاموا الباحثون بجمع الإستجابات متكاملة الإستجابات، وتم تفريغ البيانات في كشوف التفريغ المعدة لذلك، وتصحيح الإستبيان وفقاً لمفتاح التصحيح المعد لذلك، ورصد وجدولة الدرجات الخام وإعدادها لإجراء المعالجات الإحصائية.

- وقد قاموا الباحثون باستخدام مقياس ثلاثي التقدير بإستماره الإستبيان النهائي التي طبقت على عينة البحث (نعم - إلى حد ما - لا)، وقد وافق السادة الخبراء على أسلوب تصحيح عبارات الإستبيان بحيث يتم منح العبارات كما يلى:

- (نعم) وتقدر لها ثلث درجات.
- (إلى حد ما) وتقدر لها درجتان.
- (لا) وتقدر لها درجة واحدة.

- وبذلك تكون الدرجة الكلية للإستبيان (٢١٩) درجة، والدرجة الصغرى (٧٣) درجة.

المعالجات الإحصائية المستخدمة:

- إستخدموا الباحثون المعالجات الإحصائية الملائمة لطبيعة بيانات البحث وذلك من خلال البرنامج الإحصائي SPSS وكانت كالتالي :

- معامل الإرتباط.
- صدق المكمين.
- معامل الصدق (صدق الإنفاق الداخلي).
- معامل الثبات (التطبيق وإعادة التطبيق). (Test Retest)
- معامل ألفا كرونباخ.
- النسبة المئوية.
- الوزن النسبي.
- الأهمية النسبية.
- اختبار كا^٢.

عرض ومناقشة النتائج:

عرض ومناقشة نتائج المحور الأول الخاص: بمدى توافر المواصفات الفنية والقانونية في تصميم حمامات السباحة:

جدول (٩)

آراء عينة البحث في المحور الأول الخاص بالمواصفات الفنية في تصميم حمامات السباحة
ن = ٩٠

العبارة	م	العبارة					
		%	%	%	%	%	%
ك	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	ك	ك	ك	ك	ك
١	جميع الأركان والحواف تحت سطح الماء ذات زوايا غير حادة.	١٨٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	٢٧٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠.٠٠٠
٢	يوجد مسакات (مقابض) معدنية على الاطراف العلوية للسبح من الداخل مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ مثل الكروم.	١٦٢.٦٠٠	٣٥.٥٥٦	٩٦	٩٦.٦٦٧	٨٧	٠.٠٠٠
٣	منصة القفز مصممة بحيث تتناسب مع الأوزان المتعرقة عليها.	١٨٠.٠٠٠	٣٢.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠
٤	يوجد علامات توضح عمق حوض السباحة في موقع مختلفة "أقصى عمق للمياه، ادنى عمق للمياه - في نهاية كل منطقة"	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠
٥	مياه الحمام جارية في جميع اجزاء الحمام ويتم	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠

كـا	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	لا	إلى حد ما	نعم	العبارة			م
						%	%	%	
									دخولها من الجزء الأقل عمقاً من حوض الحمام.
٦	مواد النهو (التنشيف)	٢٧٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠.٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠	٥٩	٤٠	لحوائط وارضيات الحمام من نوعيات ممتازة من بلاط السيراميك.
٧	يتم تغطية الحمام أثناء فترات عدم الاستخدام بمواد تتحمل الأوزان الخفيفة المتحركة.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
٨	مسار خطوط مواسير التغذية والصرف للحمام بعيدة عن جميع مصادر التلوث المحتملة وان تترك مسافات بينها وأخذ الاحتياطات الازمة لعزل هذه المواسير لتلافي تأثير المياه الجوفية.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
٩	يوجد عدة مداخل للمياه في أماكن تتيح التوزيع المنتظم للمياه في جميع أجزاء الحوض للمساعدة على ان تكون المياه المطهرة منتشرة بانتظام في جميع اجزاء الحمام، ومركب على هذه المداخل اجهزة خاصة للتحكم في كميات المياه الداخلة الى الحمام.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
١٠	مخرج المياه في اعمق نقطه من الحوض وبقطر مناسب يسمح بتدريغ الحمام خلال أربع ساعات او اقل وان يكون قطر فتحة التدريغ يعادل أربعة امثال قطر ماسورة صرف المياه لتجنب حدوث دوامت اثناء سحب المياه.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
١١	يوجد بالعرض أكثر من فتحة للتدرير حسب حجم وسعة الحمام ومغطاة بشبكة من المعدن الغير قابل للصدأ ومتتبه بطريقة لا تمكن مستخدمي الحمام من تحريكها.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
١٢	الحمام مزود بنظام متكامل لتدوير المياه مؤلف من نظام سحب المياه عن طريق قناة او نقاط سحب.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
١٣	يوجد وحدات ترشيح وتعقيم المياه مع المواسير ذات العلاقة بالحمام تحت الضغط للتأكد من عدم تسرب المياه من المواسير.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	١٠٠	
١٤	جهاز الكلور في مكان يسهل مراقبته.	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦.٠٠٠.٠	٤.٤٤٤	٤	٥٩	
١٥	يوجد مقاشط للمياه متتبه في جار حوض السباحة.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	٥٩	
١٦	يوجد قناة لتصريف المياه الزائدة ممتدة بصورة كاملة حول حوض السباحة.	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦.٠٠٠.٠	٤.٤٤٤	٤	٥٩	
١٧	قناة تصريف المياه مغطاة حتى لا تسمح بدخول السباح اليها.	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦.٠٠٠.٠	٤.٤٤٤	٤	٥٩	
١٨	يتم تغطية او تجفيف حوض السباحة خلال فصل الشتاء او عندما تتوارد عدم استخدامها لفتره تتجاوز الشهرين.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	٥٩	
١٩	ان تكون جميع الإنشاءات والمباني المساعدة من مواد مقاومة للحرق ومتباقة للمواصفات القياسية.	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠	٠.٠٠٠	٠	٥٩	

- *قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية $= 0.05 = 0.99$

- يوضح الجدول (٩) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور الاول الخاص بالمواصفات الفنية في تصميم حمامات السباحة.

- وكانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (نعم) في العبارات رقم

(١، ٦) بنسبة (١٠٠٪)، وكانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في

العبارات أرقام (١٤، ١٦، ١٧، ١٩) بنسبة (٣٦.٢٩٦٪) وكانت أقل أهمية نسبية في العبارات رقم (٣، ٤،

٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩) بنسبة (٣٣.٣٣٣٪).

- ومثلت العبارة رقم (١، ٦) أعلى وزن نسبي (٢٧٠) وأكثر أهمية نسبية (١٠٠٪) بين عبارات المحور بينما مثلت العبارات أرقام (٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٥، ١٨، ١٩) أقل وزن نسبي (٩٠) وأقل أهمية نسبية (٣٣.٣٪) بين عبارات المحور.
- وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء الموصفات الفنية:
- أشارت نتائج عبارات الجدول (٩) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين إختاروا (نعم) في العبارات الخاصة بالموصفات الفنية، لذا ترى الباحثة أن هذا يشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن جميع الأرکان والحواف تحت سطح الماء ذات زوايا غير حادة، مواد النهو (التشطيب) لحوائط وأرضيات الحمام من نوعيات ممتازة من بلاط السيراميک. بالإضافة إلى ذلك ترى الباحثة أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين إختاروا (لا) في العبارات الخاصة بالموصفات الفنية، وهذا يشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن أجهزة الكلور ليست في مكان يسهل مراقبته وقناة تصريف المياه الزائدة غير ممتدة بصورة كاملة حول حوض السباحة وليس متغطاً حتى لا تسمح بدخول السباح إليها، المساكات (مقابض) المعدنية على الأطراف العلوية للسباحة من الداخل مصنوعة من مادة قابلة للصدأ، منصة القفز مصممة بحيث لا تتناسب مع الأوزان المتوقعة عليها، لا يوجد علامات توضح عمق حوض السباحة في موقع مختلفة "أقصى عمق للمياه- أدنى عمق للمياه - في نهاية كل منطقة" ، مياه الحمام جارية في جميع أجزاء الحمام ويتم دخولها من الجزء الأكثر عمقاً من حوض الحمام، يتم تغطية الحمام أثناء فترات عدم الاستخدام بمواد يصعب أن تتحمل الأوزان الخفيفة المتحركة، ليس مسار خطوط مواسير التغذية والصرف للحمام بعيدة عن جميع مصادر التلوث المحتملة ولا تترك مسافات بينها ولا يأخذ الاحتياطات الالزامية لعزل هذه المواسير لتلافي تأثير المياه الجوفية، لا يوجد عدة مداخل للمياه في أماكن تتبع التوزيع المنتظم للمياه في جميع أجزاء الحوض للمساعدة على أن تكون المياه المطهرة منتشرة بانتظام في جميع أجزاء الحمام، وليس مركب على هذه المداخل أجهزة خاصة للتحكم في كميات المياه الداخلة إلى الحمام، مخرج المياه ليس في أعمق نقطة من الحوض وبقطر غير مناسب لا يسمح بتقريغ الحمام خلال أربع ساعات أو أقل وأن يكون قطر فتحة التفريغ يعادل أربعة أمثال قطر ماسورة صرف المياه لتجنب حدوث دوامات أثناء سحب المياه. لا يوجد بالحوض أكثر من فتحة للتقرير حسب حجم وسعة الحمام ومغطاة بشبكة من المعدن غير القابل للصدأ ومتثبتة بطريقة لا تتمكن مستخدمي الحمام من تحريكها. الحمام ليس مزود بنظام متكامل لتدوير المياه مؤلف من نظام سحب المياه عن طريق قناة أو نقاط سحب. لا يوجد وحدات ترشيح وتعقيم المياه مع المواسير ذات العلاقة بالحمام تحت الضغط للتأكد من عدم تسرب المياه من المواسير. لا يوجد مقاشط للمياه متثبتة في جار حوض السباحة. لا يتم تغطية أو تجفيف حوض السباحة خلال فصل الشتاء أو عندما تتوارد المياه استخدامها لفتره تتجاوز الشهرين. جميع الإنشاءات والمباني المساعدة ليست من مواد مقاومة للحرق ومطابقة للموصفات القياسية.
- عرض ومناقشة نتائج المحور الثاني الخاص: بمدى توافق الموصفات القانونية في تصميم حمامات السباحة:**

جدول (١٠)
آراء عينة البحث في المحور الثاني الخاص بالمواصفات القانونية في تصميم حمامات السباحة
ن=٩٠

العبارة	م	ك	نعم %	إلى حد ما %	لا %	الوزن النسبية	الأهمية النسبية	كا
٠ طول حوض السباحة ٥٠ م × ٢٥ م وعمقه ٢٠.٢ م.								
١ عدد الحرارات ١٠ حرارات وعرض الواحدة ٥٠.٢ م								
٢ يوجد جبل للحرارات تمتد بطول حوض السباحة ويكون كل جبل من علامات متلاصقة بقطر ٥٠.٠ م								
٣ يوجد منصات البداية بارتفاع نصف متر إلى ثلاثة أرباع المتر وطولها ٥٨ سم وعرضها ٥٠ سم كحد ادنى.								
٤ منصات البداية مرئي من جوانبها الأربع.								
٥ المسافة بين حوض السباحة وحوض الغطس ٥ امتار على الأقل.								
٦ يوجد أدوات محمولة ومثبتة لتامين مد الحبال وعوامات النجاة عبر حوض السباحة عندما يكون عمق الماء ٤،٥ قدم.								

- قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية = ٥٠.٥ = ٥٩٩.

- يوضح الجدول (١٠) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور الثاني الخاص بالمواصفات القانونية في تصميم حمامات السباحة.

- وكانت النسبة المئوية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات رقم (٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥) بنسبة (١٠٠.٠٪).

- ومثلت العبارة رقم (٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥) أعلى وزن نسبى (٩٠) وأكثر أهمية نسبية (١٠٠.٠٪).

- وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء المواصفات القانونية:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٠) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بالمواصفات الفنية، لذا ترى الباحثة أن هذا يشير إلى إنفاق معظم أفراد العينة على أن طول حوض السباحة ٥٠ م × ٢٥ م وعمقه ٢٠.٢ م وعدد الحرارات ١٠ حرارات وعرض الواحدة ٥٠ م ليست بالمواصفات القانونية، ولا يوجد جبل للحرارات تمتد بطول حوض السباحة ويكون كل جبل من علامات متلاصقة بقطر ٥٠.٠ م، يوجد منصات البداية ليست بارتفاع نصف متر إلى ثلاثة أرباع المتر وطولها ٥٨ سم وعرضها ٥٠ سم كحد ادنى وغير مرئي من جوانبها الأربع، المسافة بين حوض السباحة وحوض الغطس ليست ٥ امتار، لا يوجد أدوات محمولة ومثبتة لتامين مد الحبال وعوامات النجاة عبر حوض السباحة عندما يكون عمق الماء ٤،٥ قدم.

عرض ومناقشة نتائج المحور الثالث الخاص: بمدى توافر مواصفات المساحة المحيطة بالحمام في تصميم حمامات السباحة:

جدول (١١)
آراء عينة البحث في المحور الثالث الخاص بمواصفات المساحة المحيطة بالحمام في تصميم حمامات السباحة
ن=٩٠

العبارة	م	ك	نعم %	إلى حد ما %	لا %	الوزن النسبية	الأهمية النسبية	كا	%
٧ يقع حمام السباحة في مكان يسهل الوصول إليه من داخل وخارج سور المدرسة.									
٨ حمام السباحة بعيد عن مصادر التلوث والضوضاء.									

العبارة	نعم	%	إلى حدا	%	لا	%	الوزن	الأهمية النسبية	كـا	م
٩ يتواجد حول حمام السباحة أماكن لانتظار السيارات بمعدل موقف لكل ١٠٠ م٢ من مساحة الموقع.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
١٠ توجد مساحات خضراء حول حمام السباحة.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
١ الموضع مخصص للاستعمال الترفيهي حسب المخططات الهيكلية المعتمدة.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
٢ موقع الحمام على شارعين زاوية احدهما رئيسى.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
٣ لا يقل طول ضلع الموقع على الشارع الرئيسي عن ٤٠ م طولي ولا يزيد عمق الأرض عن قطعتين معتمدتين في المخطط المعتمد.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
٤ لا تقل مساحة الموقع عن ٣٠٠٠ م٢ ثلاثة ألاف متر مربع.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
٥ يوجد مخططات متكاملة لحمام وملحقاته والمنطقة المحيطة به موضحاً عليها النواحي المعمارية والإنسانية والكهربائية والميكانيكية والصحية وطرق العزل المائي والحراري ومتطلبات السلامة والأمان معتمدة من قبل مكتب هندسي معتمد.	٤.٤٤٤	٤٤٪	٤٦٠٠٠٠	٨٦	٩٥.٥٥٦	٩٨	٣٦.٢٩٦	١٥٧.٦٧	٣٦.٢٩٦	١٥٧.٦٧
٦ يتم توفير سياج مناسب حول الحمام بارتفاع لا يقل عن ١٢٠ سم على أن يكون شفافاً ولا يسمح بدخول الأطفال من خلاله.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
٧ الحوائط والارضيات مانعة للتسلر ولها القدرة على مقاومة الأحمال المتوقعة مثل الضغط الأفقي للتربة وضغط المياه.	٠	٠	٠	٠	١٠٠٪	٩٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	١٨٠.٠٠٠
٨ ارضيات المراتب والمنطقة المحيطة بالحمام من مواد مانعة للانزلاق وذات ميل مناسبة في اتجاه فتحات التصريف لضمان عدم تجمع المياه على سطحها.	٤.٤٤٤	٤٤٪	٤٦٠٠٠٠	٨٦	٩٥.٥٥٦	٩٨	٣٦.٢٩٦	١٥٧.٦٧	٣٦.٢٩٦	١٥٧.٦٧

- *قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية = ٥.٩٩ -

- يوضح الجدول (١١) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور الثالث الخاص بمواصفات المساحة المحيطة بالحمام في تصميم حمامات السباحة.

- وكانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات رقم (٢٧، ٢٨، ٣٥، ٣٨) بنسبة (٣٦.٢٩٦٪)، وكانت أقل أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦) بنسبة (٣٣.٣٣٣٪).

- ومثلت العبارة رقم (٢٧، ٢٨، ٣٥، ٣٨) أعلى وزن نسبي (٩٨٪) وأكثر أهمية نسبية (١٠٠٪) بين عبارات المحور بينما مثلت العبارات أرقام (٣، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٨، ١٩) أقل وزن نسبي (٩٠٪) وأقل أهمية نسبية (٣٣.٣٣٣٪) بين عبارات المحور.

- وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء المساحة المحيطة بالحمام:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١١) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بالمساحة المحيطة بالحمام، لذا ترى الباحثة أن هذا يشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على عدم رضاهم عن مكان حمام السباحة حيث يقع في مكان يصعب الوصول إليه من داخل وخارج سور المدرسة، حمام السباحة ليس بعيد عن مصادر التلوث والضوضاء، أماكن انتظار السيارات حول حمام السباحة لا تتسع موقف لكل ١٠٠ م٢ من مساحة الموقع، المساحات الخضراء منعدمة حول حمام السباحة، الموقع ليس مخصص للاستعمال الترفيهي حسب المخططات الهيكلية المعتمدة، موقع الحمام ليس على شارعين زاوية احدهما رئيسى، يقل طول ضلع الموقع على الشارع الرئيسي عن ٤٠ م طولي ويزيد عمق الأرض عن قطعتين معتمدتين في المخطط المعتمد، تقل مساحة الموقع عن ٣٠٠٠ م٢ ثلاثة ألاف متر مربع، عدم وجود مخططات

متကاملة للحمام وملحقاته والمنطقة المحيطة به موضحاً عليها النواحي المعمارية والإنسانية والكهربائية والميكانيكية والصحية وطرق العزل المائي والحراري ومتطلبات السلامة والأمان معتمدة من قبل مكتب هندسي معتمد، عدم توافر سياج مناسب حول الحمام بارتفاع يقل عن ١٢٠ سم على أن يكون شفافاً ويسمح بدخول الأطفال من خلالة، الحوائط والأرضيات لا تمنع التسرب وليس لها القدرة على مقاومة الأحمال المتوقعة مثل الضغط الأفقي للتربة وضعف المياه. أرضيات الممرات والمنطقة المحيطة بالحمام تساعد على الانزلاق وذات ميل غير مناسب في اتجاه فتحات التصريف لضمان عدم تجمع المياه على سطحها.

عرض ومناقشة نتائج المحور الرابع الخاص: بمدى توافر مواصفات السور المحيط بالحمام في تصميم حمامات السباحة:

جدول (١٢)
آراء عينة البحث في المحور الرابع الخاص بمواصفات السور المحيط بالحمام في تصميم حمامات السباحة

ن = ٩٠

العبارة	م	نعم (%)	إلى حد ما (%)	لا (%)	وزن النسبة (%)	الأهمية النسبية (%)	كـا
٩. يوجد سور محيط بالحمام	٤	٤٤٤	٤٠٠٠٠	٨٦	٩٥.٥٥٦	٩٨	٣٦.٢٩٦
١٠. ارتفاع السور مناسب	٤	٤٤٤	٤٠٠٠٠	٨٦	٩٥.٥٥٦	٩٨	٣٦.٢٩٦
١١. يوجد سياج من الحديد يفصل الحمام عن المدرجات طبقاً للمواصفات الأمنية.	٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠	٣٣.٣٣٣
١٢. توجد أبواب ملحة الغلق للمنافذ الرئيسية للحمام.	٤	٤٤٤	٤٠٠٠٠	٨٦	٩٥.٥٥٦	٩٨	٣٦.٢٩٦
١٣. يتواجد حمام اماكن لامن داخل وخارج سور الحمام.	٤	٤٤٤	٤٠٠٠٠	٨٦	٩٥.٥٥٦	٩٨	٣٦.٢٩٦

- قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية $= 0.05 = 0.99$

- يوضح الجدول (١٢) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور الرابع الخاص بمواصفات السور المحيط بالحمام في تصميم حمامات السباحة.

- كانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٤١)، (٤٢)، (٤٣)، (٣٩)، (٣٧) بنسبة (٣٦.٢٩٦٪) وكانت أقل أهمية نسبية في العبارة رقم (٤١) بنسبة (٣٣.٣٣٣٪).

- ومثلت العبارة رقم (٣٩)، (٤٠)، (٤٢)، (٤٣) أعلى وزن نسبي (٩٨) وأكثر أهمية نسبية (١٠٠٪) بين عبارات المحور بينما مثلت العبارات أرقام (٤١) أقل وزن نسبي (٩٠) وأقل أهمية نسبية (٣٣.٣٣٣٪) بين عبارات المحور.

وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء السور المحيط بالحمام:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٢) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بالسور المحيط بالحمام، لذا ترى الباحثة أن هذا يُشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن عدم وجود سور محيط بالحمام، السور منخفض الارتفاع، عدم وجود سياج من الحديد يفصل الحمام عن المدرجات طبقاً للمواصفات الأمنية. عدم وجود أبواب ملحة الغلق للمنافذ الرئيسية للحمام. أماكن الأمان حول الحمام غير متوفرة داخل وخارج سور الحمام.

عرض ومناقشة نتائج المحور الخامس الخاص: بمدى توافر مواصفات المداخل والمخرج في تصميم حمامات السباحة:

جدول (١٣)
آراء عينة البحث في المحور الخامس الخاص بمواصفات المداخل والمخرج في تصميم حمامات السباحة

ن=٩٠

العبارة	م	نعم	إلى حد ما	لا	الوزن	الأهمية النسبية	كأ
		%	%	%	%		
٤٤ يوجد مدخل ومخرج على الشارع الرئيسي للمدرسة	٩٠	١٠٠.٠٠	٠	٠.٠٠٠	٢٧٠	١٠٠.٠٠	١٨٠.٠٠
٤٥ يوجد مدخل على الشوارع الفرعية للمدرسة.	٩٠	١٠٠.٠٠	٠	٠.٠٠٠	٢٧٠	١٠٠.٠٠	١٨٠.٠٠
٤٦ اتساع المداخل والمخارج على الحمام	٤	٤.٤٤٤	٠	٤.٤٤٤	٨٦	٩٥.٥٥٦	٣٦.٢٩٦
٤٧ يوجد أكثر ومدخل ومخرج على الحمام	٤	٤.٤٤٤	٠	٤.٤٤٤	٨٦	٩٥.٥٥٦	٣٦.٢٩٦
٤٨ يتوفّر بالحمام مخارج الطوارئ الازمة مزودة بإشارات صوّتية مضاءة باستمرار طوال فترة دوام وتواجد التلاميذ والزوار.	٤	٤.٤٤٤	٠	٤.٤٤٤	٨٦	٩٥.٥٥٦	٣٦.٢٩٦
٤٩ يتوفّر بالحمام مخارج الطوارئ الازمة مزودة بإشارات صوّتية مضاءة باستمرار طوال فترة دوام وتواجد الجمهور.	٤	٤.٤٤٤	٠	٤.٤٤٤	٨٦	٩٥.٥٥٦	٣٦.٢٩٦

- *قيمة (كأ) الجدولية عند مستوى معنوية $= 0.05 = 0.99$

- يوضح الجدول (١٣) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور الخامس الخاص بمواصفات المداخل والمخرج في تصميم حمامات السباحة.

- وكانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (نعم) في العبارات رقم (٤٤ ، ٤٥) بنسبة (١٠٠٪)، وكانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩) بنسبة (٣٦.٢٩٦٪).

- ومثلت العبارة رقم (٤٤ ، ٤٥) أعلى وزن نسبي (٢٧٠٪) وأكثر أهمية نسبية (١٠٠٪) بين عبارات المحور بينما مثلت العبارات أرقام (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩) أقل وزن نسبي (٩٨٪) وأقل أهمية نسبية (٣٣.٣٪) بين عبارات المحور.

- وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء المداخل والمخرج:
- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٣) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (نعم) في العبارات الخاصة بالمداخل والمخرج، لذا ترى الباحثة أن هذا يُشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن يوجد مدخل ومخرج على الشارع الرئيسي للمدرسة، يوجد مداخل على الشوارع الفرعية للمدرسة. بالإضافة إلى ذلك ترى الباحثة أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بالمداخل والمخرج، وهذا يُشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على ضيق المداخل والمخرج على الحمام، مدخل وخارج الحمام قليلة، مخارج الطوارئ الازمة للحمام ليست مزودة بإشارات صوّتية مضاءة باستمرار طوال فترة دوام وتواجد التلاميذ والزوار وتواجد الجمهور.

عرض ومناقشة نتائج المحور السادس الخاص: بمدى توافر بمواصفات سعة المدرجات في تصميم حمامات السباحة:

جدول (١٤)
آراء عينة البحث في المحور السادس الخاص بمواصفات سعة المدرجات في تصميم حمامات السباحة

ن=٩٠

العبارة	ن	نعم	إلى حد ما			ك	٪	ك	٪	ك	٪	ك	٪	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	كا	
			ك	٪	ك												
٥٠ المسافات بين الصنوف داخل المدرجات تسمح بسهولة وحرية الحركة.	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٣٣٣	٣٣.٣٣٣	٢١
٥١ يراعى في تصميم سلام المدرجات توفير عتبة كل درجة لتسهيل حركة المرور.	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٣٣٣	٣٣.٣٣٣	٢١
٥٢ يراعى في تصميم سلام المدرجات سهولة توزيع الجماهير على أماكن جلوسهم بالمدرجات.	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٣٣٣	٣٣.٣٣٣	٢١
٥٣ يراعى في تصميم السلام والمدرجات أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة.	١٨٠.٠٠٠	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٠٠٠	٠	٠.٣٣٣	٣٣.٣٣٣	٢١
٥٤ يتواجد شاشة عرض إلكترونية كبيرة الحجم أعلى سور المدرجات.	١٥٧.٠٦٧	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠.٠٠٠	٠	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٣٦.٢٩٦	٩٨
٥٥ يتواجد وحدة إذاعة داخلية بالحمام.	١٥٧.٠٦٧	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠.٠٠٠	٠	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٣٦.٢٩٦	٩٨
٥٦ يتواجد غرف مجهزة لإذاعة المباريات.	١٥٧.٠٦٧	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠.٠٠٠	٠	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٣٦.٢٩٦	٩٨
٥٧ يتواجد أماكن محددة بالمدرجات خاصة بالزوار.	١٥٧.٠٦٧	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠.٠٠٠	٠	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٤.٤٤٤	٤	٣٦.٢٩٦	٩٨

- *قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية = ٠.٠٥ = ٥.٩٩

- يوضح الجدول (١٤) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور السادس الخاص بمواصفات سعة المدرجات في تصميم حمامات السباحة.

- كانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧) بنسبة (٣٦.٢٩٦٪) وكانت أقل أهمية نسبية في العبارة رقم (٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣) بنسبة (٣٣.٣٣٣٪).

- ومثلث العبارات رقم (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧) أعلى وزن نسبي (٩٨) وأكثر أهمية نسبية (٣٦.٢٩٦٪) بين عبارات المحور بينما مثلث العبارات أرقام (٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣) أقل وزن نسبي (٩٠) وأقل أهمية نسبية (٣٣.٣٣٣٪) بين عبارات المحور.

- وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء سعة المدرجات:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٤) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بسعفة المدرجات، لذا ترى الباحثة أن هذا يُشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن المسافات بين الصنوف داخل المدرجات ضيقة تصعب من حرية الحركة، عند تصميم سلام المدرجات لم يتم مراعاة توفير عتبة كل ١٢ درجة لتسهيل حركة وصعوبة توزيع الجماهير على أماكن جلوسهم بالمدرجات، وعدم توفير أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة، أعلى سور المدرجات لا يتواجد شاشة عرض إلكترونية كبيرة الحجم، عدم توافر وحدة إذاعة داخلية بالحمام، عدم توافر غرف مجهزة لإذاعة المباريات، عدم توافر أماكن محددة بالمدرجات خاصة بالزوار.

عرض ومناقشة نتائج المحور السابع الخاص: بمدى توافر مواصفات نوعية الكراسي في تصميم حمامات السباحة:

جدول (١٥)
آراء عينة البحث في المحور السابع الخاص بمواصفات نوعية الكراسي في تصميم حمامات السباحة

ن=٩٠

كـ	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	لا إلى حد ما			نعم			العبارة	مـ
			%	كـ%	كـ%	%	كـ%	كـ%		
٥٨	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠٠.٠٠٠	٠٠.٠٠٠	٤٤٤	٤٤٤	درجات الحمام مزوده بكراسي فيبر جلاس مثبتة بصورة جيدة وعلى مسافات مناسبة.	٥
٥٩	٣٣.٣٣٣	٩٠	١٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	٠٠.٠٠٠	٠٠.٠٠٠	٤٤٤	٤٤٤	كراسي المدرجات مضادة للحرقق والمياه ومقاومة للتأثيرات الجوية.	٦

- قيمة (كـ) الجدولية عند مستوى معنوية = ٠.٠٥ = ٥.٩٩

- يوضح الجدول (١٥) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور السابع الخاص بمواصفات نوعية الكراسي في تصميم حمامات السباحة.

- كانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٥٨، ٥٩) بنسبة (٣٣.٣٣٣%).

- ومثلت العبارة رقم (٥٨، ٥٩) أعلى وزن نسبي (٩٠) وأكثر أهمية نسبية (٣٣.٣٣٣%).

وفيما يلى يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء نوعية الكراسي:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٥) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بنوعية الكراسي، لذا ترى الباحثة أن هذا يشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن مدرجات الحمام ليست مزودة بكراسي فيبر جلاس وليس مثبتة بصورة جيدة وليس مضادة للحرقق والمياه ومقاومة للتأثيرات الجوية وعلى مسافات غير مناسبة.

عرض ومناقشة نتائج المحور الثامن الخاص: بمدى توافر مواصفات لمستوى الإضاءة بالحمام في تصميم حمامات السباحة.

جدول (١٦)
آراء عينة البحث في المحور الثامن الخاص بمواصفات مستوى الإضاءة بالحمام في تصميم حمامات السباحة

ن=٩٠

كـ	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	لا إلى حد ما			نعم			العبارة	مـ
			%	كـ%	كـ%	%	كـ%	كـ%		
٦٠	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	يوجد إضاءة كافية ومناسبة في جميع أجزاء الحمام والماء فيه.	٧
٦١	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	يتوفر بالحمام كشافات إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.	٨
٦٢	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	يوجد نظام إلإضاءة تحت المائية.	٩
٦٣	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	سطح حوض السباحة مزود بالإضاءة الليلية.	١٠
٦٤	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	علب توصيل الكهرباء قوية وذات اغطيه محكمة وبعيدة عن مصادر المياه.	١١
٦٥	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	جميع الاعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية مستوفيه لشرط الأمان والسلامة المهنية الخاصة بالأفراد والمعدات.	١٢
٦٦	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦	٠٠.٠٠٠	٠	٤٤٤	٤٤٤	لوحات توزيع الكهرباء تحتوي على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي مزودة بأجهزة حماية ضد زيادة التيار.	١٣

كـا	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	لا %	إلى حد ما %	نعم %	العبارة	م
٦٧	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	وحدات الإضاءة المستخدمة داخل حوض السباحة (الوحدات التزبينية) من النوع المحكم الأغلاق الذي لا يسمح بتسلب الماء داخل الوحدة.	
٦٨	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	يتم إجراء الصيانة الدورية على جميع أجزاء مبني الحمام والموقع وكافة تجهيزاته من كهرباء وتكييف وتركيبات كهربائية وأنظمة السلامة.	
٦٩	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	غرف المعدات الخاصة بالحمام سواء الميكانيكية أو الكهربائية موضوعة في موقع مستقل ومعزول ولا يمكن وصول الأطفال إليها.	

- *قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية = ٠.٠٥ = ٥٩%

- يوضح الجدول (١٦) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور الثامن الخاص بمواصفات مستوى الإضاءة بالحمام في تصميم حمامات السباحة.

- كانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩) بنسبة (٣٦.٢٩٦%).

- ومثلت العبارة رقم (٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩) أعلى وزن نسبي (٩٨) وأكثر أهمية نسبية (٣٦.٢٩٦%).

وفيما يلي يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء مستوى الإضاءة بالحمام:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٦) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بمستوى الإضاءة بالحمام، لذا ترى الباحثة أن هذا يشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن إضاءة الحمام غير كافية لكي تتيح الرؤية في جميع أجزائه والماء، عند انقطاع التيار الكهربائي بالحمام لا تتوفر كشافات إضاءة احتياطية، عدم وجود نظام آلي للإضاءة تحت الماء وأيضاً سطح حوض السباحة لم يزود بإضاءة الليلية، علبة توصيل الكهرباء ليست قوية ولا ذات أغطية محكمة وليس بعيدة عن مصادر المياه، جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية ليست مستوفيه لشرط الأمان والسلامة المهنية الخاصة بالأفراد والمعدات، لوحات توزيع الكهرباء لا تحتوي على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي مزودة بأجهزة حماية ضد زيادة التيار، وحدات الإضاءة المستخدمة داخل حوض السباحة (الوحدات التزبينية) ليست من النوع محكم الأغلاق الذي لا يسمح بتسلب الماء داخل الوحدة، عدم إجراء الصيانة الدورية على جميع أجزاء مبني الحمام والموقع وكافة تجهيزاته من كهرباء وتكييف وتركيبات كهربائية وأنظمة السلامة، غرف المعدات الخاصة بالحمام سواء الميكانيكية أو الكهربائية موقعها ليس في مكان مستقل ومعزول وسهولة وصول الأطفال إليه.

عرض ومناقشة نتائج المحور التاسع الخاص: بمدى توافر المواصفات لغرف خلع الملابس في تصميم حمامات السباحة:

جدول (١٧) آراء عينة البحث في المحور التاسع الخاص بمواصفات غرف خلع الملابس في تصميم حمامات السباحة

ن=٩٠

كـا	الأهمية النسبية	الوزن النسبي	لا %	إلى حد ما %	نعم %	العبارة	م
٧٠	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	يوجد غرف لتبديل الملابس مستقلة ومعلقة ذات تهوية وإضاءة جيدة	
٧١	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	غرف تبديل الملابس قريبة من أماكن الأدشاش.	
٧٢	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	يتواجد مكان مناسب يخصص لخزان ملابس التلاميد على الحمام.	
٧٣	٣٦.٢٩٦	٩٨	٩٥.٥٥٦	٨٦٠.٠٠٠	٤٤٤٤	أماكن تغيير الملابس ودورات المياه مناسبة ويتواجد بها الشروط الصحية.	

- قيمة (كا) الجدولية عند مستوى معنوية = ٠.٠٥ .٩٩ -
- يوضح الجدول (١٧) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في جميع عبارات المحور التاسع الخاص بمواصفات غرف خلع الملابس في تصميم حمامات السباحة.
- كانت أعلى أهمية نسبية في آراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات أرقام (٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣) بنسبة (٣٦.٢٩%).
- ومثلت العبارة رقم (٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣) أعلى وزن نسبي (٩٨) وأكثر أهمية نسبية (٣٦.٢٩%).

وفيما يلي يقوم الباحثون بمناقشة النتائج التي توصل إليها في ضوء غرف خلع الملابس:

- أشارت نتائج عبارات الجدول (١٧) أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث الذين اختاروا (لا) في العبارات الخاصة بغرف خلع الملابس، لذا ترى الباحثة أن هذا يشير إلى اتفاق معظم أفراد العينة على أن غرف لتبديل الملابس ليست مستقلة أو مغلقة أو ذات تهوية وإضاءة جيدة لتعديل الملابس، غرف تبديل الملابس بعيدة من أماكن الأدشان، عدم توافر مكان مناسب يخصص لخزانة ملابس التلاميذ على الحمام، أماكن تغيير الملابس ودورات المياه غير مناسبة ولا يتتوافق بها الشروط الصحية.
- وما تقدم من نتائج ترى الباحثة أنها تتفق مع دراسة أحمد المواتي (٢٠٢٠) إلى ضرورة وجود غرف حمامات وتغيير ملابس ملحقة بصالات اللياقة البدنية. ويشير زكي حسن (٢٠١٢) أنه تعتبر حمامات السباحة ضمن المنشآت الرياضية. وبالنسبة لضرورة توجيه القائمين على إنجاز مثل هذه المنشآت لاتباع الأصول لذلك يلزم الرجوع إلى الأخصائيين من مهندسين ورياضيين لوضع التصميمات الالزامية لكل منشأة رياضية. وهذه الأسس يلزم مراعاتها في جميع الخطوات الالزمة للتصميم والتنفيذ لأنها تتعلق باختيار الموقع والتخطيط والإنشاء كما تلتزم بها كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وخلافه المتعلقة بالمنشأة. (٦: ٥٣)

- ويرى مفتى إبراهيم حماد (١٩٩٩). يجب أو يوضع أمام المهندسين الذين سوف يتم تصميم المنشأة الرياضية التفصيلات الكاملة باستخدامها مثل طبيعة أرضية المنشأة، ومتطلبات الإضاءة، ومتطلبات نظام الصوت، وطبيعة الاستخدامات المتعددة للحجرات والقاعات، وللتخزين وحرجات الملابس، ومساحات الممارسة الرياضية. (١٤: ١٥٣)

- ويضيف زكي حسن (٢٠١٢) أنه يجب أن يراعي في تصميم الوحدات داخل المنشأة الرياضية أن تكون كل منها متكاملة، فمثلاً أن تكون وحدة خلع الملابس مستكملة بالدواليب المناسبة والمصممة خصيصاً لذلك وكذلك مستكملة بدورات المياه (الأدشان الحديثة - ماء ساخن - بارد)، والمخازن وخلافه، أو أن تكون حمامات السباحة مزودة بوحدات خلع الملابس القريبة من هذه الحمامات وكذا طلمبات التغذية والصرف وخلافه. كما يراعي أن تكون وحدات المنشأة الأخرى من ملابع ومبان مرتبطة ببعضها البعض فترتؤد الملاعب بالدرجات وكذلك وحدات خلع الملابس مع استغلالها لأكثر من ملعب أو غرض. (٦: ٥٧)

- ويرى الباحثون من عرض ومناقشة نتائج الاستبيان الخاص بتقدير المتطلبات الإدارية والقانونية في تصميم حمامات السباحة بالمدارس الخاصة والتي أوضحت ضعف الوضع الراهن لحمامات السباحة بمدارس اللغات الخاصة. وأنه أشارت جميع العبارات إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية لآراء عينة البحث في كل العبارات، وهذا يشير إلى قبول النتائج التي تم التوصل إليها من المحور. وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن تساؤل البحث: الذي ينص على " ما مدى توافر المواصفات الفنية والقانونية في تصميم حمامات السباحة (المواصفات الفنية، المواصفات القانونية، المساحة المحيطة بالحمام، السور المحيط بالحمام، المداخل والمخارج، سعة المدرجات، نوعية الكراسي، مستوى الإضاءة بالحمام، غرف خلع الملابس)؟".

الاستخلاصات والتوصيات: استخلاصات البحث:

- من خلال إستعراض النتائج السابقة أمكن للباحثة التوصل إلى بعض الاستخلاصات الهامة وفيما يلي سوف تم عرض تم عرض لهذه الاستخلاصات:

مدى توافر الموصفات الفنية والقانونية في تصميم حمامات السباحة :

أولاً: إستخلاصات الموصفات الفنية: أن جميع الأركان والحواف تحت سطح الماء ذات زوايا غير حادة، مواد النهو (التشطيب) لحوائط وأرضيات الحمام من نوعيات ممتازة من بلاط السيراميك. بالرغم من ذلك فان أجهزة الكلور ليست في مكان يسهل مرافقته وقناة تصريف المياه الزائدة غير ممتدة بصورة كاملة حول حوض السباحة وليس مغطاة حتى لا تسمح بدخول السباح إليها، المسالك (مقابض) المعدنية على الأطراف العلوية للسباحة من الداخل مصنعة من مادة قابلة للصدأ، منصة القفز مصممة بحيث لا تتناسب مع الأوزان المتوقعة عليها، لا يوجد علامات توضح عمق حوض السباحة في موقع مختلفة "أقصى عمق للمياه- ادنى عمق للمياه- في نهاية كل منطقة"، مياه الحمام جارية في جميع أجزاء الحمام ويتم دخولها من الجزء الأكثر عمقاً من حوض الحمام، يتم تغطية الحمام أثناء فترات عدم الاستخدام بماء يصعب أن تحمل الأوزان الخفيفة المتحركة، ليس مسار خطوط مواسير التغذية والصرف للحمام بعيدة عن جميع مصادر التلوث المحتللة ولا تترك مسافات بينها ولا يأخذ الاحتياطات اللازمة لعزل هذه المواسير لتلافي تأثير المياه الجوفية، لا يوجد عدة مداخل للمياه في أماكن تتبع التوزيع المنتظم للمياه في جميع أجزاء الحوض لمساعدة على أن تكون المياه المطهرة منتشرة بانتظام في جميع أجزاء الحمام، وليس مركب على هذه المداخل أجهزة خاصة للتحكم في كميات المياه الداخلة إلى الحمام، مخرج المياه ليس في أعمق نقطة من الحوض وبقطر غير مناسب لا يسمح بتقريغ الحمام خلال أربع ساعات أو أقل وأن يكون قطر فتحة التفريغ يعادل أربعة أمثل قطر ماسورة صرف المياه لتجنب حدوث دوامات أثناء سحب المياه. لا يوجد بالحوض أكثر من فتحة للتفريغ حسب حجم وسعة الحمام ومغطاة بشبكة من المعدن غير القابل للصدأ ومثبتة بطريقة لا تمكن مستخدمي الحمام من تحريكها. الحمام ليس مزود بنظام متكملاً لتدوير المياه مؤلف من نظام سحب المياه عن طريق قناة أو نقاط سحب. لا يوجد وحدات ترشيح وتعقيم المياه مع المواسير ذات العلاقة بالحمام تحت الضغط للتأكد من عدم تسرب المياه من المواسير. لا يوجد مقاشف للمياه مثبتة في جار حوض السباحة. لا يتم تغطية أو تجفيف حوض السباحة خلال فصل الشتاء أو عندما تتوارد المياه لفترة تتجاوز الشهرين. جميع الإنشاءات والمباني المساعدة ليست من مواد مقاومة للحرق ومطابقة للموصفات الفياسية.

ثانياً: إستخلاصات الموصفات القانونية : أن طول حوض السباحة 50×25 م وعمقه 2.0 م وعدد الحرارات 10 حرارات وعرض الواحدة 2.0 م ليست بالموصفات القانونية، ولا يوجد جبل للحرارات تمتد بطول حوض السباحة ويكون كل جبل من علامات متلاصقة بقطر 0.5 م، يوجد منصات البداية ليست بارتفاع نصف متر إلى ثلاثة أرباع المتر وطولها 0.5 م وعرضها 0.8 م كحد أدنى وغير مرقمه من جوانبها الأربع، المسافة بين حوض السباحة وحوض الغطس ليست 5 أمتار، لا يوجد أدوات محمولة ومثبتة لتأمين مد الحال وعوامات النجاة عبر حوض السباحة عندما يكون عمق الماء 4 قدم.

ثالثاً: إستخلاصات المساحة المحيطة بالحمام: مكان حمام السباحة حيث يقع في مكان يصعب الوصول إليه من داخل وخارج سور المدرسة، حمام السباحة ليس بعيد عن مصادر التلوث والضوضاء، أماكن انتظار السيارات حول حمام السباحة لا تنسع موقف لكل 2.0 م من مساحة الموقع، المساحات الخضراء منعدمة حول حمام السباحة، الموقع ليس مخصص للاستعمال الترفيهي حسب المخططات الهيكيلية المعتمدة، موقع الحمام ليس على شارعين زاوية أحدهما رئيسية، يقل طول ضلع الموقع على الشارع الرئيسي عن 40 م طولي ويزيد عمق الأرض عن قطعتين معتمدتين في المخطط المعتمد، تقل مساحة الموقع عن 3000 م² ثلاثة آلاف متر مربع، عدم وجود مخططات متكملاً للحمام وملحقاته والمنطقة المحيطة به موضحاً عليها النواحي المعمارية والإنسانية والكهربائية والميكانيكية والصحية وطرق العزل المائي والحراري ومتطلبات السلامة والأمان معتمدة من قبل مكتب هندي معتمد، عدم توافر سياج مناسب حول الحمام بارتفاع 1.20 م على أن يكون شفافاً ويسمح بدخول الأطفال من خلاله، الحوائط والأرضيات لا تمنع التسرب وليس لها القدرة على مقاومة الأحمال المتوقعة مثل الضغط الأفقي للتربة وضغط المياه. أرضيات الممرات والمنطقة المحيطة بالحمام تساعد على الانزلاق وذات ميل غير مناسب في اتجاه قتحات التصريف لضمان عدم تجمع المياه على سطحها.

رابعاً: إستخلاصات السور المحيط بالحمام: عدم وجود سور محيط بالحمام، السور منخفض الارتفاع، عدم وجود سياج من الحديد يفصل الحمام عن المدرجات طبقاً للموصفات الأمنية. عدم وجود أبواب محسنة الغلق للمنافذ الرئيسية للحمام. أماكن الأمان حول الحمام غير متوفرة داخل وخارج سور الحمام.

خامساً: إستخلاصات المداخل والمخارج: يوجد مداخل وخارج على الشارع الرئيسي للمدرسة، يوجد مدخل على الشوارع الفرعية للمدرسة. بالرغم من ذلك يوجد ضيق المداخل والمخارج على الحمام، مداخل وخارج

الحمام قليلة، مخارج الطوارئ الازمة للحمام ليست مزودة بأشارات ضوئية مضاءة باستمرار طوال فترة دوام وتواجد التلاميذ والزوار وتواجد الجمهور.

سادساً: إستخلاصات سعة المدرجات: أن المسافات بين الصفوف داخل المدرجات ضيقة تصعب من حرية الحركة، عند تصميم سلام المدرجات لم يتم مراعاة توفير عتبة كل ١٢ درجة تسهيل حركة وصعوبة توزيع الجماهير على أماكن جلوسهم بالمدرجات، وعدم توفير أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة، أعلى سور المدرجات لا يتوافر شاشة عرض إلكترونية كبيرة الحجم، عدم توافر وحدة إذاعة داخلية بالحمام، عدم توافر غرف مجهزة لإذاعة المباريات، عدم توافر أماكن محددة بالمدرجات خاصة بالزوار.

سابعاً: إستخلاصات نوعية الكراسي: أن مدرجات الحمام ليست مزودة بكراسي فيبر جلاس وليس مثبتة بصورة جيدة وليس مضادة للحرق والمياه ومقاومة للتاثيرات الجوية وعلى مسافات غير مناسبة.

ثامناً: إستخلاصات مستوى الإضاءة بالحمام: أن إضاءة الحمام غير كافية لكي تتيح الرؤية في جميع أجزاءه والماء، عند انقطاع التيار الكهربائي بالحمام لا تتوافر كشافات إضاءة احتياطية، عدم وجود نظام آلي للإضاءة تحت الماء وأيضاً سطح حوض السباحة لم يزود بإضاءة الليلية، علب توصيل الكهرباء ليست قوية ولا ذات أغطية محكمة وليس بعيدة عن مصادر المياه، جميع الأعمال والأدوات والأجهزة الكهربائية ليست مستوفية لشرط الأمان والسلامة المهنية الخاصة بالأفراد والمعدات، لوحات توزيع الكهرباء لا تحتوي على عدد مناسب من قواطع التيار الكهربائي مزودة بأجهزة حماية ضد زيادة التيار، وحدات الإضاءة المستخدمة داخل حوض السباحة (الوحدات التزيينية) ليست من النوع محكم الأغلاق الذي لا يسمح بتسرب الماء داخل الوحدة، عدم إجراء الصيانة الدورية على جميع أجزاء مبني الحمام والموقع وكافة تجهيزاته من كهرباء وتكيف وتركيبات كهربائية وأنظمة السلامة، غرف المعدات الخاصة بالحمام سواء الميكانيكية أو الكهربائية موقعها ليس في مكان مستقل ومعزول وسهولة وصول الأطفال إليه.

تاسعاً: إستخلاصات غرف خلع الملابس: أن غرف لتبديل الملابس ليست مستقلة أو مغلقة أو ذات تهوية وإضاءة جيدة لتغيير الملابس، غرف تبديل الملابس بعيدة من أماكن الأدشان، عدم توافر مكان مناسب يخصص لخزان ملابس التلاميذ على الحمام، أماكن تغيير الملابس دورات المياه غير مناسبة ولا يتوافر بها الشروط الصحية.

توصيات البحث :

في ضوء إستخلاصات البحث الحالى توصلت الباحثة إلى بعض التوصيات الهامة وفيما يلى سوف يتم عرض لهذه التوصيات:

الخطيط الجيد لكيفية إدارتها، وتحقيق أفضل استخدام لها وعمليات النظافة وأساليب إزالة الفضلات والنفايات، واستخدامات المنشآت من جانب (الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة).

الاهتمام بتطوير المواقف الفنية والقانونية في تصميم حمامات السباحة (الموقع، المساحة، السور الخارجى، أماكن إنتظار السيارات، الشوارع الداخلية).

تحصيص أماكن مغلقة لحفظ الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بعيداً عن العبث.

تحسين المواقف الفنية والصحية في تصميم المرافق والخدمات الصحية (الكافيتريات، دورات المياه، شبكات المياه والصرف والكهرباء، الخدمات الطبية).

تناسب عدد دورات المياه ومقاساتها مع عدد المترددين على حمامات السباحة.

العناية بمصادر مياه حمامات السباحة ، وبالصرف الصحي وبالنظافة اليومية والصيانة الدورية.

يجب مراعاة أن تكون مواقف بناء حمامات السباحة طبقاً لقواعد التي تعتمد其ا الاتحادات الدولية. يجب بناء حمامات السباحة على أنها تستند على المدى الطويل حيث أن بناءها من خلال ذلك قد يكلف أكثر، ولكنه سوف يوفر كثيراً في المستقبل.

ضرورة وضع موجز لعمليات حمامات السباحة وتعديلها عند اللزوم مثل رسم الأرضيات، وقوائم الأدوات الرياضية وكيفية استخدامها وواجبات عامله للعاملين بها، ومسؤوليات العاملين في حالة الطوارئ.

وجود نظام للعمل واستغلال حمامات السباحة على أكمل وجه، مثل السيطرة على الجوانب المالية والتقارير وتأمين المبنى ضد الحرائق وتدريب العاملين ووضع موجز للسياسات.

يجب أن تكون أماكن الإشراف تسهل عملية الاتصال بجميع أماكن حمامات السباحة.

المناسبة حمامات السباحة الرياضية المدرسية لإقامة نشاطات مدرسية أخرى غير الممارسات الرياضية والبدنية كالنشاطات الثقافية أو الاجتماعية أو الترفيهية.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- ١- **أحمد إبراهيم محمد الروبي (٢٠٢١).** العوامل الاجتماعية والفيزيقية المرتبطة بدور المبني المدرسي في إشباع احتياجات تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في الريف والحضر بمحافظة بنى سويف، دكتوراه، كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
- ٢- **أحمد محمود محمد المواتي (٢٠٢٠).** تقييم الاشتراطات البيئية والصحية للمنشآت الرياضية المدرسية بمحافظة الدقهلية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها.
- ٣- **أيمن محمد بيومي عقبة (٢٠١٤).** دراسة تحليلية للإشتراطات الصحية الدولية كأساس لإعداد معايير قومية للمنشآت الرياضية (الإستاد الرياضي) في ج.م.ع "، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها.
- ٤- **بواحمد يحيى (٢٠٢١).** البيئة الفيزيقية للنشاط الرياضي ك مجال لتحقيق الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، دراسات نفسية وتنمية، مجلد (٣٧) عدد (١)، ٩٤-١٠٨.
- ٥- **خالد يوسف عبد الرحمن الشرقاوي (٢٠١٤).** تقويم الاشتراطات الصحية لحمامات السباحة طبقاً للمعايير الدولية وعلاقتها بمعدل انتشار الاصابات الرياضية في جمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة طنطا.
- ٦- **زكي محمد محمد حسن (٢٠١٢).** المنشآت الرياضية: (الأسس الفنية - المبادئ العامة - التخطيط - التقويم - المدرب والمنشأة الرياضية - الأرجونومكس والمنشأة الرياضية)، دار الكتاب الحديث، القاهرة.
- ٧- **ساري أحمد حمدان (٢٠٢٠).** تقويم المنشآت الرياضية في المدن الرياضية في الأردن، بحث منشور، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، مج (٢٣)، ع (١)، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة عمان الأهلية.
- ٨- **صالح أحمد مهدي صالح (٢٠٢٠).** تقويم المنشآت الرياضية الكبرى بدولة الكويت بدلاًلة المؤشرات البيئية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة بنها.
- ٩- **على أسعد وطفة وفرح المطوع غالب (٢٠١٢).** المدارس الخاصة الأجنبية في دولة الكويت كما يراها أولياء أمور تلاميذ المرحلة الابتدائية، جامعة الكويت، الكويت.
- ١٠- **على جلال الدين (٢٠٠٣).** الصحة الرياضية، ط ٢، المركز العربي للنشر، الزقازيق.
- ١١- **كمال عبد الحميد إسماعيل، أبو العلا أحمد عبد الفتاح (٢٠٠١).** الثقافة الصحية لرياضيين، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ١٢- **محمد صبحي حسانين (٢٠٠٤).** القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، ج ١، ط٦، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ١٣- **محمود محسن عبدالسميع علي محمد غازي، رانيا مصطفى محمود جابر الله، حنان علي حسنين محمد (٢٠١٨).** الاشتراطات الصحية الموقع المدرسي المبني المدرسي للأبنية التعليمية طبقاً لمعايير الجودة الشاملة للمرحلة الإعدادية بمركز الحامول، جامعة كفر الشيخ - كلية التربية مجلة كلية التربية، مج ١٨، ع ٢، ص ٦٣٣-٦٥٤
- ١٤- **مفتى إبراهيم حماد (١٩٩٩).** تطبيقات الإدارة الرياضية، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة.
- ١٥- **نبيل السيد أحمد عبد الحميد السطوحى (٢٠١٠).** تقويم الاشتراطات الصحية داخل بعض المخيمات الكشفية الدائمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.
- ١٦- **هشام جمعة الكرساوى (٢٠٠٤).** مدى توافر الشروط الصحية بالأبنية التعليمية للمرحلة الإعدادية وأثره على الحالة القوامية للتلاميذ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.
- ١٧- **ياسر محمد سعيد مصطفى علام (٢٠١٩).** تقييم اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ الملاعب بمدارس التعليم الأساسي في ضوء معايير الجودة الشاملة (بمحافظة المنوفية)، دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 18- *Al-Shetehy; A. M. (2012)*. Economical Profit of B.O.O.T Project Investments in Sports Stadiums of Delta Governorates – Egypt., World Journal of Sport Sciences WJSS, 6 (3) : 254-267, 2012, ISSN 2078-4724, © IDOSI Publication.
- 19- *Bosch, J., Fanega Macías, L., Garcia Villar, J., Hernández, N., Moya, X., & Murillo, C. (2020)*. Surveys assessing sports services and municipal governance. European Journal of Government and Economics, 9(2), 143-154.
- 20- *Chunjian, M. (2012)*. Implementation Strategies to Promote Sunshine Sports in Primary and Secondary Schools. In Future Computer, Communication, Control and Automation (pp. 293-299). Springer, Berlin, Heidelberg.
- 21- *Harris, A., & Chapman, C. (2004)*. Democratic leadership for school improvement in challenging contexts. Democratic Learning: The challenge to school effectiveness, 6(9), 164-178.
- 22- *Huang, Ming Hua, Xin Wu, and Xiao Nan Shi (2011)*. A Study of the Suitability Standards of Sports Facilities in Counties Governed by Ankang City. Applied Mechanics and Materials 99, 531-534.
- 23- *Nandakumar, M., Ingalkalli, V., Devaki, K. K., & Reddy, Y. V. (2020)*. What drives satisfaction and willingness to pay for sports facilities? Survey results of users of government sports facilities in India. GIS Business - Vol-15-Issue-4-April-2020 – PP; 512 – 530.
- 24- *Paul Emery (2011)*. The Sports Management Toolkit, Taylor & Francis Group.
- 25- *Puglisi, V., & Baiardi, L. (2019)*. Sports Facilities: The Transition from the "Cost System" Model to the "Revenue System" Model. In 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018 (Vol. 471, No. 2, pp. 022037-022047). Institute of Physics Publishing.
- 26- *Siemińska, E. (2020)*. Specificity of sport real estate management. Journal of Physical Education and Sport, 20, 1165-1171.
- 27- *Westerbeek, H., Smith, A., Turner, P., Emery, P., Green, C., & Van Leeuwen, L. (2005)*. Managing Sport Facilities and Major Events, Taylor & Francis Group.