

**الخصائص المورفولوجية لقاع مجري نهر النيل فيما بين
مصب وادي سراج وجزيرة الصبحة شمالي أسوان
" دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية "**

إعداد

أ.مروة صبحى غريب محمد
باحثة ماجستير بقسم الجغرافيا
بكلية الآداب جامعة دمنهور

أ.د. ماجد محمد شعله
أستاذ الجغرافية الطبيعية
بكلية الآداب جامعة دمنهور

**دورية الانسانيات .كلية الآداب .جامعة دمنهور
العدد الثالث والستون - يوليه - الجزء الثانى - لسنة 2024**

الخصائص المورفولوجية لقاع مجري نهر النيل فيما بين مصب وادي سراج وجزيرة الصبحة شمالي أسوان " دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية "

أ.مروة صبحي غريب محمد

أ.د. ماجد محمد شعلة

ملخص

تعد دراسة الخصائص المورفولوجية لمجري النيل ذات أهمية في مجال الدراسات التطبيقية خاصة الجيومورفولوجية، حيث تهدف دراسة الخصائص الجيومورفولوجية لمعرفة ما تعرض له المجرى وما طرأ عليه من تغيرات شكلية، حيث شهد مجرى نهر النيل بمنطقة الدراسة في السنوات الأخيرة لعدة تغيرات جيومورفولوجية نتيجة لإنشاء السد العالي، وعليه حدث تغيرات في أبعاد المجرى وخصائصه المورفولوجية والهيدرولوجية، التي تمثلت في نحت جانب المجرى الشرقي والإرساب على الجانب الغربي للمجرى. ويتبين أن منطقة الدراسة تأثرت كثيرًا ببناء السد العالي، حيث انخفض منسوب المياه، وقل التصريف المائي، وحدثت تغيرات في أبعاد المجرى، منها قلة اتساع المجرى، كما تبين أن فئة المناسيب (80-85 م) هي السائدة، حيث بلغت نسبتها 24% من جملة مساحة قاع المجرى، وأن انحدار القاع بنسبة 97% مستوي وهين في انحداره، ما يدل على ارتفاع مناسيبه؛ نتيجة انخفاض سرعة التيار بالقرب من القاع وجنوح النهر للإرساب، وبلغ متوسط مناسيب القاع 76,3 مترًا، مما أدى إلي زيادة عمليات النحت أسفل الحافة الشرقية للمجرى أكثر من حافته الغربية.

Morphological characteristics of the Nile Riverbed between the mouth of Wadi Siraj and Al-Sabha Island, northern of Aswan "A Study in Applied Geomorphology"

summary

The study of the morphological characteristics of the Nile course is important in the field of applied studies, especially geomorphology, as the study of geomorphological characteristics aims to know what the course has been exposed to and the morphological changes that have occurred in it, as the course of the Nile River in the study area has witnessed in recent years several geomorphological changes as a result of the construction of the High Dam. Accordingly, changes occurred in the dimensions of the stream and its morphological and hydrological characteristics, which consisted of carving the eastern side of the stream and depositing it on the western side of the stream. It appears that the study area was greatly affected by the construction of the High Dam, as the water level decreased, water drainage decreased, and changes occurred in the dimensions of the stream, including a decrease in the width of the stream. It was also found that the category of levels (80-85 m) is dominant, as its percentage reached 24% of The total area of the stream bed, and that the 97% slope of the bottom is flat and gentle in its slope, which indicates its high levels; As a result of the decrease in the speed of the current near the bottom and the tendency of the river to precipitate, the average bottom levels reached 76.3 meters, which led to an increase in the erosion processes below the eastern edge of the stream more than its western edge.

مقدمة

تعد دراسة خصائص مجري النيل ذات أهمية حيث تهدف لمعرفة ما طرأ عليه من تغيرات شكلية، حيث تقع منطقة مصب وادي سراج وجزيرة الصبحة شمالي أسوان ضمن الجزء الجنوبي لوادي نهر النيل في مصر، حيث تمتد بين دائرتي عرض $0^{\circ} 51' 24^{\circ}$ و $0^{\circ} 60' 25^{\circ}$ شمالاً، وبين خطي طول $0^{\circ} 48' 32^{\circ}$ و $0^{\circ} 57' 32^{\circ}$ شرقاً، شغلت مساحة قدرها $396,5 \text{ كم}^2$ ، أي تمتد من الحبس 827 إلى 798 كم من مقياس الروضة، يعادله من 100 إلى 129 من شمال خزان أسوان، تمتد لمسافة 31 كم، أما حدودها الشرقية والغربية فتحدها حافتي الهضبتين للصحراوين شكل (1).

وقد تعددت الدراسات السابقة التي تناولت جيومورفولوجية منطقة مصب السراج حتى جزيرة الصبحة- أهمها: دراسة شلش، 1975؛ دهب، 1977؛ سالم، 1993؛ دندراوي، 2011؛ جلاله، 2011؛ سيد، 2015.

وجاءت الدراسة الحالية لأن طبيعة الظواهرات الجيومورفولوجية المرتبطة بمجري النيل دفعت الطالبة لدراستها، مع توافر بعض المصادر الأولية اللازمة للدراسة.


اعتمدت الدراسة على عدة مناهج تمثلت في المنهجين الإقليمي والوصفي التفسيري، مع تطبيق عدة أساليب أهمها: الكارتوجرافي الكمي المورفومتري، واستعانت الدراسة بمجموعة من البرامج منها ARC GIS 10.5 و Global Mapper 20 و AutoCAD 2022 مع استخدام Microsoft Excel 2016، Rockworks 14.

وسوف نتناول بالدراسة النقاط التالية:

أولاً: الخصائص المورفومترية للقطاع الطولي لمجرى النهر بمنطقة الدراسة

ثانياً: تحليل الخريطة الجيومورفولوجية لقاع المجرى النهري لعام 2010

ثالثاً: الخصائص المورفومترية للقطاع العرضي للمجرى



شکل (1) موقع منطقة الدراسة.

المصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الطبوغرافية، مقياس 1: 50000، باستخدام برنامج ARC GIS 10.5.

أولاً: الخصائص المورفومترية للقطاع الطولي لمجرى النهر بمنطقة الدراسة

يتم تناولها من خلال دراسة مناسيب قاع المجرى وعمقه بجانب دراسة القطاع الطولي.

1- مناسيب قاع المجرى بالنسبة لمستوي سطح البحر

تعد دراسة قاع المجرى أمرًا مهمًا لدراسة التغيرات الجيومورفولوجية للمجرى بمنطقة الدراسة، وتم دراسته اعتمادًا على الخرائط الهيدرولوجية لعام 2010، حيث بلغ إجمالي عدد مناسيب القاع لمجرى النيل بمنطقة الدراسة 4062 منسوب من مصب وادي السراج حتى جزيرة الصبحة لمسافة تقريبًا 31 كم، بمتوسط عام بلغ 76,3 مترًا، حيث بلغ أدنى منسوب بالقاع 22,65 مترًا فوق منسوب مستوي سطح البحر بمنتصف المجرى، عند القطاع 808,3 كم المقابل لنجع الخرازة، وأقصى عمق بلغ 90,607 مترًا فوق منسوب مستوي سطح البحر غرب المجرى، عند القطاع 827 كم من مقياس الروضة المقابل لنجع الحصايا الغربية، حيث يسير قاع المجرى سيرًا مائلًا باتجاه الشرق وطارة أخرى باتجاه الغرب؛ الأمر الذي ترتب عليه زيادة عمليات النحت أسفل الحافة الشرقية للمجرى أكثر من الجانب الغربي، فتظهر في جوانبها الكهوف النهريّة التي تم رصدها خلال الدراسة؛ وذلك بسبب أن الجانب الغربي تم تكسيته الأمر الذي عمل على التقليل من عمليات النحت.

وبسؤال أحد العاملين بهندسة الموارد المائية والري بأدفو غرب وباطلاعه على سجل مناسيب قاع المجرى تبين أنه في 2024/3/7 تتراوح مناسيب قاع المجرى بمنطقة الدراسة بين 77 مترًا إلى 82 مترًا، حيث بلغ منسوب قاع المجرى عند محطة السراج عند الكيلو 100 كم شرق المجرى 80,10 مترًا عند منسوب مياه بلغ 80,52 مترًا، وبلغ منسوب

القاع 80 مترًا في منتصف المجرى، بينما بلغ عند محطة الحصايا الغربية غرب المجرى عند الكيلو 102,5 كم 79,95 مترًا عند منسوب مياه 80,07 مترًا، أما عند الشيخ محمود عند الكيلو 111,5 بلغ 79 مترًا عند منسوب مياه 79,62 مترًا.



لوحة (1) الكهوف النهرية نتيجة نحت المياه تظهر عند نجع الرديسية بحري شرق المجرى، اتجاه التصوير: ناظرًا صوب الشرق.

2- دراسة عمق المجرى


يعد عمق المجرى هو الفرق بين منسوب سطح المياه بالمجرى وارتفاع قاع المجرى عن سطح البحر، وبالاعتماد على الخرائط الهيدرولوجية لعام 20101 تبين أن خط سير عمق المياه يتأرجح شرقًا وغربًا حسب الأجزاء المرتفعة والمنخفضة، ومن دراسة جدول (1) وشكل (2) يظهر أن:

جدول (1) منسوب قاع وسطح المجرى في بعض القطاعات على طول المجرى بمنطقة الدراسة.

البعد عن خزان أسوان كم	ارتفاع منسوب سطح مياه المجرى (م)	ارتفاع قاع المجرى (م)	عمق المجرى (م)
103	80	76,4	3,6
107	80	73,7	6,3
111	80	65	15
112,5	80	68	12
115,2	80	74	6
118	80	76	4
121,2	78	66,5	11,5
123,7	76	75	1
127	75	72,6	2,4
المتوسط	78,8	71,9	6,9

المصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الهيدرولوجية لمعهد بحوث النيل 2010 بمقياس 1:5000، ودراسات سابقة.

متوسط عمق المياه بالمجرى قد بلغ 6,9 متراً، فكان أدنى عمق للمياه 1 متر عند الكيلو 127 كم المقابل لجزيرة الصبحة، بينما أقصى عمق بلغ 15 متراً عند الكيلو 111 المقابل لنجع البحيرة، حيث بلغ منسوبه 65 متراً فوق منسوب سطح البحر، وبلغ عدد المواضع التي يقل فيها منسوب عمق المجرى عن خمس أمتار 4 مواضع، أما المناطق التي يقل العمق فيها عن 10 أمتار فكان عددها منطقتان، والبؤر التي كان عمقها أقل من 10 متراً فكان عددها 3 مناطق على طول المجرى، وهذا يوضح مدى تعرض قاع المجرى لعمليات



النحت والإرساب بداخله.

المصدر: اعتماداً على بيانات الجدول (1).

3- الوصف العام للقطاع الطولي للمجرى

هو عبارة عن قطاع طولي يسير في درجات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في مناسيب القاع ومناسيب سطح المياه، حيث إن منسوب سطح المياه بالمنطقة ينحدر انحداراً هيناً خاصة عند منطقتي

أدفو والرديسية؛ بسبب كثافة الجزر بالمجرى، وبلغ المتوسط العام لمنسوب المياه 78,8 متر، فكان ارتفاعه يتراوح بين 75، 80 متراً فوق منسوب سطح البحر، حيث يمتد ارتفاع سطح المياه ما بين 79-80 متراً بالقرب من جزيرة الفوزة، وبين 76-77 متراً بالقرب من جزيرة الرديسية، كما أن المجرى في قطاعات (123,7، 127 كم) غير صالح للملاحة؛ لاقتراب قاع المجرى من قاع أدنى منسوب للمياه - أي ارتفاع القاع من سطح المياه - ومتوسط عمق المياه لتلك القطاعات 1، 2,4 متراً، والسبب في ذلك يرجع إلى تضرس قاع المجرى بسبب اختلاف عمليتي النحت والإرساب في المناطق المحدبة للمنحطات

النهرية؛ لاختلاف سرعة المياه في تلك المناطق، فيزداد ارتفاع المجرى في المناطق التي تتعرض لعوامل الإرساب.

ثانيًا: تحليل الخريطة الجيومورفولوجية لقاع المجرى النهري لعام 2010

تم الاعتماد على الخرائط الهيدرولوجية بمقياس 1:5000، التي أنتجتها معهد بحوث النيل.

1- تحليل خرائط الارتفاعات (DEM) بمجرى النيل

يعد أسلوب تحليل الارتفاعات الرقمية من أفضل الأساليب المتبعة؛ لمعرفة العلاقة التي تربط الارتفاعات والعديد من العمليات الجيومورفولوجية المرتبطة بالمياه من عمليات نحت وإرساب (صابر، 2016، ص24)، ومن خلال دراسة جدول (2) وشكل (3) يتضح ما يلي:

جدول (2) مساحة ونسب فئات الارتفاعات لمجرى النيل بمنطقة الدراسة عام 2010.


الفئات (م)	المساحة كم ²	%
أقل من 70	1,2	3,7
75-70	12,6	38,3
80-75	13,8	42
85-80	5,06	15,4
أكثر من 85	0,2	0,6
الجملة	32,9	100
المتوسط	6,6	-

المصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الهيدروغرافية بمقياس 1:5000، باستخدام برنامج ARCGIS10.5.

بلغت مساحة الفئة (أقل من 70 م فوق منسوب سطح البحر) 1,2 كم²، بنسبة 3,7% من جملة مساحة المجرى، حيث تظهر هذه الفئة في مناطق متفرقة كما في شرق المجرى عند القطاعات (826: 826,600 كم)، (818,650 كم)، (812: 811,465 كم)، (805,305 كم)، (803 كم)، (799: 798 كم)، وفي المنتصف عند القطاعات (827، 815، 808,335، 804، 804,450، 801,490، 800,300، 807,415 كم) وتتعدم تقريبًا في باقي القطاعات، التي يبلغ عددها 16 قطاع بنسبة 55,2% من جملة أعداد القطاعات، بينما المناسيب الأعلى من 70 مترًا فوق منسوب سطح البحر تتمثل في الفئتين الثانية (75-70 م) والثالثة (75-80 م) شغلت مساحة قدرها 26,4 كم²، حيث سجلت أعلى نسبة في المقاطع المحصورة بين الكيلومتر (825: 820 كم)، (811: 802

كم عدا الأجزاء البسيطة الواقعة شرق المجرى)، بنسبة 80% من جملة مساحة المجرى؛ الأمر الذي ساعد على نمو الحواجز الرملية وتحولها لجزر غاطسة موسمية. أما الفئة الرابعة (80-85م) شغلت مساحة نسبتها 15,4% من جملة مساحة المجرى، وتمثل تلك الفئة الجزر النهرية الدائمة كجزيرة الطوناب ونجع النخيل، كما تبين انخفاض نسبة الارتفاعات التي تزيد عن 85م فوق منسوب مستوي سطح البحر؛ بسبب التحام الجزر بالسهل الفيضي، كما في جزيرة الكلح شرق الجري، وجزيرتي أدفو والصبحة غرب المجرى، كما حدث ارتفاع لبعض القطاعات مثل القطاعات 827 غرب المجرى، 825 شرق المجرى (عند جزيرة الطوناب)، 815 شرق المجرى (جزيرة الفوزة)؛ وذلك نتيجة انخفاض سرعة التيار المائي بالقرب من القاع مما ترتب عليه فقد التيار طاقته وجنوح النهر لارساب حمولته.

شكل (3) فئات الارتفاع لمجرى النيل بمنطقة الدراسة.



المصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على جدول (2).

ومن العرض السابق يتبين أن المقطع النهرى المحصور بين الكيلومترين 812: 811 كم من أكثر المقاطع النهرية تعرضًا لعملية النحت الرأسى خاصة على الجانب الشرقى للمجرى المقابل لمدينة أدفو؛ وذلك بسبب أن هذا المقطع يمثل بداية انعطاف المجرى وخلو المياه من الرواسب، بالإضافة إلى التدخلات البشرية حيث يعد هذا المقطع مكان لرسو السفن والمراكب.


2- تحليل خريطة درجة الانحدار Slope لمجرى النيل بمنطقة الدراسة

تعد درجة الانحدار أحد الوسائل التي يستعين بها النهر في نحت وتعميق مجراه، كما أنها ذات تأثير قوي متمثل في قوة الرفع الهيدروليكي اللازمة لبدأ حركة حبيبات الرواسب على القاع، حيث إنها لا تعتمد على السرعة فحسب، بل تتوقف أيضاً على العمق ودرجة انحدار القاع (نقلاً عن صابر، 2016، ص31)، ويوضح جدول (3) وشكل (4) ما يلي:

جدول (3) نسب مساحات فئات درجة الانحدار عام 2010 لمجرى النيل.

الفئات	وصف الانحدار		المساحة كم ² %
	وصف الانحدار	المساحة كم ² %	
0 - 2	مستوي	20	60,9
3 - 5	هين	12	36,5
6 - 10	متوسط	0,9	3
11 - 18	فوق المتوسط	0,03	0,1
أكثر من 18	شديد	0,002	0
الجملة	-	32,9	100

المصدر: عمل الطالبة اعتماداً على الخرائط الهيدروغرافية بمقياس 1:5000، باستخدام برنامج ARCGIS10.5. شغلت فئتي المستوية (0 - 2) والهينة (3 - 5) أكثر من 97% من المجرى النهري بمنطقة الدراسة، مما أدى إلى انخفاض سرعة التيار المائي وبالتالي زيادة عمليات الإرساب، حيث انتشر الحواجز الرملية وكثرة الجزر النهرية الموسمية، ومن الدراسة الميدانية تبين أن الفارق الرأسي بين منسوب القاع ومنسوب الضفاف في تناقص مستمر في بعض المناطق؛ نتيجة لجنوح النهر للإرساب، حيث ارتفاع منسوب القاع.



شكل (4) فئات درجة الانحدار لمجرى النيل بمنطقة الدراسة عام 2010.

المصدر: عمل الطالبة اعتماداً على جدول (3).

3- تحليل خريطة اتجاه الانحدار Aspect لمجرى النيل بمنطقة الدراسة

تهدف دراسة اتجاه انحدار المجرى لتحديد مدى ارتباط اتجاه حركة المياه بعملية النحت والإرساب، فالقاعدة العامة تنص على أنه كلما انخفضت قيم الاتجاهات التي تتفق مع الاتجاه العام للقطاع الطولي للمجرى زادت درجة الاحتكاك بين القاع والمياه؛ وعليه تنخفض سرعة المياه وبالتالي يزداد الإرساب (صابر، 2016، ص42)، وبدراسة جدول (4) يتضح أن:

جدول (4) نسب مساحات فئات اتجاه الانحدار لمجرى النيل بمنطقة الدراسة عام

2010.

الاتجاه	المساحة		الاتجاه	المساحة	
	كم ²	%		كم ²	%
شمال	2,9	8,9	جنوب غرب	3,7	11,3
شمال شرق	4,8	14,6	غرب	4,7	14,4
شرق	6	18,2	شمال غرب	3,5	10,6
جنوب شرق	4,1	12,4	أراضي مستوية	0,2	0,6
جنوب	2,9	8,9	الجملة	32,9	100

المصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الهيدروغرافية بمقياس 1:5000، باستخدام برنامج ARCGIS10.5.

اتجاه الشرق هو اتجاه الانحدار السائد للمجرى، بلغت نسبته 18,2% من جملة اتجاهات منطقة الدراسة، يليه اتجاه الشمال الشرقي والغرب بنسبة (14,6، 14,4 % على التوالي)، وعليه تنطبق تلك القاعدة فعليًا على المجرى بمنطقة الدراسة، حيث نشاط عمليات الإرساب على عمليات النحت.

4- تحليل خريطة الظواهر الجيومورفولوجية الناجمة عن عمليات النحت والإرساب لمجرى النيل بمنطقة الدراسة

تنقسم ظواهر مجري نهر النيل إلى ظواهر ناتجة عن عمليات النحت مثل حفر الانجراف، وظواهر ناتجة عن عمليات الإرساب مثل الحواجز الرملية والجزر الغاطسة، وفيما يلي تناولها:

أ- الظواهر الناجمة عن عملية النحت (حفر الانجراف) في مجرى النيل

تعرف حفر الانجراف بأنها قيعان المجاري الأنهار التي ينخفض منسوبها عن منسوب قاع المجرى (كامل، 2005، ص355)، ومن دراسة شكل (1) تبين وجودها عند القطاع 808,90 كم، مستطيلة الشكل مساحتها 512 م²، وطولها 134 م وعرضها 122 م، ولعل السبب في وجودها هي الدوامات الناتجة عن التدخلات البشرية حيث تظهر عند مآخذ التربة التي تؤدي لنشاط النحت الرأسى 0

ب- الظواهر الناتجة عن عملية الإرساب (الحوجز الرملية والجزر الغاطسة) في مجرى النيل

تعد الحواجز الرملية تجمع الرواسب الفيضية في منتصف المجرى، تنمو رأسياً وتكون بداية لنمو الجزر النهرية الإرسابية، وعادة ما تتخذ شكلاً شريطياً في اتجاه التيار (جاد، 1981، ص39) وهي تظهر كأحد الظواهر الجيومورفولوجية المنتشرة بمنطقة الدراسة بعد بناء السد العالي، لقيام النهر لنحت قاعه وجوانبه بالإضافة لنحت جزره؛ تعويضاً عن الحمولة المحتجزة خلف السد، فتظهر وقت السدة الشتوية، حيث انخفاض منسوب الجريان، ومن خلال الدراسة الميدانية تمكنت الطالبة من رصد هذه الظاهرة بمناطق متفرقة في قطاع الدراسة، حيث توجد شرق مجرى النيل، قبالة مرسي السفن لمدينة ادفو، وتظهر أيضاً على نهايات حواف الجزر النهرية جزيرة كجزيرة الفوزة والرديسية.



ناظرا صوب الشمال الشرقي .

صورة (2) حواجز رملية تمتد من الجانب الجنوب الشرقي لجزيرة الفوزة شرق المجرى .

ثالثاً: الخصائص المورفومترية للقطاع العرضي للمجرى

تختلف القطاعات العرضية باختلاف عمليات النحت والإرساب، فالمناطق التي تتعرض للإرساب يقل عمق القاع لبناء الحواجز المغمورة وعليه يزيد العرض والعكس صحيح.

1- عرض المجرى

تكمن أهمية دراسة عرض المجرى في التعرف على مناطق الزيادة والنقصان بجوانب المجرى؛ ويرجع ذلك لطبيعة الجريان المائي وكمية التصرف، فضلاً عن طبيعة التركيب الصخري والمواد المكونة لضفتي المجرى، ويتباين عرض المجرى في منطقة الدراسة تبايناً ملحوظاً من مقطع لآخر، فكان يتراوح بين 5, كم عند قطاع 116 شمال أدفو، و2 كم عند القطاع 122 المقابل لنجع الدومرية، بمتوسط اتساع 1,153 كم وذلك قبل بناء السد العالي، أما بعد بناء السد تراوح اتساع المجرى بين 4, كم عند قطاع 116، و1,721 كم

عند القطاع 123 المقابل لنجع الدومرية جنوباً، بمتوسط عام بلغ 9 كم، وينقسم عرض المجرى إلى قسمين هما: العرض الكلي، والعرض المائي.

العرض الكلي

يعرف العرض الكلي بأنه إجمالي اتساع المجرى، بدأ من إحدى الضفتين وصولاً للضفة الأخرى شاملاً الجزر التي تعترض المجرى، ومن خلال دراسة جدول (7) وشكل (5) ومحل (1) تبين أنه:

جدول (7) التغير في العرض الكلي للمجرى النهري للفترة من (1956¹-2023).

عرض المجرى		1956	2023
المتوسط الحسابي	الكلي	1153	881
	المائي	936	682
الانحراف المعياري	الكلي	413	311
	المائي	236	202
معامل الاختلاف %	الكلي	36	35
	المائي	25	30

المصدر: من عمل الطالبة اعتماداً على القياس من والمرئية الفضائية 2023.

- تناقص متوسط العرض الكلي تناقصاً كبيراً قبل إنشاء السد العالي وبعد إنشائه، حيث بلغ متوسط العرض الكلي للمجرى 1153 متراً عام 1956 أي قبل بناء السد، وتناقص بمقدار 272 متراً في عام 2023، أي بنسبة تناقص تقدر بحوالي 76,5% عن المتوسط قبل بناء السد العالي؛ ولعل السبب في ذلك هو انخفاض حجم التصريف المائي بعد بناء السد العالي، وبالتالي أخذ النهر في تعميق مجراه بزيادة عمليات النحت الرأسى؛ ما نتج عنه هبوط منسوب المياه في مجرى النهر وانكشاف أراضي جديدة.

- أما على مستوى القطاعات تناقص العرض الكلي لبعض القطاعات بلغ عددها 24 قطاعاً، بنسبة 82,8% من جملة عدد القطاعات، أهمها قطاعات عند الكيلو (101)، 102، 103، 121، 122، 124، 125) بمقدار (785، 886، 645، 528، 696، 789، 738 متراً على الترتيب) وذلك قبل بناء السد العالي وبعد بناءه؛ السبب في ذلك أنه عند القطاع (101) المقابل لبلدة الطوناب تزداد عنده عمليات الإرساب على الجانب الغربي للمجرى؛ مما أدى إلى نمو جزيرة قاربت على الانضمام للسفلى الفيضي، وزيادة

⁴ مصدر بيانات عرض القطاعات لعام 1956 (سالم، 1993، ص181).

عمليات الترسيب أيضًا على نفس الجانب للقطاع (103) المقابل لبلدة لنجج الحاج زيدان، أما القطاع (102) المقابل لمنطقة الرمادي فكان له النصيب الأكبر في تناقص العرض الكلي له؛ لأنه منطقة انعطاف ازدادت عنده عمليات الإرساب على الجانب المحدب الممثل للجانب الغربي للمجرى، بالإضافة إلى نمو جزيرة في منتصف المجرى، عملت على ضيق المجرى الكلي، بينما القطاع (121) المقابل لنجج الخرازة نمت عنده جزيرة بعض أجزائها غاطسة تتوسط المجرى، ويتناقص العرض عند القطاع (122)؛ لزيادة عمليات الترسيب على الجانب الغربي للمجرى وظهور جزيرة تتوسط المجرى، أما بالنسبة للقطاعات (124، 125) يمثلان نجعي صلاح سالم والكرنك تناقص العرض الكلي؛ لزيادة عمليات الترسيب غرب المجرى، وللجزء الجنوبي لجزيرة الصبحة.

- زاد العرض الكلي لبعض القطاعات بلغ عددها 5 قطاعات، بنسبة 17,2% من جملة عدد القطاعات، أهمها عند الكيلو (113، 114، 127، 128) بمقدار زيادة بلغت (60، 50، 76، 93 مترًا على الترتيب) وذلك بسبب زيادة عمليات النحت الجانبي للجانب الشرقي للمجرى لكل من القطاع (113) المقابل لنجج الشيخ مصطفى عبد السلام، والقطاع (114) المقابل لأدفو، بالإضافة لزيادة النحت على الجانب الغربي وتقلص حجم جزيرة قاربت على الاندثار قرب مدينة أدفو؛ والسبب في ذلك زيادة المنسوب عند ذلك القطاع، أما بالنسبة للقطاعات (127، 128) المقابلان لمنطقة الكلح شرق ونجج المفالسة، ويمثلان الجزء الشمالي لجزيرة الصبحة يزداد عندهما العرض الكلي للمجرى؛ لنشاط عمليات النحت على الجانب الشرقي.

العرض المائي لقطاع الدراسة


يقصد بالعرض المائي هو الاتساع الفعلي لمجرى النيل بدون الجزر النهرية، وهو مهم من الناحية الجيومورفولوجية؛ لارتباطه بكمية التصريف المائي ومنسوب المياه وسرعتها وطاقة النهر، ومن تحليل الجدول السابق وملحق (1) يتضح الآتي:

- بلغ متوسط العرض المائي لقطاع الدراسة قبل بناء السد العالي 936 مترًا، وبدأ هذا العرض بالتناقص بعد بنائه، حيث بلغ 682 مترًا بمقدار تناقص 254 مترًا، أي بنسبة تناقص تقدر بحوالي 73% عن المتوسط قبل بناء السد العالي؛ نظرًا للتحكم في مائية المجرى؛ مما أدى إلى ظهور العديد من الجزر التي كانت تغمرها المياه.

- أما على مستوى القطاعات تناقص العرض المائي لبعض القطاعات بلغ عددها 27 قطاع، أي بنسبة 93,1% من جملة عدد القطاعات، أهمها قطاعات عند الكيلو (112، 113، 121، 122، 124) بمقدار (539، 545، 557، 606، 649، 539 متر على الترتيب)

وذلك قبل وبعد بناء السد العالي؛ ويرجع السبب في ذلك أنه عند القطاعان (112 المقابل لنجع البحيرة، 113) ازدادت عندهما عمليات الإرساب على الجانب الشرقي للمجرى ومنتصفه، بينما القطاع (121) يتناقص عنده العرض المائي؛ لنمو عنده جزيرة نهريّة بعض أجزائها غاطسة تتوسط المجرى، ويتناقص أيضًا عند القطاع (122)؛ لزيادة عمليات الترسيب عند جزيرة الدومرية على الجانب الشرقي للمجرى، بالإضافة لنمو جزيرة الكلح غرب للجانب الغربي للمجرى، أما بالنسبة للقطاع (124) يقل العرض المائي عنده؛ لزيادة عمليات الترسيب على الجانب الغربي للمجرى، مع بداية ظهور جزيرة حديثة النشأة.

شكل (5) عرض المجرى لبعض القطاعات بمنطقة الدراسة.



المصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقمي دقته 30 متر، باستخدام برنامج Global Mapper 20.

– ازداد العرض المائي لقطاعان اثنان فقط شمال منقطة الدراسة، يمثلان نسبة 6,9% من جملة عدد القطاعات، وهما عند الكيلو (114، 128) بمقدار زيادة بلغت (36 مترًا لكل منهما) وذلك بسبب زيادة معدلات عمليات النحت الجانبي على جانبي المجرى، بالإضافة لنقص حجم جزيرة قاربت على الاندثار قرب مدينة أدفو، أما بالنسبة للقطاع (128) يزيد عنده العرض المائي للمجرى؛ لنشاط عمليات النحت على الجانب الشرقي.

ومن العرض السابق تبين أنه: يوجد اختلاف ملحوظ بين متوسط العرض الكلي والعرض المائي؛ لتمتع قطاع المجرى بمنطقة الدراسة بعدد كبير من الجزر النهريّة مختلفة الحجم،

حيث تقلص متوسط العرض المائي عن متوسط العرض الكلي للمجرى قبل بناء السد العالي بمقدار 217 مترًا، و254 مترًا بعد بنائه.

- كما يتضح من دراسة العرض الكلي والمائي للمجرى أنهما في تناقص مستمر خاصة بعد بناء السد العالي؛ لقلة التصريف المائي واحتجازه كميات كبيرة من الرواسب، وجنوح النهر للتعميق الرأسي وانخفاض منسوب مياهه، بالإضافة إلى التحام العديد من الجزر الرسوبية بالسهل الفيضي وزيادة مساحته، وإقامة مشروعات حماية المجرى مثل أعمال التكسية الحجرية على ضفتيه، والتي تعمل على الحد من عمليات النحت الجانبي وبالتالي تحد من اتساعه.

- ويرجع اتساع المجرى في معظم قطاعات الدراسة إلى جنوح النهر إلى النحت الجانبي وتقويض الضفاف خاصة في مناطق المنعطفات، بينما يرجع قلة اتساعه في بعض القطاعات إلى التحام بعض الجزر بالضفاف وازدحام بعضها بالجزر.

2- القطاعات العرضية لقاع مجرى النهر بمنطقة الدراسة

اعتمدت دراسة قاع المجرى على بيانات معهد بحوث النيل لعام 2010، ويتضح من دراسة وتحليل القطاعات العرضية بجانب الدراسة الميدانية، ودراسة ملحق (1) وشكل (6) ما يلي:


- تتباين القطاعات العرضية بقاع مجرى النيل بمنطقة الدراسة من حيث الاتساع، فقد بلغ المتوسط العام لاتساع المجرى 1,2 كم، حيث يزيد الاتساع في عدد 11 قطاع وهم (من 821: 816 كم)؛ بسبب ازدحام هذا المقطع بالجزر النهرية والحوجز الرملية، حيث يعمل النهر على نحت ضفته الشرقية، وكذلك يزداد في المقطع (808: 804 كم) وذلك بنسبة 35,5% من جملة عدد القطاعات، ويقع في باقي القطاعات البالغ عددهم 20 قطاعًا بنسبة 65,5% من إجمالي عدد القطاعات؛ وذلك بسبب انعطاف المجرى، حيث يرسب النهر على جانبه الغربي وينحت في جانبه الشرقي بالإضافة إلى قلة الجزر النهرية، كما تبين من مقارنة القطاع عند الكيلو 801 الأكثر اتساعًا (1,9 كم) بسبب انضمام جزيرة الصبحة للجانب الغربي للمجرى، ونشاط عمليات النحت للجانب الشرقي، بالقطاع 810 الأقل اتساعًا (644, كم) وذلك لإشراف الحافة الشرقية مباشرة على مجرى النهر.


- تتسم جميع القطاعات العرضية لمجرى النهر بمنطقة الدراسة بارتفاع منسوب قاعها، وذلك بسبب اتساع المجرى بهذه القطاعات وقلة الانحدار؛ مما ترتب عليه ميل النهر للإرساب والحد من عمليات النحت الرأسي، وبالتالي يؤدي لتوسيع النهر مجراه جانبيًا، عدا المنطقة الواقعة عند القطاع 808,90 كم، تتسم بنشاط عمليات النحت الرأسي بها.

- عدم تماثل انحدار جانبي المجرى بشكل عام بمنطقة الدراسة في معظم القطاعات؛ لعل السبب في ذلك يرجع لاختلاف عمليتي النحت والإرساب على كلا جانبي المجرى، وهذا ما يوضحه القطاعات الواقعة عند الكيلو (826، 825، 821، 820، 818: 816، 804، 803، 798 كم).

- عدم انتظام انحدارات قاع المجرى على طول القطاعات، حيث يرتفع القطاع شرقًا ثم ينخفض في فجأة في المنتصف في عدد 12 قطاع غرب المجرى، وهم (827، 826، 824، 822، 813، 812، 804، 803، 801: 798 كم)، بينما في القطاعات (821: 815، 810، 809، 807 كم) بنسبة 32,3% من إجمالي عدد القطاعات، يرتفع فيها قاع المجرى في المنتصف، أما في القطاعات (825: 823، 814، 806، 805، 802، 797 كم) بنسبة 22,5% من إجمالي عدد القطاعات، ينحدر فيها القاع غربًا حيث طارة يرتفع وطارة ينخفض؛ ويرجع السبب في عد انتظام انحدار قاع المجرى إلى وجود الحواجز الرملية الجانبية ووسط المجرى، بالإضافة إلى الجزر التي من شأنها تعمل على تباين شكل القاع، بينما القطاعان (808، 811 كم) بنسبة 6,5%، يتساوى فيهما انحدار المجرى على الجانبين.

شكل (6) قطاعات عرضية لقاع مجري النهر بمنطقة الدراسة لعام 2010.





لمصدر: عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الهيدروغرافية بمقياس 1:5000، باستخدام برنامج Global Mapper 20.

نلاحظ أن الاتساع والضييق يتعاقبان بصورة مستمرة لا حصر لها، حيث يتميز مجرى النهر في بعض القطاعات بالضييق؛ بسبب إشراف الحواف الصخرية عليه مباشرة كما في منطقة السراج ونجع المفالسة، حيث تناقص العرض الكلي للمجرى بسبب زيادة عمليات الإرساب وزيادة نمو الجزر النهرية، بينما في باقي القطاعات يتميز المجرى النهري بالاتساع، نتيجة النحت الجانبي كما في القطاع 112 كم شمال خزان أسوان، وكما تبين أن أعداد الجزر الرئيسية ازدادت بعد بناء السد العالي وظل عددها ثابتًا من عام 1982 حتى الآن، ولكن مساحتها في ازدياد مستمر، وساعد على اتساع المجرى في بعض القطاعات إلى أن جانبي المجرى يتكون من رمال ناعمة متداخلة فيها رمال خشنة، الأمر الذي ترتب عليه نحت هذه الرمال بمعدل أسرع.

النتائج

أخذت مساحة المسطح المائي تتناقص؛ لتأثرها بالخصائص الهيدرولوجية، وكذلك قل اتساع المجري بعد بناء السد العالي، حيث كان متوسط الاتساع النهر قبل بناء السد 11,53 كم، أما بعد بنائه بلغ المتوسط 1,7 كم، مما يشير إلى أن العرض الكلي والمائي في تناقص مستمر.

كما تبين أن فئة المناسيب (80-85م) هي السائدة، حيث بلغت نسبتها 24% من جملة مساحة قاع المجري، وأن انحدار القاع بنسبة 97% مستوي وهين في انحداره، مما يدل على ارتفاع مناسيبه؛ نتيجة انخفاض سرعة التيار بالقرب من القاع وجنوب النهرى للإرساب.

حيث بلغ متوسط مناسيب القاع 76,3 مترًا، وعليه يسير القاع متأرجحًا باتجاه الشرق طارة، وطارة أخرى باتجاه الغرب، مما أدى إلى زيادة عمليات النحت أسفل الحافة الشرقية للمجرى أكثر من حافته الغربية.

مصادر البيانات

- الدراسة الميدانية: حيث إنها المصدر الرئيسي للبيانات التي تخدم تحقيق أهداف الدراسة.
- الخريطة الطبوغرافية: مقياس 1: 50000 من إنتاج الهيئة المصرية العامة للمساحة باسم المشروع الفنلندي عام 1991، لوحة أدفو رقمها NG 36 B 6 d.
- الخريطة الطبوغرافية: مقياس 1: 50000، و هي من إنتاج الهيئة المصرية العامة للمساحة عام 1988، لوحة الكلح رقمها NG 36 F3b.
- الخريطة الهيدروغرافية: مقياس 1: 5000 إعداد وزارة الري والموارد المائية عام 2010، حيث جاءت منطقة الدراسة في 12 لوحة أتوكاد.
- المرئية الفضائية: Landsat8 عام 2023.
- نماذج الارتفاعات الرقمية بدقة 30 متر من موقع <https://earthexplorer.usgs.gov>

المراجع العربية

- ١- تراب، محمد مجدي (1995): مقالات في تأثير بناء السد العالي على جيومورفولوجية فرع دمياط. الإسكندرية، منشأة المعارف.
- ٢- جاد، طه محمد (1981): الخصائص الجيومورفولوجية لنهر السهل الفيضي مع دراسة عن النيل في مصر الوسطي، الكويت، الجمعية الجغرافية الكويتية. العدد 32.
- ٣- جلاله، فاتن حامد (2011): الأخطار الجيومورفولوجية فيما بين خزان أسوان وقناطر إسنا، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة بنها، كلية الآداب.
- ٤- حسيني، السيد السيد (1991): نهر النيل في مصر منحنياته و جزره "دراسة جيومورفولوجية"، جامعة القاهرة، مركز النشر.
- ٥- حمزة، هبة صلاح الدين (2014): المشكلات البيئية بالجزر النيلية من السد العالي إلى كوم أمبو "دراسة في الجغرافية البيئية"، رسالة ماجستير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب.
- ٦- دسوقي، صابر أمين (2005): دراسات في الجيومورفولوجية المصرية. الإسكندرية، منشأة المعارف. الجزء الثاني.
- ٧- دليمي، خلف حسين (2017): الأنهار "دراسة جيوهيدرومورفومترية تطبيقية. عمان، دار صفاء. الطبعة الأولى.

- ٨- دندراوي، محمد الراوي (2011): التغيرات الجيومورفولوجية المعاصرة لوادي النيل فيما بين أسوان والأقصر، رسالة ماجستير منشورة، جامعة جنوب الوادي، كلية الآداب.
- ٩- دهب، أحمد حسين (1977): طبوغرافية منطقة أسوان بعد إنشاء السد العالي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب.
- ١٠- سعيد، رشدي (1992): نهر النيل نشأته و استخدام مياهه في الماضي و المستقبل. القاهرة، دار الهلال.
- ١١- سالم، نصر الدين محمود (1993): أثر السد العالي في مورفولوجية مجري النيل فيما بين خزان أسوان وقناطر إسنا "دراسة جيومورفولوجية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب.
- ١٢- سيد، دينا محمد (2015): بعض المشكلات البيئية الطبيعية بمنطقة أسوان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب.
- ١٣- شلش، صلاح (1975): انهيار جوانب مجري النيل اختناقات الملاحة بين أسوان والقاهرة، تقرير غير منشور. القاهرة، معهد بحوث النيل.
- ١٤- صابر، أحمد إبراهيم (2016): رصد التغيرات ولأخطار الجيومورفولوجية الناجمة عن بناء قناطر نجع حمادي بمجري نهر النيل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد 91.
- ١٥- عقل، ممدوح تهامي (1992): وادي النيل بين سوهاج وأسيوط دراسة جيومورفولوجية، رسالة دكتوراه غير منشوره، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب.
- ١٦- على، نسمة أنور (2020): نحت وانهيار ضفاف نهر النيل بين أسوان واسنا "دراسة جيومورفولوجية"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب
- ١٧- كامل، على مصطفى (2005): حفر الانجراف بقاع مجري النيل شرق جزيرة الزمالك، جامعة الزقازيق، مجلة كلية الآداب، العدد 13.

المراجع الأجنبية

- 1-Abd El Satar, A.M. (2005). Quality of River Nile Sediments from Idfo to Cairo, Egypt Journal of Aquatic Research, vol 31. no.2.
- 2-AbdElSalam, A. (2005). Nile Basin Capacity Building Network, River Morphology Research Cluste. Towards the Improvement of Protection Methods Against Bank Erosion, NWR, Cairo.
- 3-Attia, M.I., (1954), Deposits in the Nile Valley and The Bulletin of the Egyptian Geographical Society Vol. 72. PP91-105.
- 4-Attia, k., Raslan. Y., and Khadr, W. (2001). Bank Erosion Along the Nile from Aswan to Cairo, 8th International Symposium on River Sedimentation, Cairo.
- 5-Gasser, M; and Wahby., A. H. (1978). The process Of the Nile River derogation, HSRI, Delta Barrage, Dec.
- 6-Gregory, K.J., Walling, D.F. (1976). Drainage Basin Form and Process, "A Geomorphological Approach", Edward Arnold, London.
- 7-Hurst, H.E, and Samika, (1960). The Nile Basin, 6th Supplement, Vol.9, Ministry of public works Egypt, Cairo.
- 8-Ismail, S; Abd Elbary, M.R; ELmongy, A.M. and Fouda ,M. (2001). A Study of the Protection of Riverbanks Against Erosion. 8th International Symposium on River Sedimentation. Cairo.
- 9-Morisawa, M.E., (1985). Rivers Form Process, Longman, London.
- 10-Randy, D; Abd alla, F.A; and SHamroukh, H. (2012). Riverbank Filtration at the River Nile as an Effective water Treatment Technique for the Improvement of Drinking water Quality in Egypt. GNBCC, Alex.
- 11-Said, R., (1962): The Geology of Egypt, Elsevier, Amsterdam
- 12-_____ ., (1981) (The Geological Evaluation of The River Nile, New York.
- 13-Shalash, S. (1983). The Degradation of the River Nile. Report No, 75. Cairo.
- 14-Thornbury, W.D. (1969). Principles of Geomorphology, John Wiley and Sons, New York, Chapman and Hill, London.

